

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9079613 vom: 22.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002099108

Besichtigt am: 22.09.2025 14:12

Berichts-Nr: 9079613

FIN: WAUZZZF28RN053844







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 13 FIN: WAUZZZF28RN053844 Berichts-Nr: 9079613



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9079613 vom: 22.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kombi
Hersteller: Audi
Modell: S6

HSN / TSN: 0588 / BWV
Erstzulassungsdatum: 05.08.2024
Laufleistung: 14.368 km

Nachweis Kilometerstand:

Farbe: Mythosschwarz Metallic
Farbe Dach: Mythosschwarz Metallic

Antriebsart: Allrad

Motorisierung/Kraftstoff: Hybrid Diesel
Hubraum: 3.000 ccm

Leistung: 253 kW (345 PS)

Fahrzeuglänge: Fahrzeughöhe:

Fahrzeugbreite:

Zulässiges Gesamtgewicht:

Radstand:

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 6

Schadstoffklasse:

Anzahl Türen: 4
Anzahl Sitze: 5

Getriebe: Automatik 8-Gang

Polsterart: Teilleder

Interieurfarbe: schwarz-felsgrau/schwarz-

schwarz/schwarz/mondsilber

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:JaZulassungsbescheinigung entgegengenommen:JaKennzeichen entgegengenommen:BeideWartungsheft:Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung: Km-Stand bei letzter Wartung:

Seite 2 von 13 FIN: WAUZZZF28RN053844 Berichts-Nr: 9079613



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9079613 vom: 22.09.2025

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

48 Volt Bordnetz plus aktive Batteriekühlung

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zonen-Komfortklimaautomatik

6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.Q

6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/253 KW TDI Common-Rail

Grundmotor ist: T2S

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablagepaket

Abwicklung Serie

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit

Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und

Abbiegeassistent

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket plus

Assistenzpaket Plus mit Remote Parkassistent plus

Audi AG

Audi Application Store und Smartphone-Interface

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &

Control

Audi drive select

Audi music interface

Audi Neuwagen-Reifengarantie

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi pre sense rear

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar mit

Memory-Funktion

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Aluminiumoptik

Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D-Klang

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bedientasten schwarz matt Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling schwarz

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet dunkel

Diebstahlwarnanlage

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten,

beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Embleme

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-

tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-

Federung Standard

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12

Heckblende (ECE)

Heckspoiler in Wagenfarbe

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-

/mehrfarbig

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren

Fondsitze

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel inklusive sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelungund Diebstahlwarnanlage

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, mit Safelock

Seite 3 von 13 FIN: WAUZZZF28RN053844 Berichts-Nr: 9079613



- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 9079613 vom: 22.09.2025

Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Kraftstoffsystem Diesel

Kreuzungsassistent

Ladeboden Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen

LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht

LED-Scheinwerfer

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Manuell betätigte Türen Matrix LED-Scheinwerfer

Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Mikrofaser Dinamica Frequenz/ Leder-Kombination mit S-

Prägung Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für

Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch response

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

N.N.N. Ausführung 1 Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne Alcohol Interlock Ohne Allradlenkung

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne Belederung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne CD-Wechsler/CD-Player Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für

Haushaltsstecker Ohne Feuerlöscher Ohne Frontspoiler Ohne Garagentoröffner

Ohne Geräuschkompensation

Ohne Head-up-Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lederteilumfang Ohne Luftqualität-Paket

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron

Ladesystem

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung Ohne Wandhalterung

Ohne Zentrale Bedieneinheit

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten Ohne Zusatz-/Standheizung

Optikpaket schwarz plus Parkassistent mit Einparkhilfe plus

Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl

PKW-Ausführung Progressivlenkung

quattro

quattro (mit selbstsperrendem Mittendifferenzial) Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, titangrau matt,

glanzgedreht, 8,5Jx20, Reifen 255/40 R20 Räder der Audi Sport / Quattro GmbH

Räder, 10-Speichen-Dynamik, 8,0Jx19, Winterreifen 245/45

R19

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 255/40 R 20

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Remote Parkassistent plus

Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

FIN: WAUZZZF28RN053844 9079613 Berichts-Nr: Seite 4 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9079613 vom: 22.09.2025

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel schwarz

lackiert (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 19 Zoll, Bremssättel schwarz lackiert

mit S-Schriftzug (ECE)

Scheibenwischerarme und -blätter Standard

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Sondersteuerung I/VP

Sonnenblenden vorn

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und

Querverkehrassistent hinten

S-Sportfahrwerk mit Dämpferregelung

Standardabgasanlage

Standard-Ausstattung

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung SWIN

Steuerung SWIN

Steuerungsnummer 8

Stoßfänger S-Modell

Tagfahrlicht

tiptronic (für Allrad)

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Umgebungskameras

variable Kopfstützen für die Vordersitze

Variant/Avant

Variante " S "

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den

Fahrersitz

Seite 5 von 13 FIN: WAUZZZF28RN053844 Berichts-Nr: 9079613



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9079613 vom: 22.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	7,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	7,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	7,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	245/45 R 19 102 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Seite 6 von 13 FIN: WAUZZZF28RN053844 Berichts-Nr: 9079613



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9079613 vom: 22.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunstsstoff- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 13 FIN: WAUZZZF28RN053844 Berichts-Nr: 9079613

DEKRA Automobil GmbH - Handwerkstraße 15 - 70565 Stuttgart

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9079613 vom: 22.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:

Vorschäden feststellbar:

Nein

Nachlackierungen vorhanden:

Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 8 von 13 FIN: WAUZZZF28RN053844 Berichts-Nr: 9079613



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9079613 vom: 22.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WAUZZZF28RN053844

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Gepflegter Allgemeinzustand Allgemeinzustand:

Besichtigungsbedingungen: Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Ja Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Ja

FIN: WAUZZZF28RN053844 9079613 Berichts-Nr: Seite 9 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9079613 vom: 22.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 13 FIN: WAUZZZF28RN053844 Berichts-Nr: 9079613



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9079613 vom: 22.09.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Seite 11 von 13 FIN: WAUZZZF28RN053844 Berichts-Nr: 9079613



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 13 FIN: WAUZZZF28RN053844 Berichts-Nr: 9079613



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9079613 vom: 22.09.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren





2 - Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

Seite 13 von 13 FIN: WAUZZZF28RN053844 Berichts-Nr: 9079613