

ARKUSZ WYCENY Nr 24

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
ODZ 0710 [030376]	Przyczepa wywrotka HW6011	4781	1980	1900	6T NRD

2. Opis stanu technicznego:

PT nieaktualny – do 17.03.26r.



Brak: koło zapasowe z mocowaniem.

Zużyte: ogumienie 70% – zleżałe, węże, wysoki poziom zużycia podłogi oraz ścian.

Przyczepa w znacznym stopniu wyeksploatowana. Naprawy wymagają: instalacje elektryczna, hydrauliki, pneumatyczna, układ hamulcowy. Wysoki poziom zużycia korozyjnego w miejscach utraty powłok lakierniczych. Wymaga naprawy o zakresie NG. Ograniczona dostępność części wymiennych.

Aktualna wartość ustalona : - 6820,- zł.

Słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 25

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
ODZ 0711 [030377]	Przyczepa wywrotka HW6011	4871	1980	1900	6T NRD

2. Opis stanu technicznego:

PT aktualny



Brak: koło zapasowe z mocowaniem, ściana, hak tylny.

Zużyte: ogumienie (40)– zleżałe, węże, wysoki poziom zużycia podłogi oraz ścian.

Przyczepa w znacznym stopniu wyeksploatowana. Naprawy wymagają: instalacje elektryczna, hydrauliki, pneumatyczna, układ hamulcowy. Wysoki poziom zużycia korozyjnego w miejscach utraty powłok lakierniczych. Wymaga naprawy o zakresie NG. Ograniczona dostępność części wymiennych.

Aktualna wartość ustalona : - 5860- zł..

Słownie: *pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt zł.*

ARKUSZ WYCENY Nr 26

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
OPF 076Y [030352]	Przyczepa wywrotka HW6011	198047	1985	1900	6T NRD

2. Opis stanu technicznego:

PTdo 28 maj 2026



Brak: hak tylny, koło zapasowe, wyposażenie.

Uszkodzone: pęknięcia obłachowania, zmiana konstrukcji odchylania ścian.

Zużyte: ogumienie 70%, częściowo weże i przewody, częściowo obrotnica i resorowanie.

Wysoki poziom zużycia korozyjnego ścian i podłogi.

Przyczepa w wysokim stopniu wyeksploatowana. Zmiana systemu odchylania ścian.

Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG oraz konserwacji.

Ograniczona dostępność podzespołów.

Aktualna wartość ustalona : - 5860- zł..

Słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 27

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
OPF 077Y [030351]	Przyczepa wywrotka HW6011	OP031400585	1985	1900	6T NRD

2. Opis stanu technicznego:

PT nieaktualny – DO 10.03.2025r.



Brak: hak tylny, koło zapasowe, wyposażenie.

Uszkodzone: pęknięcia obłachowania, zmiana konstrukcji odchylania ścian, skrzywiony dyszel.

Zużyte: ogumienie 70%, częściowo weże i przewody, częściowo obrotnica i resorowanie.

Wysoki poziom zużycia korozyjnego ścian i podłogi.

Przyczepa w wysokim stopniu wyeksploatowana. Zmiana systemu odchylania ścian.

Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG oraz konserwacji.

Ograniczona dostępność podzespołów.

Aktualna wartość ustalona : - 4220,- zł.

Słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 28

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
OPD 512Y [030778]	Przyczepa wywrotka HW6011	207983	1987	2500	6T NRD

2. Opis stanu technicznego:



Brak: hak tylny, koło zapasowe, wyposażenie.

Uszkodzone: pęknięcia obłachowania, zmiana konstrukcji odchylania ścian.

Zużyte: ogumienie 70%, częściowo weże i przewody, częściowo obrotnica i resorowanie.

Wysoki poziom zużycia korozyjnego ścian i podłogi.

Przyczepa w wysokim stopniu wyeksploatowana. Zmiana systemu odchylania ścian.

Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG oraz konserwacji.

Ograniczona dostępność podzespołów.

Aktualna wartość ustalona : - 5860- zł.

Słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 29

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
OPD 513Y [030777]	Przyczepa wywrotka HW6011	200072	1987	2500	6T NRD

2. Opis stanu technicznego:

Pt nieaktualny – do 28.05.26r.



Brak: koło zapasowe, wyposażenie.

Uszkodzone: odkształcony dyszel, pęknięcia obdachowania, zmiana konstrukcji odchylania ścian.

Zużyte: ogumienie 70%, częściowo weże i przewody, częściowo obrotnica i resorowanie.

Wysoki poziom zużycia korozyjnego ścian i podłogi.

Przyczepa w wysokim stopniu wyeksploatowana. Zmiana systemu odchylania ścian.

Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG oraz konserwacji.

Ograniczona dostępność podzespołów.

Aktualna wartość ustalona : - 5860- zł..**Słownie:** pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt zł.**ARKUSZ WYCENY Nr 30****1. Dane identyfikacyjne:**

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
OPF 075Y [030353]	Przyczepa wywrotka HW6011	OP3100591	1985	1990	6T NRD

2. Opis stanu technicznego:



Brak: hak tylny, koło zapasowe, wyposażenie, ściana boczna.

Uszkodzone: pęknięcia obłachowania, zmiana konstrukcji odchylania ścian.

Zużyte: ogumienie 70%, częściowo węże i przewody, częściowo obrotnica i resorowanie.

Przyczepa częściowo wyeksploatowana. Zmiana konstrukcji odchylania ścian.

Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG oraz konserwacji.

Ograniczona dostępność podzespołów.

Aktualna wartość ustalona : - 5280- zł..

Słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 31

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
OGL T142 [030354]	Przyczepa wywrotka HW6011	OP3100590	1985	1900	6T NRD

2. Opis stanu technicznego:

PT aktualny





Brak: koło zapasowe, wyposażenie, ściana, hak.

Uszkodzone: odkształcony dyszel, pęknięcia oblachowania.

Zużyte: ogumienie 70%, częściowo weże i przewody, częściowo obrotnica i resorowanie.

Wysoki poziom zużycia korozyjnego ścian i podłogi.

Przyczepa w wysokim stopniu wyeksploatowana. Zmiana systemu odchylania ścian.

Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG oraz konserwacji.

Ograniczona dostępność podzespołów.

Aktualna wartość ustalona : - 6820,- zł.


Słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 32

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
OPD 495Y [0826]	Przyczepa wywrotka HW6011	Nieczyt.	1986	1900	6T NRD

2. Opis stanu technicznego:



Brak: koło zapasowe, wyposażenie.

Uszkodzone: pęknięcia obłachowania.

Zużyte: ogumienie 100%, częściowo węże i przewody, częściowo obrotnica i resorowanie.

Bardzo wypoci [oziom zużycia korozyjnego.

Przyczepa częściowo wyeksploatowana. Zmiana konstrukcji odchylania ścian.

Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG oraz konserwacji.

Ograniczona dostępność podzespołów.

Aktualna wartość ustalona : - 3900,- zł.

Słownie: trzy tysiące dziewięćset zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 33

1. Dane identyfikacyjne:

Nr rej./inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr ./ fabryczny	Masa	Inne dane
OEY 6939 [030794]	Przyczepa wywrotka HW 8011	1981	173981	3700	ład. 8,5 T ogum. 9R 20

2. Opis stanu technicznego:

PT nieakt. – do 27.05.26r.



Brak: koło zapasowe z mocowaniem, wyposażenie.

Zużyte: ogumienie 70%, zleżenie, miejscowe zużycie korozyjne, w miejscach utraty powłok lakierniczych.

Przyczepa awaryjnie uszkodzona, w wysokim stopniu wyeksploatowana. Nieaktualny przegląd okresowy. Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NS oraz konserwacji.

Ograniczona dostępność podzespołów.

Aktualna wartość ustalona : - 9200,- zł.

Słownie: dziewięć tysięcy dwieście zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 34

1. Dane identyfikacyjne:

Nr rej./inw.	Nazwa i typ	Nr fabr.	Rok prod.	Masa	Inne dane
OGŁ T018 [0815]	Przyczepa HL 80.11	Nieczyt.	1982	3700	ład. 8,5 T ogum. 9R 20

2. Opis stanu technicznego:



Brak: koło zapasowe z mocowaniem., wyposażenie.

Uszkodzone: ściany kpl., uchwyty mopcowania pęknięcia obłachowania.

Zużyte: ogumienie 80%, weże i przewody, częściowo obrotnica i resorowanie.

Przyczepa częściowo wyeksploatowana.

Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG oraz konserwacji.

Ograniczona dostępność podzespołów.

Aktualna wartość ustalona : - 2580,- zł.

Słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 35

1. Dane identyfikacyjne:

Nr rej./inw.	Nazwa i typ	Nr fabr.	Rok prod.	Masa	Inne dane
OGŁ T143 [0365]	Przyczepa HW 80.11	Nieczyt.	1980	3700	ład. 8,5 T ogum. 9R 20

2. Opis stanu technicznego:



Brak: hak tylny, koło zapasowe z mocowaniem., wyposażenie.

Uszkodzone: pęknięcia obłachowania.

Zużyte: ogumienie 70%, częściowo weże i przewody, częściowo obrotnica i resorowanie, uszkodzone 2 lampy.

Przyczepa częściowo wyeksploatowana.

Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NS oraz konserwacji.

Ograniczona dostępność podzespołów.

/.

Aktualna wartość ustalona : - 7140,- zł.

Słownie: *siedem tysięcy sto czterdzieści zł.*

ARKUSZ WYCENY Nr 36

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
OGL T221 [031493]	Przyczepa AUTOSAN P4	001411	1987	4400	12T

2. Opis stanu technicznego:



Brak: koło zapasowe z mocowaniem, wyposażenie.

Zużyte: ogumienie 60%, częściowop obrotnica, zużycie korozyjne podłogi, ścian, resory.

Przyczepa w wysokim stopniu wyeksploatowana. Gruntownych napraw wymagają instalacje. Nie produkowana.

Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NS oraz konserwacji.

Aktualna wartość ustalona : - 5580,- zł.

Słownie: ;pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 3

1. Dane identyfikacyjne:

Nr rej./inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr ./ fabryczny	Masa	Inne dane
OGŁ T062 [0414]	Przyczepa T141/1	1997	970015	4100	ład. 13T

2. Opis stanu technicznego:

PT nieakt.





Brak: wyposażenie.

Uszkodzone: całkowicie zużyta skrzynia – do wymoioany. rama skrzyni , przewody i węże przyłączeniowe oraz instalacji..

Zużyte: ogumienie 90%, zleżenie, wysokie zużycie korozyjne, oinstalacje hydrauliczna i elektryczna, ukłaafd zawieszenoa.

Przyczepa wyeksploatowana. Nieaktualny przegląd okresowy. Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla odbudowy.

Aktualna wartość ustalona : - 3630,- zł..

Słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 38

1. Dane identyfikacyjne:

Nr rej./inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr ./ fabryczny	Masa	Inne dane
OGŁ T061 [0415]	Przyczepa T141/1	1997	970016	4100	ład. 13T

2. Opis stanu technicznego:

PT nieakt.



Brak: koło zapasowe z mocowaniem., wyposażenie.

Uszkodzone: popdp[ora, rama skrzyni , przewody i węże przyłączeniowe oraz instalacji, pęknięcia obłachowania, lampa..

Zużyte: ogumienie 70%, zleżenie, wysokie zużycie korozyjne, w miejscach utraty powłok lakierniczych, instalacje hydrauliczne, elektryczne, pneumatyczne.

Przyczepa w wysokim stopniu wyeksploatowana. Nieaktualny przegląd okresowy. Dla przywrócenia pełnej sprawności technicznej wymaga naprawy o zakresie właściwym dla odbudowy oraz konserwacji.

Aktualna wartość ustalona : - 6000,- zł.

Słownie: sześć tysięcy zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 39

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
OPD 634P [0338]	Przyczepa wywrotka D47B	Nieczyt.	1974	1940	4T Sanok

2. Opis stanu technicznego:



Brak: koło zapasowe z mocowaniem,

Zużyte: przewód przyłączeniowy i węże kpl. instalacja El., pneumatyki, hydrauliki, osprzęt.

Zużyte: ogumienie 70% – zleżale, ściany, podłoga, obrotnica, resorowanie.

Przyczepa w nadmiernym stopniu stopniu wyeksploatowana, Bardzo wysokie zużycie korozyjne wszystkich podzespołów.

Kwalifikuje się do dalszej eksploatacji pod warunkiem wykopania na naprawy o zakresie NG.

Aktualna wartość ustalona : - 3240,- zł.

Słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 40

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
OGL T018 [0784]	Przyczepa wywrotka D55/01	Nieczyt.	1988	2700	6T Sanok

2. Opis stanu technicznego:



Brak: koło zapasowe z mocowaniem, osprzęt.

Zużyte: ogumienie 70% – zleżałe, węże i przewody, ściany, podłoga instalacje kpl., obrotnica

Przyczepa w wysokim stopniu wyeksploatowana. Naprawy wymagają: instalacje elektryczna, hydrauliki, pneumatyczna, układ hamulcowy. Wysoki poziom zużycia korozyjnego w miejscach utraty powłok lakierniczych. Wymaga naprawy o zakresie odbudowy.

Aktualna wartość ustalona : - 4550,- zł.

Słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 41

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr	Masa	Inne dane
OGL T068 [125032]	Naczepa ciężarowa do słomy	b.d.	2006	7550	do przewozu balotów słomy

2. Opis stanu technicznego:



Zużyte: ogumienie 70, obrotnica, miejscowe zużycie korozyjne, w wysokim stopniu podłoga.
Brak: przewodu przył i węża pow.

Przyczepa wysokim stopniu wyeksploatowana, zużyta eksploatacyjnie i technicznie, wykonana we własnym zakresie na bazie naczepy samochodowej oraz wózka przedniego typowej przyczepy rolniczej. Kwalifikuje się do dalszej eksploatacji pod warunkiem wykonania naprawy o zakresie NG.

Aktualna wartość ustalona: - 7450 zł

Słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt

ARKUSZ WYCENY Nr 42

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr	Masa	Inne dane
OGŁ Y277 [1188]	Przyczepa niskopodłogowa	1977	Nieczyt.	7550	do przewozu balotów słomy

2. Opis stanu technicznego:



Zużyte: ogumienie 70, obrotnica, wysokie zużycie korozyjne, całkowicie podłoga, przewody i węże, elementy instalacji.

Przyczepa wysokim stopniu wyeksploatowana, zużyta eksploatacyjnie i technicznie, wykonana we własnym zakresie na bazie naczepy samochodowej oraz wózka przedniego typowej przyczepy rolniczej.

Aktualna wartość ustalona: - 5960 zł

Słownie: pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 43

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
OGŁ T017 [0357]	Przyczepa D35	nieczyt.	b.d.	1260	3,5T 10/75-15,3

2. Opis stanu technicznego:





Brak: koło zapasowe z mocowaniem, przewody i węże przyłączeniowe, dyszel, inst. elektr., inst. pow..

Zużyte: ogumienie 80%, obrotnica, zużycie korozyjne ścian i podłogi, resory.

Uszkodzone: obręcze kół – krawędzie.

Przyczepa w nadmiernym stopniu zużyta, zdekompletowana. Kwalifikuje się do dalszej eksploatacji pod warunkiem wykonania naprawy o zakresie NG.

Aktualna wartość ustalona : - 1800,- zł.

Słownie: *jeden tysiąc osiemset zł.*

ARKUSZ WYCENY Nr 44

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
[1370]	Wóz do fekalii HTS (FKB1/1)	12879	1981	3500	10 tyś. l. NRD

2. Opis stanu technicznego:



Brak: węży, WOM, węży przył., wspornika, wąż ssania, osprzętu.

Zużyte: ogumienie, półki, instalacja pneumatyki, wąż przył, łóżyskowania os, sprzężarka.

Uszkodzone: zespół wylewu.

Przyczepa w wysokim stopniu wyeksploatowana. Aktualnie nie produkowana.
Ograniczona dostępność podzespołów. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej, wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG.

Aktualna wartość ustalona : - 7740 zł.

Słownie: - siedem tysięcy siedemset czterydzieści zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 45

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
0662	Przyczepa asenizacyjna HTS (FKB1/1)	14045	1988	3500	10 tyś. l. NRD

2. Opis stanu technicznego:



Brak: stopy, instalacji elektrycznej, węży przył., wspornika, wąż ssania, osprzętu, WOM.

Zużyte: ogumienie, półki, instalacja pneumatyki, węże, łożyskowania osi.

Uszkodzone: – brak możl.sprawdzenia szczelności, mechanizm wylewu, sp[rężarka.

Przyczepa w wysokim stopniu wyeksploatowana. Aktualnie nie produkowana.

Ograniczona dostępność podzespołów. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej, wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG.

Aktualna wartość ustalona : - 2580 zł.

Słownie: - dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 46

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
1369	Przyczepa asenizacyjna HTS (FKB1/1)	8594	1979	3500	10 tys. l. NRD

2. Opis stanu technicznego:



Brak: węży przył., wspornika, wąż ssania, osprzętu, WOM.

Zużyte: ogumienie, półki, instalacja pneumatyki, węże, łożyskowania osi, sprężarka.

Uszkodzone: stopa.

Przyczepa w wysokim stopniu wyeksploatowana. Aktualnie nie produkowana. Ograniczona dostępność podzespołów. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej, wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG.

Aktualna wartość ustalona : - 6450 zł.

Słownie: - sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 47

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
030166	Przyczepa asenizacyjna HTS (FKB1/1)	14143	1997	3500	10 tys. l. NRD

2. Opis stanu technicznego:



Brak: węży przył., wspornika, wąż ssania, osprzętu, WOM.

Zużyte: ogumienie, półki, instalacja pneumatyki, węże, łożyskowania osi, sprężarka.

Uszkodzone: stopa.

Przyczepa w wysokim stopniu wyeksploatowana. Aktualnie nie produkowana.

Ograniczona dostępność podzespołów. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej, wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG.

Aktualna wartość ustalona : - 6450 zł.

Słownie: - sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 48

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031375	Beczkowóz do wody STK 513	7573	1988		5 tys. l.

2. Opis stanu technicznego:





Brak: węży przył., przewodu erl;..

Zużyte: ogumienie, instalacja pneumatyki i hydrauliki, węże, pompa z napędem.

Uszkodzone: błotniki.

Beczkwóz w wysokim stopniu wyeksploatowany. Aktualnie nie produkowany.

Ograniczona dostępność podzespołów. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej, wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NG.

3. Wycena metodą: zastąpienia w warunkach rynkowych.

Cena nowej maszyny odtw. lub zastępującej ją Ca()	Współczynnik nowoczesności konstrukcji "K"	Stopień zużycia „S”	Stopień zużycia z przyczyn „zewnętrznych” „Z”	Wartość aktualna wyliczona /zł./
1	2	3	4	5
39450	0,7	0,70	0,40	4971

Wyliczenie wartości: $W_a = „1” \times „2” \times (1 - „3”) \times (1 - „4”) / \text{cyfry oznaczone „” są numerem kolumny} /$.

Aktualna wartość ustalona : - 4970 zł.


Słownie: - cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 49

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031596	Przewoźny zbiornik do gnojowicy	brak	2009	b.d.	5 tys. l.

2. Opis stanu technicznego:



Brak: kpl..

Zużyte: ogumienie 80 – zleżenie ,węże hydrauliki., ogniska korozji.

Uszkodzone: stopa.

Urządzenie mnietypower, wykonaner we własnym zakresie. Oghraniczona przydatność użytkowa. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej, wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NB.

Aktualna wartość ustalona : - 2090 zł.

Słownie: - dwa tysiące dziewięćdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 50

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
1630	Wóz paszowy MIXMELIN 20	1003	2009	b.d.	14t

2. Opis stanu technicznego:



Brak: WOM..

Zużyte: kosz – korozja i uszkodzenia, wytarted ściamny, ogumienie 80 – zleżenie ,węże hydrauliki i przewody instalacji, układ sterowania., ognislka koprozji.

Uszkodzone: stopa, poprzeczka, lampy i przewody.

Wóz w wyusopkim stop[niu] zużyty, wypracowany. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej, wymaga naprawy o zakresie właściwym dla odbudowy. Perzywrócenie sprawmności na gramnicy opłacalności.

Aktualna wartość ustalona : - 8240 zł.


Słownie: - osiem tysięcy dwieście czterdzieści zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 51

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
0237	Wóz paszowy MIX MAX 16	01108	2000	b.d.	Irlandia

2. Opis stanu technicznego:



Brak: osprzętu.

Zużyte: zbiornik – korozja i uszkodzenia, wytartej ściany, ogumienie 80 – zleżenie, węże hydrauliki i przewody instalacji, układ automatyki sterowania. wysokie zużycie korozyjne ramy i podzespołów.

Uszkodzone: pokrywa, poprzeczka, lampy i przewody.

Wóz w wysokim stopniu zużyty, wypracowany. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej, wymaga naprawy o zakresie właściwym dla odbudowy. Przywrócenie sprawności na granicy opłacalności. Nietypowy dla rynku.

Aktualna wartość ustalona : - 6190 zł.


Słownie: - sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 52

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
0637 0648	Wóz paszowy JF PA 19	174-010- 0656	2002	2800	Dania

2. Opis stanu technicznego:



Brak: osprzętu.

Zużyte: zbiornik – korozja, wytarte ściany, w wysokim stopniu mieszało, ogumienie 80 – zleżenie, węże hydrauliki i przewody instalacji, układ automatyki sterowania. wysokie zużycie korozyjne ramy i podzespołów.

Uszkodzone: pokrywa, poprzeczka, lampy i przewody.

Wóz w wysokim stopniu zużyty, wypracowany. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej, wymaga naprawy o zakresie właściwym dla odbudowy. Przywrócenie sprawności na granicy opłacalności. Nietypowy dla rynku.

Aktualna wartość ustalona : - 7690 zł.

Słownie: - siedem, tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 53

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
031335	Przyczepa samozbierająca POTTINGER	Nieczyt.	2004	bd	

2. Opis stanu technicznego:



Zużyte: częściowo podbieracz oi przenośniki, ogumienie 70 – zleżenie ,węże hydrauliki i przewody instalacji. Znaczne zużycie korozyjne ramy i podzespołów.

Uszkodzone: pęknięcia obłachowania oraz konstrukcji skrzyni.

Przyczepa w znacznym stop[niu wypracowana. Dla przywrócenia pełnej wartości użytkowej, wymaga naprawy o zakresie właściwym dla NS.

Aktualna wartość ustalona : - 68700 zł.

Słownie: - *sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset zł.*

Rzecznawca podpisując arkusz wyceny nie bierze odpowiedzialności za wady i uszkodzenia ukryte, wadliwy montaż oraz braki wynikłe po dokonanej wycenie środka.

Rzecznawca: