



ARKUSZ WYCENY Nr 1

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw. 2169

Nazwa i typ	Typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
Owijarka bel SIPMA	TEKLA	993326	2012	480	zawieszoną

2. Opis stanu technicznego:



Maszyna w eksploatacji. W wysokim stopniu wypracowana. Dla odzyskania pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej wymaga wykonania naprawy i konserwacji. Poziom eksploatacji i konserwacji wysoki.

Aktualna wartość ustalona : - 2950 zł.

Słownie: - *dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł.*

ARKUSZ WYCENY Nr 2

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.: 2157

Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
<i>Wóz samozaładowczy do bali T150</i>	<i>93243</i>	<i>1993</i>	<i>2600</i>	<i>Ład. 3500 Bele max. 400kg</i>

2. Opis stanu technicznego:



Brak: kpl.

Zużyte: procesy zleżenia węży oraz ogumienia, korozja, uszkodzona lampa, wycieki oleju.

Wóz wypracowany. Miejscowa utrata powłok lakierniczych, ogniska korozji. Wymaga przeglądu i konserwacji. Wyprodukowany w krótkiej serii. Wycofany z produkcji z powodu zbyt małej ładowności i wytrzymałości. Nie występuje w obrocie na rynku wtórnym.

W tej wersji nie produkowany. Poddawany próbom sprzedaży.

Aktualna wartość ustalona : - 3600,- zł..

Słownie: trzy tysiące sześćset zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 3

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.: 2155

Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
Rozsiewacz nawozów przyczepiany N 016/1	7457	1983	1730	5T

2. Opis stanu technicznego:



Brak: WOM, podpory.

Zużyte: tyrcze, silniki, wycieki oleju, węże, zleżałe ogumienie, instalacja elektryczna, korozja podzespołów.

Maszyna w wysokim stopniu zużyta. Kwalifikuje się do dalszego użytkowania pod warunkiem wykonania naprawy o zakresie NG. Przestarzała konstrukcja.

Aktualna wartość ustalona : - 3650,- zł.

Słownie: *trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt zł.*

ARKUSZ WYCENY Nr 4

1. Dane identyfikacyjne:

Nr

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
2166	Zgrabiarka CLAAS-LINER 470 S	2012	60205953	bd	Karuzelowa, 1 gw. 4,7 mb

2. Opis stanu technicznego:



Maszyna w wysokim stopniu wyeksploatowana. Ogumienie ramy oraz kół kopiujących w wysokim stopniu zużyte, popękane i zmurszałe. Odształcenia zębów kół, luzy przekładni i ramion. Wycieki oleju ze skrzyń i układu. Miejscowe zużycie korozyjne podzespołów w miejscach utraty powłok lakierniczych. Częściowo zużyte, zleżałe węże i uszczelnienia. Dla odzyskania sprawności eksploatacyjnej wymaga wykonania naprawy o zakresie NS.

Oferty: 27645 zł, 19135 zł, 10509 zł.

Aktualna wartość ustalona: - **22050 zł.** (wartość „brutto”)

Słownie: **dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt zł.**

ARKUSZ WYCENY Nr 5

1. Dane identyfikacyjne:

Nr

Nr inw.	Nazwa i typ	Rok prod.	Nr fabryczny	Masa	Inne dane
2168	Prasa rolująca New Holland 544	2013	124918001	2622	120/600

2. Opis stanu technicznego:



Maszyna częściowo wyeksploatowana. Ogumienie kół częściowo zużyte. Luzy przekładni i ramion. Wycieki oleju ze skrzyni i układu. Miejscowe zużycie korozyjne podzespołów w miejscach utraty powłok lakierniczych. Luzy przekładni i zaczepu oraz mocowania podbieracza. Podbieracz częściowo zużyty, odkształcenia zębów oraz obudów. Dla odzyskania sprawności eksploatacyjnej wymaga wykonania naprawy o zakresie NS.

Koszty odtworzenia: 88433+ VAT

Aktualna wartość ustalona: - **27850 zł.** (wartość „brutto”)

Słownie: **dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł.**

ARKUSZ WYCENY Nr 6

1. Dane techniczne:

Nr inw.	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
2223	<i>Agregat prądotwórczy przewoźny PAD 20-3/400 ze spawarką wirową</i>	s.391	1981	2430	31,5

2. Opis stanu technicznego:



Brak: baterii, sterowania, korki, osprzętu spawarki.

Zużyte: zleżałe ogumienie, uszczelnienia. Brak możliwości sprawdzenia sprawności silnika, prądnic, spawarki.

Agregat wycofany z eksploatacji, zdekompletowany. Konstrukcja przestarzała. Mało ekonomiczny w eksploatacji.

Dla przywrócenia wartości użytkowej wymaga wykonania naprawy i konserwacji. Odbudowa na granicy opłacalności.

Aktualna wartość ustalona : - 2900 zł.

Słownie: - dwa tysiące dziewięćset zł.

ARKUSZ WYCENY Nr 7

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.: 2163

Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
Kosiarka dyskowa SIPMA KD 2,45	Nieczyt.	2012	520	6 dyskowa

2. Opis stanu technicznego:



Brak: osłon kpl., wału, zatrzasku, pasów, podpory.

Zużyte: noże, osie noży, przekładnie, wycieki oleju.

Uszkodzone: stojak, wspornik, pęknięcia obudów skrzyni.

Kosiarka w nadmiernym stopniu zużyta. Odbudowa nieopłacalna. Kwalifikuje się do likwidacji i złomowania.

Aktualna wartość ustalona : - 237,- zł..

Słownie: *dwieście trzydzieści siedem zł.*

ARKUSZ WYCENY Nr 8

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw./rej	Nazwa i typ	Nr fabryczny	Rok prod.	Masa	Inne dane
	Siewnik kombinowany SZU 3,6	Nieczyt.	1.70te	1480	Prod. ZSRR 48 redlic

2. Opis stanu technicznego:

	
	Brak: wyp. narzędziowe, siłownik hydrauliki, węże. Zużyte: częściowo tarcze, nasionowody, kołeczki, wałeczki aparatów, przekładnie. Wysoki poziom zużycia korozyjnego. Zleżałe opony.. Uszkodzone: istotnych nie stwierdzono..

Siewnik przeznaczony do wysiewu nasion oraz nawozów granulowanych. Wyposażony w redlice tarczowe. Maszyna częściowo wypracowana eksploatacyjnie. Zupełnie nieprzydatna w obecnie stosowanych technologiach. Była na wyposażeniu SKR-ów. Nie sprawdziła się. Powszechnie wycofana z eksploatacji. Brak części wymiennych. Stanowi poziom wartości likwidacyjnej. Brak możliwości wykorzystania podzespołów.

Aktualna wartość ustalona : - 770,- zł..

Słownie: - *siedemset siedemdziesiąt zł.*

ARKUSZ WYCENY NR 9

1. Dane identyfikacyjne:

Nr inw.: 2177

Rodzaj pojazdu	Typ Marka	Typ/oznaczenie . fabr.	Nr	Rok produkcji	Nadwozie
Samochód ciężarowy	Jelcz	P- 325	SUJP32580L0020836	1991	brak
Ład.	Poj. siln.	Moc siln.	I-sza rej.	Masa	Nr rej.
8350	11100	149	21.06.91r.	7050	OGL 06PN

2. Opis stanu technicznego:

Przegląd nieaktualny



Widoki pojazdu

P.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	Ekspluatacyjnie sprawny wg uzyskanych informacji. Brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia. Wycieki oleju. Dla odzyskania sprawności technicznej wymaga wykonania naprawy.
2.	Ukł. przen. napędu	Wymaga przeglądu.
3.	Mech.jezdne	Opony częściowo zużyte - zleżałe. Tarcze kół z ogniskami korozji.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Niesprawne wymagają naprawy. Brak baterii.
5.	Kabina i wyposaż. wnętrza	Wyposażenie kabiny w wysokim stopniu zużyte. Korozja wewnętrzna i zewnętrzna szkieletu. Wymaga naprawy i konserwacji. Uszkodzenia i pęknięcia obłachowania.
6.	Nadwozie i skrzynia	Rama bez oznak uszkodzeń. Brak zabudowy skrzyni kpl.
7.	Zawieszenie	Wymaga napraw i konserwacji.
8.	Ocena ogólna	Pojazd może być eksploatowany. Dla odzyskania jednak pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania naprawy właściwej dla odbudowy.

Samochody tej klasy i w tym wyposażeniu (skrzyniowy), całkowicie wycofane z użytku oraz obrotu rynkowego.

Poddany nieskutecznym próbom sprzedaży.

Aktualna wartość ustalona : - 3208,- zł. (wartość „brutto”)

Słownie: *trzy tysięcy dwieście osiem zł.*