

Nr zlecenia: 167/24/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/24

Zleceniodawca:CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUZZZ8VXGA110461
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	PY2529E
Model pojazdu:	A3 Sportback 1.6 TDi DPF MR`12 E6 8V	Nr Info-Ekspert:	002-04366
Wersja:	clean diesel Attraction	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	146618 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/03/21, (w Polsce: 2024/10/09)		
Data ważności badania technicznego	2026/01/30		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1820 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dywaniki welurowe
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 3 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 4 Hamulec postojowy elektryczny
- 5 Immobilizer

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 20 Radiodtwarzacz Audi
- 21 Siedzenia tylne dzielone
- 22 Siedzenia tylne składane
- 23 Spoiler dachowy w kolorze nadwozia
- 24 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich

6	Klimatyzacja	25	System stabilizacji toru jazdy ESC
7	Kolumna kierownicy regulowana	26	System Start/Stop
8	Koło zapasowe	27	Szyby atermiczne
9	Komputer pokładowy	28	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Kurtyny powietrzne boczne	29	Światła do jazdy dziennej
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	30	Światła hamowania adaptacyjne
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	31	Tapicerka tekstylna
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	32	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
14	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	33	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
15	Podłokietnik centralny przedni	34	Wykończenie wnętrza "Monometallic platin"
16	Poduszka powietrzna kierowcy	35	Wyświetlacz monochromatyczny
17	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	36	Zamek centralny zdalnie sterowany
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	37	Zawieszenie dynamiczne
19	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Pakiet dla palących
Zapalniczka
Popielniczka

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 2 Pakiet S line exterior
- 3 Reflektory ksenonowe plus (dopłata)
Spryskiwacze reflektorów
Reflektory ksenonowe
Światła do jazdy dziennej LED
- 4 Relingi dachowe w kolorze srebrnym

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 205/55 R16 91H BLIZZAK LM 005 TL	6,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 205/55 R16 91H BLIZZAK LM 005 TL	6,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 205/55 R16 91H BLIZZAK LM 005 TL	7,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 205/55 R16 91H BLIZZAK LM 005 TL	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.

Opony Bridgestone Turanza T005 225/40 R18 4,9-6mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Dach		Wgniecenia		
8	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	P	Wgnieciony		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	270-290	
5	Drzwi tylne	L	170	
6	Błotnik tylny	L	130	
7	Błotnik przedni	P	70	
8	Drzwi przednie	P	140	
9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przetarcie materiału		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej

w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

[Redacted]			[Redacted]		
F.1	1820 kg	F.2	1820 kg	F.3	3370 kg
G	1335 kg	J		M1	
K	e1*2007/46*0607*18				
L	2	O.1	1500 kg	O.2	660 kg
P.1	1598,00 cm ³	P.2			81,00 kW
P.3	D	Q			---
S.1	5	S.2			---
			SERIA DR/BAU 4825391		


Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66

Nachweise		Service-Nachweise	
Service-Nachweise Ölwechsel-Service: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Ölwechsel-Service (flexibel) Inspektion: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Inspektion Zusatzarbeiten: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multitronic Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Halde Öl ☒ S tronic Öl und Filter		Service-Nachweise Ölwechsel-Service: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Ölwechsel-Service (flexibel) Inspektion: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Inspektion Zusatzarbeiten: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multitronic Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Halde Öl ☒ S tronic Öl und Filter	
Km Stand: 23420 Rechnungsnr.: 53355 Service durchgeführt von:  Audi (12)  Borgmann 133 24678 47503 Krefeld Datum, Stempel des Fachbetriebes: 22.04.2018 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service		Km Stand: 78276 Rechnungsnr.: 53453 Service durchgeführt von:  Audi (12)  Borgmann 133 24678 47503 Krefeld Datum, Stempel des Fachbetriebes: 26.05.18 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	

Fot. nr 67

Nachweise		Service-Nachweise	
Service-Nachweise Ölwechsel-Service: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Ölwechsel-Service (flexibel) Inspektion: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Inspektion Zusatzarbeiten: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multitronic Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Halde Öl ☒ S tronic Öl und Filter		Service-Nachweise Ölwechsel-Service: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Ölwechsel-Service (flexibel) Inspektion: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Inspektion Zusatzarbeiten: ☒ Ja / ☒ Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multitronic Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Halde Öl ☒ S tronic Öl und Filter	
Km Stand: 105594 Rechnungsnr.: 12486 Service durchgeführt von:  Audi (12)  Borgmann 133 24678 47503 Krefeld Datum, Stempel des Fachbetriebes: 31.01.13 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service		Km Stand: 132542 Rechnungsnr.: 31.01.23 Service durchgeführt von:  Audi (12)  Borgmann 133 24678 47503 Krefeld Datum, Stempel des Fachbetriebes: 31.01.23 Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	

Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu