

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/86177/25/11/06
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 06-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecający:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzecznik:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0159770	AUDI, A6 [C8] 23-, A6 40 TDI mHEV Quattro Advanced S tronic				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	204/150	automatyczna	77 890	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DONTEAM	WAUZZZF28PN086713		27-09-2023/2023	27-09-2026	złoty/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 14-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wposażenie standardowe wg Eurotax

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza - lakier grafitowoszarzy, Audi Music Interface, Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Automatyczne odblokowanie pokrywy bagażnika, Brak haka holowniczego, Brak logo typu S, Brak systemu mocowania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu (ISOFIX), Brak układu zmywania reflektorów, Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa, Dywaniki podłogowe przód i tył, Dywaniki z przodu i z tyłu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej, Elektrycznie sterowany obieg powietrza, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie standardowe, Gałka dźwigni skrzyni biegów, Gwarancja na nowy samochód Audi 2 lata, Hamulce tarczowe z przodu, Hamulce tarczowe z tyłu, ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Immobilizer, Infotainment system (MIB3), Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem (homologacja 5-osobowa), Kierownica wielofunkcyjna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Lampy : Światła do jazdy dziennej, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową, Napęd quattro, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera, Podłokietnik przedni komfortowy, Quattro ultra, Reflektory przednie w technologii LED, Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym, Siedzenie tylne 3-miejscowe, oparcie nieskładane, Standardowy zestaw pedałów obsługi, System MMI Navigation, System Start/Stop, System nagłośnienia - 8 głośników, Szyby termoizolacyjne, Tablica wskaźników z prędkościomierzem, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości, Trójkąt ostrzegawczy i apteczka, Układ wydechowy, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zagłówki przednie, Zamek centralny sterowany falami radiowymi, Zawieszenie seryjne, Zderzaki wzmocnione, Zestaw naprawczy - tire mobility set, Zestaw narzędzi, Złącze Bluetooth,

Światła tylne w technice LED.

Wypożyczenie dealerskie

Aplikacje dekoracyjne z matowego aluminium, Audi Phone Box, Brak oznaczenia modelu i mocy/technologii, Dach szklany panoramiczny, Kierownica 3 - ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą, Kluczyk komfortowy advanced key z funkcją odryglowania zamka bagażnika za pomocą gestów, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier specjalny Audi exclusive, Lusterka boczne w kolorze czarnym z połyskiem, Pakiet Comfort, Pakiet Interieur S line, Pakiet optyczny czerń plus, Pakiet oświetlenia Ambiente, Pakiet promocyjny Business → [Audi Parking System plus przód/tył z wizualizacją otoczenia - czujniki parkowania, Kamera cofania], Pakiet promocyjny Exterieur → [Felgi aluminiowe 19" - (10-ramienne równoległe) 8,5J x 19", Pakiet stylistyczny S line Exterieur], Pakiet promocyjny Technology → [Audi Parking System plus przód/tył z wizualizacją otoczenia - czujniki parkowania, Audi Side Assist, Audi Smartphone Interface, Audi Virtual Cockpit Plus, System nagłośnienia Audi sound system, Wyświetlacz Head-Up], Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Reflektory przednie Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami, System nagłośnienia Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D, Szyba przednia z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka łączona skóra - mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S, Układ zmywania reflektorów, Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne, Współpraca z LTE dla Audi phone box, Zawieszenie komfortowe z regulacją tłumienia amortyzatorów, Zbiornik SCR 24l (Adblue), Zestaw narzędzi z podnośnikiem.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, Turanza T005	255/40 20 101Y	4,0 mm
	lewe	Bridgestone, Turanza T005	255/40 20 101Y	4,0 mm
tylna	prawe	Bridgestone, Turanza T005	255/40 20 101Y	5,0 mm
	lewe	Bridgestone, Turanza T005	255/40 20 101Y	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - zgodnie z procedurą), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy, wgniecenia. W jednym kluczyku niesprawne przyciski funkcyjne, grot prawidłowy. Niesprawne domykanie drzwi LP.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako

kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	4K0823029B	rysa/odprysk	
2	Listwa maskująca R	4K0845454	zarysowanie	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	4K0831051B	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	4K0831052B	rysa/odprysk	
5	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	4M8837205BGRU	rysa/odprysk	
6	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	4M8837206BGRU	rysa/odprysk	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	4K5833052B	zarysowanie	
8	Błotnik tylny L	4K5809837	wgniecenie	
9	Błotnik tylny R	4K5809838	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14




Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23




Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61