

Nr zlecenia: 75/17/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/17

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                             | Dane: [O] X-2025  |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy            | VIN:              | NMTBZ3BE20R097030 |
| Marka:                                              | TOYOTA                      | Nr rejestracyjny: | WE4J802           |
| Model pojazdu:                                      | Corolla 1.8 Hybrid MR`19 E6 | Nr Info-Ekspert:  | 037-03194         |
| Wersja:                                             | Comfort e-CVT               | Rok produkcji:    | 2021              |
| Wskazanie drogomierza                               | 150779 km                   |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/09/22                  |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/09/13                  |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy            |                   |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1835 kg                     |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | hybrydowa (benzyna/elektr.) |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika spalinowego                 | 1798 ccm / 72kW (98KM)      |                   |                   |
| Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego      | 90kW (122KM) / 53kW (72KM)  |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16            |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)               |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni  |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                               |
|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 33   | Sterowanie systemem audio w kierownicy                   |
| 2    | Asystent utrzymania pasa ruchu LTA        | 34   | Sterowanie telefonem w kierownicy                        |
| 3    | Czujnik zmierzchu                         | 35   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich |
| 4    | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą      | 36   | System Apple Carplay/Android Auto                        |
| 5    | Elementy nadwozia dodatkowo chromowane    | 37   | System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall    |
| 6    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 38   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD      |

|    |                                                                        |    |                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 7  | Gniazdo 12V                                                            | 39 | System kontroli trakcji TRC                              |
| 8  | Hamulec postojowy elektryczny                                          | 40 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach       |
| 9  | Immobilizer                                                            | 41 | System multimedialny Toyota Touch 2                      |
| 10 | Kamera cofania                                                         | 42 | System rozpoznawania znaków drogowych RSA                |
| 11 | Kierownica multifunkcyjna                                              | 43 | System stabilizacji toru jazdy VSC                       |
| 12 | Kierownica pokryta skórą                                               | 44 | System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS |
| 13 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                   | 45 | System wspomagania hamowania awaryjnego                  |
| 14 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości                  | 46 | System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC           |
| 15 | Komputer pokładowy                                                     | 47 | System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS                 |
| 16 | Kurtyny powietrzne boczne                                              | 48 | Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone     |
| 17 | Listwa okienna chromowana                                              | 49 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                   |
| 18 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                           | 50 | Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone        |
| 19 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                            | 51 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                      |
| 20 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                 | 52 | Światła do jazdy dziennej LED                            |
| 21 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach | 53 | Światła drogowe automatyczne AHB                         |
| 22 | Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń                                       | 54 | Światła p/mgielne przednie LED                           |
| 23 | Ogranicznik prędkości automatyczny ASL                                 | 55 | Tapicerka tekstylna                                      |
| 24 | Podłokietnik przedni                                                   | 56 | Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55                   |
| 25 | Podłokietniki siedzeń tylnych                                          | 57 | Tempomat adaptacyjny                                     |
| 26 | Podsufitka w jasnej tonacji                                            | 58 | Wspomaganie układu kierowniczego                         |
| 27 | Poduszka powietrzna kierowcy                                           | 59 | Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"                     |
| 28 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                                  | 60 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz |
| 29 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                  | 61 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 30 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                    | 62 | Zestaw naprawczy opon                                    |
| 31 | Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem                                | 63 | Złącze "AUX"                                             |
| 32 | Przycisk uruchamiający silnik                                          | 64 | Złącze "USB"                                             |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
 Siedzenia tylne dzielone  
 Siedzenia tylne składane

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Koło zapasowe dojazdowe

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                            | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *KLEBER 205/55 R16 91H DYNAXER HP4 TL | 6,2          |
| Przednie prawe: | *KLEBER 205/55 R16 91H DYNAXER HP4 TL | 6,5          |
| Tylne lewe:     | *KLEBER 205/55 R16 91H DYNAXER HP4 TL | 6,7          |
| Tylne prawe:    | *KLEBER 205/55 R16 91H DYNAXER HP4 TL | 6,6          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Wnęka drzwi tylnych   | L     | Zarysowania lakieru            |      |         |
| 4    | Wnęka drzwi tylnych   | P     | Zarysowania lakieru            |      |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 **KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 100-130              |      |
| 2    | Dach             |       | 100-130              |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 100-130              |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 100-130              |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 100-130              |      |

|    |                               |   |         |  |
|----|-------------------------------|---|---------|--|
| 6  | Błotnik tylny                 | L | 100-130 |  |
| 7  | Błotnik przedni               | P | 100-130 |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 100-130 |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 100-130 |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 100-130 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 100-130 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia     | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|------------------------|------|---------|
| 1    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Pęknięty kierunkowskaz |      |         |
| 2    | Zderzak tylny             |       | Zarysowany             |      |         |



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Poplamiony             |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Poplamiony             |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Zabrudzona, poplamiona |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone             |      |         |
| 5    | Dywanik przedni                               | L     | Porwany                |      |         |
| 6    | Tapicerka tylna                               | P     | Zarysowana             |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                            |                  |
|---|--------------------------------------------|------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG         |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG         |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG         |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG         |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG         |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | Szorują hamulce. |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG         |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania    | BEZ UWAG         |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*