

Nr zlecenia: 95/02/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 02.12.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	NMTBD3BE50R015774
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	PY53206
Model pojazdu:	Corolla 1.8 Hybrid MR`23 E6d	Nr Info-Ekspert:	037-03628
Wersja:	Style e-CVT	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	48795 km		
Data pierwszej rejestracji	09.08.2023		
Data ważności badania technicznego	09.08.2026		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1835 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elekt.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1798 ccm / 72kW (98KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	103kW (140KM) / 70kW (95KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	46	Spryskiwacze reflektorów
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	47	Sterowanie systemem audio w kierownicy
3	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	48	Sterowanie telefonem w kierownicy
4	Bluetooth	49	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
5	Czujnik zmierzchu	50	System "inteligentny klucz"
6	Digital Cockpit - cyfrowy wyświetlacz zegarów 12,3"	51	System Apple Carplay/Android Auto
7	Dywaniki welurowe	52	System automatycznego powiadamiania

8	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	53	ratunkowego eCall
9	Elementy nadwozia dodatkowo chromowane	54	System detekcji przeszkód ICS
10	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	55	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
11	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	56	System kontroli trakcji TRC
12	Funkcja komend głosowych na telefon	57	System łączności Toyota Connected Car
13	Głośniki 6 szt.	58	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
14	Gniazdo 12V	59	System multimedialny Toyota Smart Connect z wyświetlaczem 10,5"HD
15	Hamulec postojowy elektryczny	60	System nawigacji Toyota Connect z mapami online (4 lata)
16	Immobilizer	61	System ostrzegania pieszych o nadjeżdżającym pojeździe AVAS
17	Kamera cofania	62	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
18	Kierownica multifunkcyjna	63	System stabilizacji toru jazdy VSC
19	Kierownica pokryta skórą	64	System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
20	Klamki zewnętrzne lakierowane	65	System wspomagania hamowania awaryjnego
21	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	66	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
22	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	67	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
23	Koło zapasowe dojazdowe	68	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
24	Komputer pokładowy	69	Szyby przednie regulowane elektrycznie
25	Kurtyny powietrzne boczne	70	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
26	Listwa okienna chromowana	71	Szyby tylne przyciemniane
27	Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane	72	Szyby tylne regulowane elektrycznie
28	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	73	Światła do jazdy dziennej LED
29	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	74	Światła drogowe automatyczne AHB
30	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	75	Światła p/mgielne przednie LED
31	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	76	Światła przednie LED
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	77	Światła tylne LED
33	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	78	Tapicerka tekstylna
34	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	79	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 225/45
35	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	80	Tempomat adaptacyjny
36	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	81	Tuner radiowy cyfrowy DAB
37	Oświetlenie wnętrza podstawowe	82	Wspomaganie układu kierowniczego
38	Podłokietnik przedni	83	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
39	Podłokietnik siedzeń tylnych	84	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
40	Podsufitka w jasnej tonacji	85	Zamek centralny zdalnie sterowany
41	Poduszka powietrzna kierowcy	86	Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT
42	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	87	Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT
43	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	88	Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT
44	Poduszki powietrzne boczne przednie	89	Złącze "USB" w tunelu centralnym
45	Przycisk uruchamiający silnik		Złącze "USB-C"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany

- Fotel pasażera podgrzewany
- 3Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
- Siedzenia tylne dzielone
- Siedzenia tylne składane
- 4Systemy VSC + TRC
- System kontroli trakcji TRC
- System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DUNLOP	225/45	R17	91W SP SPORT MAXX TL	5,0
Przednie prawe:	DUNLOP	225/45	R17	91W SP SPORT MAXX TL	5,0
Tylne lewe:	DUNLOP	225/45	R17	91W SP SPORT MAXX TL	6,0
Tylne prawe:	DUNLOP	225/45	R17	91W SP SPORT MAXX TL	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Jacek Ducki

Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Dach		Wgniecenia		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Pokrywa tylna			Pozostałość okleiny	


Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-140	
2	Dach		70-140	
3	Błotnik przedni	L	70-140	
4	Drzwi przednie	L	70-140	
5	Drzwi tylne	L	70-140	
6	Błotnik tylny	L	70-140	
7	Błotnik przedni	P	70-140	
8	Drzwi przednie	P	70-150	
9	Drzwi tylne	P	70-140	
10	Błotnik tylny	P	70-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Szyba przednia		Pęknięcie		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40

[illegible]

Fot. nr 41

Przebieg wykonany	
Przebieg:	14639-20
Data:	2021-07-20

TO A & LEXUS
Centrum Wrocław ul. Legnicka 164-168
64-200 Wrocław, ul. Legnicka 164-168
NIP: 663-000-0237

Przebieg wykonany	
Przebieg:	
Data:	


Przebieg wykonany	
Przebieg:	
Data:	

Przebieg wykonany	
Przebieg:	
Data:	


Przebieg wykonany	
Przebieg:	
Data:	

Powierzenie wykonania przeglądu koniecznie jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu