

Nr zlecenia: 95/27/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/27

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WB A48FU0708D28413
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	DW1WH21
Model pojazdu:	320 Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G20	Nr Info-Ekspert:	003-06446
Wersja:	xDrive M Sport Steptronic	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	147639 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/09/07		
Data ważności badania technicznego	2026/09/07		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2230 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	42	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Asystent uwagi	43	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
3	Autoalarm	44	Poduszka powietrzna kierowcy
4	BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji	45	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością

5	ConnectedDrive Services	46	odłączenia
6	Czujnik deszczu	47	Poduszki powietrzne boczne przednie
7	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	48	Przycisk Start/Stop
8	Dywaniki welurowe	49	Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome
9	Emergency call	50	Reflektory LED
10	Fotele przednie sportowe	51	Schówek na rękawiczki
11	Funkcja Follow-Me-Home	52	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
12	Głośniki 6 szt.	53	System Active Guard Plus
13	Gniazdo 12V w przednim schowku	54	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
14	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	55	System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
15	Immobilizer	56	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
16	Kierownica wielofunkcyjna	57	System przeladunkowy
17	Klamki podświetlane	58	System stabilizacji toru jazdy DSC
18	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	59	Szyby atermiczne
19	Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M	60	Światła tylne LED
20	Kolumna kierownicy regulowana	61	Światło powitalne
21	Kontroler iDrive	62	Tapicerka połączenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem
22	Końcówki układu wydechowego podwójne	63	Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanymi rozmiarami opon
23	Kurtyny powietrzne boczne	64	Technologia SCR
24	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	65	Telefonia ulepszona z rozszerzoną łącznością
25	Lampy tylne LED	66	Teleservices
26	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	67	Tempomat z funkcją hamowania
27	Listwy ozdobne aluminium Rhombicle	68	Trójkąt ostrzegawczy
28	Listwy progowe czarne z napisem "BMW"	69	Tuner radiowy cyfrowy DAB
29	Listwy progowe M z przodu	70	Uchwyty na kubki z przodu
30	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	71	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
31	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	72	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
32	Obramowania Shadow Line BMW Individual	73	Wyświetlacz panoramiczny
33	Ochrona pieszych - symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym	74	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
34	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	75	Zaglówki siedzeń tylnych składane
35	Oslony przeciwsłoneczne	76	Zamek centralny zdalnie sterowany
36	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED	77	Zawieszenie sportowe M
37	Oświetlenie wewnętrzne	78	Zbiornik paliwa 59l
38	Pakiet aerodynamiczny typu "M"	79	Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
39	Pakiet schowków dodatkowych	80	Zestaw naprawczy opon
40	Pedały i podnózek M	81	Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
41	Podłokietnik centralny przedni regulowany	82	Złącza USB w podłokietniku typu A i C

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - Usługi Concierge Services
 - Usługi Connected Drive
 - Przygotowanie do Apple CarPlay
 - Usługi zdalne
 - System In-Car Experiences

- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania plus
 - Asystent parkowania
 - Kamera Surround View
 - Funkcja Surround View z Top View i Panorama View
- 2 Szyby tylne przyciemniane
- 3 Tapicerka tekstylna-skórzana Sensatec (dopłata)
- 4 Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 791 M", opony Performance, rozmiar mieszany (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 225/40 R19 93Y XL TURANZA	5,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 225/40 R19 93Y XL TURANZA	5,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 255/35 R19 96Y XL TURANZA	5,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 255/35 R19 96Y XL TURANZA	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.

Opony Pirelli Sottozero 3 225/50 R17 5-7mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz


Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielec i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	120	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	P	Przytarty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w

szczegółności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 41



Fot. nr 42

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu