

Nr zlecenia DEKRA: SANCNM/SUL/85541/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139139	AUDI, A4 [8W] 19-24, A4 35 TFSI mHEV S Line S tronic				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1984	150/110	automatyczna	57 635	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
GD9H902	WAUZZZF42PN019624		05-06-2023/2023	05-06-2026	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 14-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Felgi aluminiowe 18 (5 ramienne), stylistyka S z ogumieniem 245/40, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Końcówki rur wydechowych, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium z logo S, podświetlane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane, Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia z ograniczeniem prędkości, Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy, Oświetlenie wnętrza, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni, Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie, Reflektory przednie w technologii LED, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, Szyba przednia, akustyczna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wariant dla niepalących, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zawieszenie sportowe, Zderzaki, wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi, Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Audi Smartphone Interface, Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami, Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę, Audi phone box (w konsoli centralnej) -

system głośnomówiący, Audi sound system, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna, sportowa, spłaszczona u dołu - skórzana, Lakier metalik, Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki, Pakiet optyczny Czerń z pierścieniami Audi w kolorze czarnym → [Pakiet Czerń, Pakiet optyczny Czerń (Singleframe, listwy boczne, listwy w zderzakach w kolorze czarnym), Pierścienie Audi z przodu i z tyłu oraz oznaczenia modelu w kolorze czarnym, Pierścienie Audi w kolorze czarnym, Pakiet optyczny Czerń], Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy → [Pakiet oświetlenia Ambiente, Diody w dolnej części drzwi z tyłu (białe), Uchwyty na kubki z przodu (oświetlenie wielokolorowe), Oświetlenie ambiente drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe), Oświetlenie konturowe drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe), Oświetlenie konturów deski rozdzielczej (wielokolorowe), Pakiet oświetlenia Ambiente, Pakiet oświetlenia Ambiente], Pakiet promocyjny Comfort → [Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa, Dodatkowe oświetlenie wnętrza w technice LED, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Pakiet oświetlenia Ambiente, Fotele przednie ogrzewane, Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i autoalarmem, Kluczyk komfortowy, Podłokietnik przedni komfortowy], Pakiet promocyjny Exterior → [Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Lampy przednie i tylne w technologii LED(diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu, Felgi aluminiowe 19 (10-ramienne) Audi Sport z ogumieniem 245/35], Pakiet systemów wspomagających Miasto → [Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Układ kontroli ruchu poprzecznego z tyłu, Ostrzeżenie przy wysiadaniu, Audi side assist z Audi pre sense rear, ostrzeż. przy wysiadaniu i asyst. ruchu poprzecznego z tyłu, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Kamera cofania, Audi side assist z Audi pre sense rear, Audi side assist z Audi pre sense rear], System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch, Tapicerka tkaninowa System, Współpraca z LTE dla Audi phone box.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WinterCraft WP72	245/35 19 93W	4,5 mm
	lewe	KUMHO, WinterCraft WP72	245/35 19 93W	4,5 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, Ice-pLUS s210	245/35 19 93V	6,0 mm
	lewe	IMPERIAL, Ice-pLUS s210	245/35 19 93V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - zgodnie z procedurą), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy, wgniecenia.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan

pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	8W0601025M	zarysowanie	
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	8W0601025M	zarysowanie	
3	Opona		ubytek materiału	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	8W0807065ASGRU	zarysowanie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Kanapa, fotele		zaplamiona(y)	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	8W0831051B	rysa/odprysk	
2	Zaślepka klamki zew. drzwi przednich L	8W1837239GRU	rysa/odprysk	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	8W5833052D	zarysowanie	
4	Próg/Słupki środkowy (B) R	8W5809848A	wgniecenie	
5	Błotnik tylny L	8W5809837A	wgniecenie	
6	Błotnik tylny R	8W5809838A	wgniecenie, zarysowanie	
7	Nakładka słupka A góra L	8W0867233DV48	zarysowanie	
8	Nakładka słupka C dół L	8W0867767A4PK	zarysowanie	
9	Nakładka słupka C dół R	8W0867768A4PK	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31




Fot. 32


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33



Fot. 34




Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63




Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70



Fot. 71



Fot. 72

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73