

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/85495/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139967	AUDI, Q7 19-24, Q7 50 TDI mHEV Quattro S Line Tiptr.				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2967	286/210	automatyczna	68 078	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SK156XY	WAUZZZ4M0PD034275		17-07-2023/2023	17-07-2026	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 14-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm, Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold, Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi music interface, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył, Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji, Audi virtual cockpit, Bez układu zmywania reflektorów, Boczne poduszki przód + kurtyny powietrzne, Dywaniki podłogowe - przód i tył, ESP, Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej, Elektryczna nagrzewnica powietrza, Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) ramiona w kształcie gwiazdy z ogumieniem 255/55, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ust. fotela kierowcy, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Górna część deski rozdzielczej ze szwem kontrastowym, Hamulce tarczowe z przodu (18"), Hamulce tarczowe z tyłu (17"), Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu, Kamera cofania, Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Kluczyk z pilotem z funkcją Safelock, Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, przód S-line, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne z funkcją pamięci, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko boczne po stronie pasażera automatycznie opuszczane podczas cofania, Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie, Oświetlenie wnętrza, Podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym, Reflektory podstawowe, Relingi dachowe - srebrne, Spoiler dachowy S line, Sygnalizacja zapięcia pasów, System Start/Stop, System nagłośnienia Audi Sound System, Szyba przednia termoizolacyjna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka łączona skóra naturalna/ekologiczna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne kanapa, dzielona i składana, Tylne oparcie składane i dzielone, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną, Zagłówki z przodu, Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension sport, Zderzaki S line w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi, Zestaw wskaźników, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED.

Wypożyczenie dealerskie

Audi phone box, Audi virtual cockpit plus, Elektryczne wspomaganie domyknięcia drzwi, Felgi aluminiowe 20 (10-ramienne) Audi Sport z połyskiem z ogumieniem 285/45, Fotele przednie podgrzewane, Fotele z przodu z funkcją wentylacji, Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa, Kluczyk komfortowy z alarmem antywłamaniowym, Lakier metalik, Lampy przednie HD Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami i spryskiwaczami, Podsufitka tkaninowa, czarna, Relingi dachowe - czarne, System nagłośnienia Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników), Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Wzmocnienie odbioru LTE.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, PZero	285/45 20 112Y	4,5 mm
	lewe	Pirelli, PZero	285/45 20 112Y	4,5 mm
tylna	prawe	Pirelli, PZero	285/45 20 112Y	4,0 mm
	lewe	Pirelli, PZero	285/45 20 112Y	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (NIE), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - zgodnie z procedurą), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy, wgniecenia. Nietypowe odgłosy z komory silnika.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	4M0845099ATNVB	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	DH009100		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	4M0831052G	rysa/odprysk	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Przysłona	4M0807733EIX3	rysa/odprysk	
2	Błotnik przedni L	4M0821105D	zarysowanie	
3	Pokrywa przednia	4M0823029A	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	4M0831051G	rysa/odprysk	
5	Nakładka dolna drzwi przednich L	4M0853959MMX3	rysa/odprysk	
6	Nakładka dolna drzwi przednich R	4M0853960MMX3	rysa/odprysk	
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	4M0833051E	rysa/odprysk	
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	4M0833052E	zarysowanie	
9	Poszerzenie drzwi tylnych R	4M0854820HMX3	zarysowanie	
10	Nakładka zderzaka tylnego, góra	4M0807511GRU	zarysowanie	
11	Tarcza koła aluminiowa przód L	4M0601025Q	zarysowanie	
12	Nakładka pokrywy tylnej dół	4M0867973J4PK	wgniecenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63