

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/85496/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecaniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawca:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0142087	AUDI, Q3 Sportback 19-, Q3 35 TFSI mHEV S tronic				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	150/110	automatyczna	39 071	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WZ586GN	WAUZZZF38P1103011		21-07-2023/2023	21-07-2026	pomarańczowy/UNI

Data oględzin: 14-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Asystent ruszania na wzniesieniach, Audi drive select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Audi pre sense front, Cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25", Czujnik zmierzchowy światła + czujnik deszczu, Dywaniki podłogowe - przód i tył, ESP, Element dekoracyjny na tablicy rozdzielczej w optyce czarnego szkła, Felgi aluminiowe 17 (5 podwójnych ramion) z ogumieniem 215/65, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Funkcja rozpoznawania zajętości siedzeń, Hamulce tarczowe z przodu (16"), Hamulce tarczowe z tyłu (17"), Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja manualna, Lakier uni, Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z tworzywa sztucznego, bez podświetlenia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne manualnie przyciemniane, Manualna blokada otwierania drzwi od wewnątrz, Ogranicznik prędkości, regulowany, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Osłona silnika, Oznaczenie modelu i technologii, Oświetlenie wnętrza, Podsufitka tkaninowa w kolorze srebrnym, Poduszki powietrzne boczne, przód, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe przód i tył, Podłokietnik przedni, Podłokietnik środkowy z przodu, Pokrywa bagażnika (manualna), Poszycie zewnętrzne słupków B i C czarne z połyskiem, Radio MMI Plus z 8.8" ekranem, Rama dachu i listwy wokół szyb bocznych z anodowanego aluminium, Reflektory podstawowe, Regulacja zasięgu reflektorów, automatyczna, Spoiler dachowy, Standardowe siedzenia przednie, System ESC z selektywnym rozdziałem momentu obrotowego, System Start-Stop z rekuperacją, Szyba przednia z izolacją akustyczną, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Argument, Tylna kanapa plus, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wariant dla niepalących, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego - servotronic, Wykończenie wnętrza - Micrometalic, Zagłówki z przodu, Zagłówki z tyłu (3 sztuki), Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie sportowe, Zderzaki czarne matowe karbowane (tworzywo sztuczne), Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set, Zestaw narzędzi samochodowych, Złącze Bluetooth, Światła dzienne, Światła przeciwmgielne z tyłu, Światła tylne.

Wyposażenie dealerskie

Audi pre sense front dla adaptacyjnego tempomatu, Elektryczna regulacja lędźwiowa foteli przednich, Elementy we wnętrzu z Alcantary w kolorze pomarańczowym, Felgi aluminiowe 19 (20-ramienne) Audi Sport szare, częściowo polerowane z ogumieniem 235/50, Fotele przednie regulowane elektrycznie i pamięcią ustawień fotela kierowcy, Kamery Top View, Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna plus, skórzana ze spłaszczonym wieńcem, Klimatyzacja automatyczna, Lakier niemetalizowany, Lampy przednie Matrix LED (LED tył, dynamiczne kierunkowskazy przód/tył, spryskiwacze reflektorów), Lusterka zewnętrzne przyciemniane automatycznie, el.składane i regulowane, ogrzewane i z pamięcią, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie, Pakiet Assistance → [Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI, Kamera ułatwiająca parkowanie, Audi side assist i Audi lane assist, pakiet, Kamera cofania], Pakiet Comfort → [Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold, Alarm w połączeniu z Advance Key z funkcją Safe Lock, Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne, Fotele przednie podgrzewane], Pakiet Sun & Light → [Pakiet optyczny wnętrza w tonacji aluminium, Asystent świateł drogowych, Oświetlenie wnętrza konturowe/ambiente - 6 profili kolorystycznych, 30 barw do wyboru, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Lampy przednie LED, statyczne światła skrajne, dynamiczne kierunkowskazy z tyłu, lampy tylne LED], Pakiet optyczny Czerń → [Osłona chłodnicy, listwy ozdobne przy bocznych szybach, zderzakach i lusterkach z czarnymi akcentami], Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika → [Schowki pod przednimi fotelami, Siatki w oparciach foteli przednich, Gniazdo 12V w bagażniku, Siatka mocująca bagaż, Schowek w bocznym poszyciu bagażnika], Spryskiwacze lamp przednich, Tapicerka skórzana/skóra ekologiczna mono.pur 550, Tempomat z automatyczną kontrolą odległości z funkcją stop & go i Audi pre sense - przód, Tylne kanapa składana, dzielona 40:20:40 ze środkowym podłokietnikiem i uchwytem na kubki.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, Alenza	235/50 19 99V	4,0 mm
	lewe	Bridgestone, Alenza	235/50 19 99V	5,0 mm
tylna	prawe	Bridgestone, Alenza	235/50 19 99V	5,0 mm
	lewe	Bridgestone, Alenza	235/50 19 99V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - zgodnie z procedurą), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy, wgniecenia.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie

wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	83F831052A	wgniecenie	0.5

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, kompletne K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	83F831051A	rysa/odprysk	
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	83F833052A	wgniecenie	
3	Nakładka zderzaka tylnego, góra	83F807067GRU	zarysowanie	
4	Pokrywa tylna	83F827025	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52




Fot. 53



Fot. 54




Fot. 55



Fot. 56


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59



Fot. 60