

Nr zlecenia: 26/01/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/01

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUZZZF25PN010513
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	TK031CG
Model pojazdu:	A6 Quattro 40 TDi MR`18 E6 C8	Nr Info-Ekspert:	002-03455
Wersja:	S tronic	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	90234 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/09/28		
Data ważności badania technicznego	2027/09/23		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2325 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 150kW (204KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem refleksyjnym	33	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
2	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	34	Spoiler tylny
3	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem	35	System "Audi pre sense basic"
4	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa	36	System "Audi pre sense front"
5	Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne	37	System Audi Drive Select
6	Dywaniki przód/tył	38	System automatycznej recyrkulacji powietrza
7	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej	39	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Filtr p/pyłkowy	40	System kontroli trakcji ESC
9	Fotele przednie standardowe	41	System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation
10	Głośniki 8 szt.	42	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
11	Gniazdo 12V z tyłu	43	System Start/Stop
12	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)	44	Szyba przednia laminowana
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	Szyby termoizolacyjne
14	Kolumna kierownicy regulowana	46	Światła do jazdy dziennej LED
15	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	47	Światła tylne LED
16	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	48	Tapicerka tekstylna "Index"
17	Listwy progowe aluminiowe	49	Tarcze kół aluminiowe 17" 10-ramienne (COU)
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	51	Układ kierowniczy progresywny
20	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	52	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
21	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), convex	53	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
22	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych	54	Wykładzina bagażnika
23	Oslony p/słoneczne z lusterkiem do makijażu, podświetlanym, po stronie kierowcy i pasażera	55	Wyłożenie podłogi bagażnika
24	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu	56	Zagłówki foteli przednich regulowane
25	Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Podłokietnik przedni komfortowy	58	Zawieszenie dynamiczne
27	Podsufitka tkaninowa	59	Zbiornik AdBlue 12l
28	Poduszka powietrzna kierowcy	60	Zderzaki wzmocnione
29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	61	Zestaw naprawczy opon
30	Poduszki powietrzne boczne	62	Zestaw narzędzi
31	Radio MMI plus	63	Złącze Bluetooth
32	Reflektory przednie LED		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV		
2	Fotele przednie regulowane elektrycznie Fotel kierowcy regulowany elektrycznie Fotel kierowcy z pamięcią położenia Fotel pasażera regulowany elektrycznie		
3	Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną		
4	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Kierownica pokryta skórą		

- 5 Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem
Komputer pokładowy
Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
- 6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterko zewnętrzne prawe z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania
- 7 System Audi Music Interface
System Audi Music Interface
Złącze USB 2 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Audi Sound (dopłata)
Wzmacniacz audio 180W
Głośniki 10 szt. wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce
- 2 Funkcja wentylacji dla foteli przednich
- 3 Koło zapasowe dojazdowe
- 4 Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane
- 5 Pakiet dodatkowych schowków (dopłata)
Siatka mocująca bagaż
Gniazda 12V dodatkowe 2 szt.
Uchwyty na napoje w środkowym tylnym podłokietniku
- 6 Reflektory przednie HD Matrix LED (dopłata)
Układ zmywania reflektorów
Kierunkowskazy dynamiczne
Reflektory przednie HD Matrix LED cyfrowe
- 7 System Audi smartphone Interface
- 8 Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźowaniu się koła
- 9 Tapicerka skórzana/mono.pur 550 (dopłata)
- 10 Tarcze kół aluminiowe 18" 5-ramienne (dopłata)
- 11 Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika elektryczne
- 12 Zestaw narzędzi z podnośnikiem
- 13 Złącza "USB" do ładowania dla pasażerów siedzących z tyłu

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 225/55 R18 102H XL CINTURATO WINTER 2 TL	6,5
Przednie prawe:	PIRELLI 225/55 R18 102H XL CINTURATO WINTER 2 TL	6,5
Tylne lewe:	PIRELLI 225/55 R18 102H XL CINTURATO WINTER 2 TL	6,5
Tylne prawe:	PIRELLI 225/55 R18 102H XL CINTURATO WINTER 2 TL	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY


Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Jacek Małara
Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd mokry podczas oględzin istnieje możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po wyschnięciu

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Drzwi tylne	L	80	

6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	80	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- 1

Głośność pracy silnika

BEZ UWAG
- 2

Praca układu kierowniczego

BEZ UWAG
- 3

Głośność (stuki) zawieszenia

BEZ UWAG
- 4

Skuteczność hamulca zasadniczego

BEZ UWAG
- 5

Skuteczność hamulca pomocniczego

BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPiK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historiapojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu