

Nr zlecenia: 64/02/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/02

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznik:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznik



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy (na bazie osobowego)	VIN:	T M B E B 6 N J 7 K Z 1 2 8 3 6 6
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	RZ4203W
Model pojazdu:	Fabia III 1.0 MR`19 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04061
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	265663 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/05/28		
Data ważności badania technicznego	2026/06/23		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całkow.	1541 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 55kW (75KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	System kontroli ciśnienia w oponach
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	18	System p/poślizgowy MSR

3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	19	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
4	Czujnik zmierzchu	20	System pokolizyjny ACS
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	21	System Start/Stop
6	Gniazdo 12V	22	System wspomagania nagłego hamowania
7	Immobilizer	23	System wspomagania ruszania pod górę
8	Klimatyzacja	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	25	Szyby przyciemniane
10	Konsola centralna	26	Światła do jazdy dziennej LED
11	Kurtyny powietrzne boczne	27	Światło dodatkowe STOP
12	Poduszka powietrzna kierowcy	28	Tarcze kół stalowe 14"
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	29	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	30	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Schowki pod przednimi fotelami	31	Zestaw naprawczy opon
16	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Instalacja gazowa LPG

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MATADOR 175/70 R14 84T MP 47 HECTORRA 3	4,8
Przednie prawe:	*MATADOR 175/70 R14 84T MP 47 HECTORRA 3	4,8
Tylne lewe:	*GOODRIDE 175/70 R14 88T ALLSEASON ELITE	5,0
Tylne prawe:	*GOODRIDE 175/70 R14 88T ALLSEASON ELITE	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd sprzedawany z dodatkową kanapą tylną.

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Patryk Kraszewski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		128	
2	Dach		109	
3	Błotnik przedni	L	125	
4	Drzwi przednie	L	125	
5	Drzwi tylne	L	126	
6	Błotnik tylny	L	126	
7	Błotnik przedni	P	128-136	

8	Drzwi przednie	P	128-135	
9	Drzwi tylne	P	110-128	
10	Błotnik tylny	P	114-144	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		125	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odkształcenia, zarysowania		
2	Krata wlotu powietrza		Zarysowania		
3	Lampa kierunkowskazu przedniego	L	Pęknięty klosz		
4	Zderzak tylny		Zarysowania		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie progu bagażnika		Zarysowania		
2	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Kołpak - zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG

6 Wskaźnik temperatury silnika BEZ UWAG

7 Skuteczność ogrzewania i przewietrzania BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy

programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

2025 12 03 13:05

SKUG019840

KARTA GWARANCYJNA

Dane użytkownika

Imię i Nazwisko/Nazwa:

Ulica:

Miejscowość (kod pocztowy):

Telefon:

Model samochodu SKODA

Data zakupu pojazdu

31-05-2019

Dane pojazdu

Nr nadwozia

Nr rejestracyjny

Stan licznika na dzień montażu instalacji LPG

Typ i numer zbiornika

Numer protokołu TDT zbiornika

Numer „Wyciągu ze świadectwa homologacji na sposób montażu”

Montaż urządzenia

Data montażu

Nazwa firmy dokonującej montażu

Adres firmy dokonującej montażu

tel.:

Plant: D912

KIT PREM SKODA FABIA 1.0 CHYA B 55kW/l Zd

71 931 570 060 7 SKODA 701133

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jasnogórskiej 6, 50-080 Wrocław, NIP: 515-236-84-00, KRS: 0000000000, REGON: 141523684, Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII KRS, 14.02.2020, 44521

INTER AUTO

Oddział Krasno

Pieczęć i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją gwarancji przez firmę Landi Renzo Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 1, 50-080 Wrocław, NIP: 515-236-84-00, KRS: 0000000000, REGON: 141523684, Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII KRS, 14.02.2020, 44521

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Landi Renzo Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 1, 50-080 Wrocław, NIP: 515-236-84-00, KRS: 0000000000, REGON: 141523684, Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII KRS, 14.02.2020, 44521

o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)

Podpis Użytkownika

Fot. nr 73

2025 12 03 13:06

SKUG019840

PRZEGLĄD 4 przebieg 45000 km lub 3 lata od daty montażu

14.02.2020

44521

data przeglądu

stan licznika

pieczęć zakładu dokonującego przeglądu

OBYWIAZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE

OK

NOK

DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI LPG

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAWORU TANKOWANIA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBIORNIKA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA

SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRALI GAZOWEJ

SPRAWDZENIE PRZEWODÓW POD KĄTEM PRZETARC

WYMIANA FILTRA FAZY LOTNEJ LANDIRENZO

REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30-1,35 bar)

ODCZYT DIAGNOZY SYSTEMU OMEGAS

ODCZYT DIAGNOZY I WARTOŚCI ADAPTACYJNYCH EOBD

ANALIZA SPALIN (bieg jałowy) – WYDRUK

CO

HC

(%)

(ppm)

nr

nr P

.....

.....

620062672\$620000209

Filtr gazu fazy lotn. UFI C-30 SKODA

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przeglądu

Fot. nr 74

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

3.243

11013 Albert Kalużny

System INFO-EKSPERT / SRTSiRD

Strona 43