

Nr zlecenia: 43/01/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 04.12.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0EXXWPCEKT33678
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	SK686VX
Model pojazdu:	Mondeo 2.0 EcoBlue MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	011-11007
Wersja:	Edition	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	287307 km		
Data pierwszej rejestracji	06.08.2020		
Data ważności badania technicznego	01.08.2026		
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	2270 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Bordowy/Czerwony 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Blokada drzwi elektryczna	30	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Dywaniki welurowe przód/tył o podwyższonej jakości	31	Podsufitka w jasnej tonacji
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	32	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	33	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach	35	Poduszki powietrzne boczne
7	Fotel pasażera z regulacją odcinka	36	Reflektory w technologii "Ford Dynamic LED"

8	łędźwiowego	37	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
9	Fotele przednie komfortowe	38	System Active Noise Control - aktywnej redukcji hałasu
10	Gniazdo 12V w podłokietniku przednim	39	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
11	Kamera cofania	40	System Ford MyKey
12	Kierownica pokryta skórą	41	System kontroli trakcji ESC
13	Kieszenie w oparciach foteli przednich	42	System kontroli trakcji TA
14	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	43	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
15	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	44	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
16	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	45	System wspomagania nagłego hamowania EBA
17	Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary	46	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
18	Końcówki układu wydechowego z polerowanej stali nierdzewnej	47	Światła do jazdy dziennej LED
19	Krata wlotu powietrza dolna w kolorze tworzywa, nielakierowana	48	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
20	Krata wlotu powietrza góra czarna, z chromowanymi listwami i obramowaniem	49	Światła tylne LED
21	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	50	Światła włączane automatycznie
22	Listwy progowe w kolorze tworzywa, nielakierowane	51	Tapicerka tekstylna Cypress
23	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	52	Tarcze kół aluminiowe 16" 10-ramienne
24	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	53	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
25	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	54	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
26	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	55	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów kolorowy
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	56	Zagłówki foteli przednich regulowane (góra - dół)
28	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Pas dolny zderzaka przedniego i tylnego w kolorze tworzywa, nielakierowany	58	Zestaw naprawczy opon
30	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z oświetleniem podłoża
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 5 System nawigacji satelitarnej CD/SD z Ford SYNC 3 (ICFCP)
Głośniki 8 szt.
System nawigacji satelitarnej
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze kart SD
Sterowanie radiem zdalne
Radioodtwarzacz CD/MP3
Sterowanie głosem systemu Bluetooth
Funkcja wzywania pomocy
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
Moduł TMC
Złącze "USB" 2 szt.
- 6 Szyba przednia i dysze spryskiwaczy szyby przedniej ogrzewane
Szyba przednia ogrzewana
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie

- Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
- Światła p/mgielne przednie
- System doświetlania zakrętów
- 9 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Pakiet Technology 2 (AGUAC) (dopłata)
- Reflektory adaptacyjne
- System centralnego zamka z kluczem elektrycznym KeyFree
- Włącznik "Ford Power"
- Reflektory przednie LED
- System ILT automatyczny wybór rodzaju oświetlenia zależny od prędkość
- Drzwi tyłu nadwozia otwierane i zamykane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 235/50 R17 96W K 135 VENTUS PRIME 4 TL	6,5
Przednie prawe:	HANKOOK 235/50 R17 96W K 135 VENTUS PRIME 4 TL	6,5
Tylne lewe:	HANKOOK 235/50 R17 96W K 135 VENTUS PRIME 4 TL	8,0
Tylne prawe:	HANKOOK 235/50 R17 96W K 135 VENTUS PRIME 4 TL	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogłędziny wykonał : Bogusław Kobialka
Wycenę wykonał: Maksymilian Horyd

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu, wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia, zarysowania		
4	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		240-320	
2	Dach		250-300	
3	Błotnik przedni	L	210-250	
4	Próg	L	140	
5	Drzwi przednie	L	220-260	
6	Drzwi tylne	L	230-240	
7	Błotnik tylny	L	240-260	
8	Błotnik przedni	P	220-250	
9	Próg	P	130	
10	Drzwi przednie	P	220-250	
11	Drzwi tylne	P	230-240	
12	Błotnik tylny	P	260-280	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		210	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Reflektor	P	Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Pracownik flotowy przekazał, że pojazd może szarpać przy zmianie przełożeń |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 9 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 10 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 11 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- 4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



A detailed view of the engine compartment of a red car. The engine cover is black with 'VTEC' branding. To the left, there's a large translucent coolant reservoir with a black cap. In the center, a blue-capped brake fluid reservoir is visible. To the right, a white-capped washer fluid reservoir is present. The battery is located at the bottom right. Various hoses, wires, and mechanical components are visible throughout the engine bay. The car is parked on a paved surface, and a white car is partially visible in the background.

Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90

ILICY R

D

ON

Okresy między przeglądami, kontrolami nadwozia i powłok lakierowniczych

Model	Wersja modelu	Okresy między przeglądami i głównymi		Okresy między przeglądami podstawowymi lub dodatkowymi		Okresy między przeglądami nadwozia i powłok lakierowniczych
		Lata	km	Typ	Lata	km
Toshiba	Toshiba	2	20 000	Dołączony przegląd	1	-
		1	30 000	Przebieg	-	-
Toshiba	Toshiba	2	30 000	Przebieg	1	15 000
		2	40 000	Przebieg	1	-
Toshiba	Toshiba	2	30 000	Przebieg	-	-
		2	40 000	Przebieg	1	-
Toshiba	Toshiba	2	30 000	Przebieg	-	-
		2	40 000	Przebieg	1	-

Wskazówki: Przed terminem przeglądu, odcimowego lub dodatkowego przeglądu stanu technicznego musi być wykonana kontrola nadwozia i powłok lakierowniczych. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z najbliższym oddziałem lub z najbliższym oddziałem.

Wskazówki: Nie ignoruj wskazówek wyrażonych w niniejszym celu komunikatów informacyjnych ani nie ignoruj ostrzeżeń dotyczących nadwozia i powłok lakierowniczych. Przeglądy nadwozia i powłok lakierowniczych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.

Wskazówki: Nie ignoruj ostrzeżeń dotyczących nadwozia i powłok lakierowniczych. Przeglądy nadwozia i powłok lakierowniczych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

Data: 04.08.2010

Przebieg: 8

Aktualne Akcje Serwisowe Sprawdzone: ☒

Ochrona Akcji Serwisowej wykonano: ☒

Historia Obsługi

Bemo Motors
 ul. 10.00
 10-107 81-044 Poznań, ul. Włocławka 10
 60-000 000
 79-012 Szczecin, ul. Pomorska 11-08
 tel. (91) 4 200 400
 fax (91) 4 200 400
 e-mail: bemo@bemo.pl

Przebieg: 12.2

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Podpis:

Termin następnego przeglądu:

Data: 28.5.21

Przebieg: 62265

Numer faktury: 38755

Podpis:

Termin następnego przeglądu:

REICHSTEIN & OPITZ GmbH
 Altesdorfer Straße 10
 99510 Apolda
 Tel.: 03 64 4 190 45-0

90.000 km

26

27

Fot. nr 91

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Pieczęć Dealera

Data: 16.05.22

Przebieg: 90068

Numer faktury: 000558246

Problemy: Doradca Serwisowy
Współceńca Kierowcy

Termin następnego przeglądu: 120K / 120 000

Pieczęć Dealera

Data: 26.10.22

Przebieg: 119822

Numer faktury: -

Problemy:

Termin następnego przeglądu: 120K / 119800km

Pieczęć Dealera

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Problemy:

Termin następnego przeglądu:

Ewidencja planowych czynności obsługowych

Płyn hamulcowy

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Problemy:

Płyn hamulcowy

Data:

Przebieg:

Numer faktury:

Problemy:

Pasek rozrządu

Data:

Przebieg:


Numer faktury:

Problemy:

Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu