

Nr zlecenia: 44/01/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/04

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0EXXWPCEKK39485
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	SK297VY
Model pojazdu:	Mondeo 2.0 EcoBlue MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	011-11004
Wersja:	Titanium	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	196987 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/07/01		
Data ważności badania technicznego	2026/06/25		
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2330 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 110kW (150KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Blokada drzwi elektryczna	32	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Dywaniki welurowe przód/tył	33	Podsufitka w jasnej tonacji
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	34	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	35	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach	37	Poduszki powietrzne boczne
7	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	38	Przycisk rozrusznika Ford Power
8	Fotele przednie sportowe	39	Reflektory halogenowe projekcyjne
9	Gniazdo 12V w podłokietniku przednim	40	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i

10	Kamera cofania	41	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
11	Kierownica pokryta skórą	42	System Driver Alert -monitorowania koncentracji kierowcy
12	Kieszenie w oparciach foteli przednich	43	System Ford MyKey
13	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	44	System kontroli trakcji ESC
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	System kontroli trakcji TA
15	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	46	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
16	Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary	47	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
17	Krata wlotu powietrza dolna w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem	48	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
18	Krata wlotu powietrza górna czarna, z chromowanymi listwami i obramowaniem	49	System wspomagania nagłego hamowania EBA
19	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	50	Szyby boczne przednie akustyczne
20	Listwy progowe w kolorze nadwozia	51	Światła do jazdy dziennej LED
21	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	52	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
22	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	53	Światła tylne LED
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	54	Światła włączane automatycznie
24	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	55	Tapicerka tekstylna Smitty
25	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	56	Tarcze kół aluminiowe 17" 5x2-ramienne
26	Nakładki na progi przednich drzwi z wykończeniem w kolorze aluminium	57	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
27	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	58	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
28	Obramowania bocznych szyb w kolorze chromu	59	Wyświetlacz między zegarami 10,1" kolorowy
29	Oświetlenie wnętrza LED	60	Zagłówki foteli przednich regulowane (górze - dół)
30	Pas dolny zderzaka przedniego i tylnego w kolorze nadwozia	61	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	62	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z oświetleniem podłoża
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 5 Ogranicznik prędkości inteligentny - Intelligent Speed Assist
Tempomat aktywny
System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości
- 6 System FordPass Connect
Hotspot Wi-Fi
Aktualizacja map Europy przez WI-FI
Informacja o ruchu drogowym
Status systemów pokładowych
Funkcja lokalizacji pojazdu
Zdalne otwieranie/zamykanie drzwi
- 7 System Lane Keeping Alert
System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy
Lane Keeping Aid - system utrzymywania pasa ruchu
- 8 System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+ i Ford SYNC 3 (ICFCZ)
System nawigacji satelitarnej
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze kart SD
Sterowanie radiem zdalne
Radioodtwarzacz CD/MP3
Sterowanie głosem systemu Bluetooth

- Funkcja wzywania pomocy
Tuner radiowy cyfrowy DAB+
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
Moduł TMC
Złącze "USB" 2 szt.
Głośniki 12 szt.(w tym subwoofer) Sony
- 9 System Pre-Collision Assist -wspomagania unikania kolizji
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym
System Advanced Emergency Braking
- 10 System wspomagający parkowanie Active Park Assist
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
System wspomagający parkowanie Active Park Assist
System monitorowania otoczenia podczas wyjazdu tyłem
- 11 Szyba przednia i dysze spryskiwaczy szyby przedniej ogrzewane
Szyba przednia ogrzewana
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 12 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 13 Światła p/mgienne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgienne przednie
System doświetlania zakrętów
- 14 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 15 Zamek centralny z kluczem elektronicznym KeyFree
Zamek centralny z kluczem elektronicznym KeyFree
Włącznik "Ford Power"
Oświetlenie wewnętrzne LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe dojazdowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN ULTRAC 235/50/17	7,0
Przednie prawe:	*VREDESTEIN ULTRAC 235/50/17	7,0
Tylne lewe:	*VREDESTEIN ULTRAC 235/50/17	7,0
Tylne prawe:	*VREDESTEIN ULTRAC 235/50/17	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Bogusław Kobiałka


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania, Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
8	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, zarysowania		
9	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej		

/// Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.)

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		160-170	
2	Dach		110-120	
3	Błotnik przedni	L	100-120	
4	Próg	L	100	
5	Drzwi przednie	L	90-110	
6	Drzwi tylne	L	100-120	
7	Błotnik tylny	L	110-130	
8	Błotnik przedni	P	150-160	
9	Drzwi przednie	P	110-120	
10	Drzwi tylne	P	110-120	
11	Błotnik tylny	P	120-130	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, Odpryski powłoki lakierowej	Uszkodzone mocowanie zderzaka z lewej strony	
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Niekompletna		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	Pracownik floty przekazał iż przy zmianie przełożeń samochód może szarpać- konieczna weryfikacja serwisowa
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z

prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie

wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historiapojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106

Okresy między przeglądami, kontrolami nadwozia i powłoki lakierniczej

Model	Wersja modelu	Okres między przeglądami głównymi		Dodatkowy przegląd podsumowujący lub obowiązujący do rocznego przeglądu stanu technicznego			Okres między przeglądami nadwozia i powłoki lakierniczej
		Lata	km	Typ	Lata	km	
Transit Courier	1.5i EcoBlue – alternatywna skrzynia biegów	2	20 000	Droczny przegląd stanu technicznego	1	-	1
	Siłnik benzynowy	1	30 000	-	-	-	1
	Siłnik wysokoprężny	2	30 000	Przegląd podstawowy	1	15 000	1
Transit Custom	2.0i EcoBlue	2	40 000	Droczny przegląd stanu technicznego	1	-	1
	2.2i Duratorq-TDCi Diesel	2	50 000	-	-	-	1

Wskazówka: Przed terminem przeglądu okresowego lub drocznego przeglądu stanu technicznego może być skontaktowany ze swoim Dealerem.

Wskazówka: Nie ignoruj wskazówek wyrażonych w niniejszym komunikacie, ponieważ mogą one być konieczne w celu uniknięcia szkód. Wykonaj je zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonaj je zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonaj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Wskazówka: Nie ignoruj zaleceń dotyczących przeglądów między przeglądami okresowymi i przeglądami nadwozia i powłoki lakierniczej. Wykonaj je zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonaj je zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonaj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Przegląd przedprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedprzedażny

☐ Data: _____

☐ Przebieg: 156 km

☐ Aktualne Akcje Serwisowe Sprawdzane: ☒

☐ Chęć Akcji Serwisowej Wykonanej: ☒

Peczęć Dealera: **Auto Styl**
 50-100 Toruń, ul. Gdańska 4
 tel. 56 559 99 44 - 56 559 99 45
 fax 56 24 21 809

Auto Styl Sp. z o.o.
 Pełnomocnik: [Podpis]
 Rafał Kulonowski

Przegląd przedprzedażny

☐ Data: 2020.01.17

☐ Przebieg: 27115 km

☐ Numer faktury: 41678

☐ Płatność: _____

☐ Termin następnego przeglądu: 2021.10.16 50471

Peczęć Dealera: **Re-Wo Auto Serwis**
 Łódź, Pabianice
Zygmunt Zalewski
 Doradca serwisowy
 tel. 42 631 44 55, fax 42 631 44 55

26

27

Fot. nr 107

[illegible]

Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu