

Nr zlecenia DEKRA: SIXT/CEN/89482/25/11/18
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 18-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Sławomir Woszczyk
SIXT
ul. Arabska 9
03-977 Warszawa



Rzeczoznawcy: **Maciej Wiącek (NEW)**
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Wycena wartości pojazdu sprzedaż

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu, Opis stanu technicznego/Kosztorys naprawy
Kod ekspertyzy	SIXT-PZP(E)/RT/KN(A)/WPO(Z)+WPO(S), KN, OST
Nr zlecenia DEKRA	SIXT/CEN/89482/25/11/18
Data zlecenia	18-11-2025
Zleceniodawca	Sławomir Woszczyk SIXT ul. Arabska 9 03-977 Warszawa
Grupa obiektów (Eurotax)	dostawcze do 3,5t
Producent	RENAULT
Model	Trafic Blue dCi 110 Euro 6 1997ccm - 110KM 2,8/3t 21-
Typ/wersja	Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Pack Clim
Nr rejestracyjny	WE9W751
VIN	VF1JL000571429942
Data oględzin	2025-11-24
Miejsce oględzin	MAZOWIECKIE, 02-159 Warszawa, Sixt - Parking techniczny Warszawa, Jamesa Gordona Bennetta 12

Zestawienie wyników

Wartość obiektu brutto (sprzedaż)² 96 000 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	dostawcze do 3,5t
Kod EC (Eurotax)	0149543
Producent	RENAULT
Model	Trafic Blue dCi 110 Euro 6 1997ccm - 110KM 2,8/3t 21-
Typ/wersja	Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Pack Clim
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/9
Masa własna [kg]	2091
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3070
Rozstaw osi 1/2	3498
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	SCE
Pojemność silnika [ccm]	1997
Moc silnika [KM/kW]	110/81
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WE9W751
VIN	VF1JL000571429942
Data 1. rejestracji	16-10-2023
Data 1. rej. w Polsce	16-10-2023
Data nast. bad. techn.	15-10-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	279 768 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, VAN CONTACT WINTER	215/65 16 107R	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VAN CONTACT WINTER	215/65 16 107R	5,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, TRANSPRO 2	215/65 16 107R	7,0 mm
	lewe	KLEBER, TRANSPRO 2	215/65 16 107R	7,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. 3. rząd siedzeń: siedzenie 3-os. | 20. Przesłona przestrzeni bagażowej |
| 2. ABS+EBV+wspomaganie nagłego hamowania | 21. Radio Connect R&Go |
| 3. Deska rozdzielcza o ziarnistej fakturze w kolorze Titane | 22. Regulator ogranicznik prędkości z funkcją hamowania podczas zjazdu z wzniesienia |
| 4. Drzwi tylne oszklone, 180 st. | 23. Schowek po stronie pasażera, zamykany w desce rozdzielczej, oświetlony (chłodzony w wersjach klim.) |
| 5. ESC, Extended Grip, wspomaganie ruszania pod górę, zapobieganie myśkowaniu przyczepy, kontrola obciążenia | 24. System kontroli ciśnienia w oponach |
| 6. Felgi stalowe 16 z ogumieniem | 25. System wspomagania ruszania pod górę Hill Start Assist |
| 7. Fotel kierowcy ze wzmocnionym podparciem bocznym i regulacją wysokości i pochylenia | 26. Szyba tylna ogrzewana |
| 8. Gwarancja 2 lata | 27. Szyby przednie elektryczne z wyłącznikiem impulsowym po stronie kierowcy |
| 9. Immobilizer | 28. Słupki tylne i osłona prowadnic lakierowane |
| 10. Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem | 29. Tapicerka materiałowa Kompo |
| 11. Kierownica z regulacją wysokości i nachylenia | 30. Tryb ECO |
| 12. Klimatyzacja manualna z przodu | 31. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika |
| 13. Komputer pokładowy | 32. Wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| 14. Koło zapasowe | 33. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 15. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie | 34. Wycieraczka szyby tylnej |
| 16. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne | 35. Wykończenie wnętrza, chromowane (nawiewy, głośniki, klamki, dźw.zm. biegów, ster. klimatyzacją) |
| 17. Osłona chłodnicy z chromowanymi wstawkami | 36. Wykładzina części bagażowej z tworzywa |
| 18. Poduszka powietrzna kierowcy o programowanym poziomie ciśnienia, zagłówki i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa | 37. Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym ekranem 4.2 cala TFT |
| 19. Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji | 38. Światła LED do jazdy dziennej |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|------------|
| 1. Lakier metalik | [S] 950 zł |
| 2. Przygotowanie do montażu alarmu | [S] 120 zł |
| 3. Szyby boczne tylne oraz tylna przyciemniane | [S] 200 zł |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto) [S]² 116 000 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji [S] 5 651 zł
 Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji [S] 121 651 zł

Przebieg

Korekta przebiegu [S] -23 930 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu [S] 97 721 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia [S] 1 270 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia [S] 98 991 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia [S] -48 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia [S] 98 943 zł

Inne

Stan dbałości i uszkodzenia (-3,00%) [S] -2 932 zł
Łącznie inne [S] -2 932 zł
Wartość pojazdu po korektach innych [S] 96 011 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

96 000 zł (brutto/sprzedaż)²

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 25-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Maciej Wiącek (NEW)
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[2] - Wartość obiektu (sprzedaż) - oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/39

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
7	Słupek środkowy lewy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Drzwi boczne lewe	do 150
10	Ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa/klapa tylna	do 150
14	Ściana boczna prawa	do 150
16	Drzwi boczne prawe	do 150
17	Słupek środkowy prawy	do 150
18	Drzwi przednie prawe	do 150
19	Próg prawy	do 150
20	Słupek przedni prawy	do 150
21	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te dokumenty, jednakże z \"ukrytymi\" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. TAK.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z przodu



Fot. 6.
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Przekątna tylna prawa



Fot. 8.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Przekątna tylna lewa



Fot. 10.
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Bok lewy z przodu



Fot. 12.
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Numer identyfikacyjny




Fot. 14.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Konsola środkowa



Fot. 20.
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Kierownica (na wprost)



Fot. 22.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Komora silnika



Fot. 24.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Koło zapasowe




Fot. 26.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27.
Spód pojazdu tył



Fot. 28.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
kontrolka



Fot. 36.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 48.
Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Drzwi tyłu prawe() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54.
Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Ściana lewa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Ściana lewa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58.

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.


Ściana prawa - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Ściana prawa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Ściana prawa() - Rysa/odprysk 3

Arkusz kontrolny**Producent**
Model**RENAULT**
Trafic Blue dCi 110 Euro 6 1997ccm - 110KM 2,8/3t
21-Typ
Nr rejestracyjny
VINTrafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Pack Clim
WE9W751
VF1JL000571429942**Wartość bazowa pojazdu**Notowanie (2022)
Notowanie (2023)[S]² 98 600 zł
[S]² 116 000 zł**Pierwsza rejestracja**Data 1. rejestracji
Data wyceny
Okres eksploatacji [lata]
Korekta 1. rejestracji
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji16-10-2023
25-11-2025
2,17
[S] 5 651 zł
[S] 121 651 zł**Przebieg**Przebieg normatywny
Różnica przebiegu
Wartość korekty

Korekta przebiegu
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu75 000,00
-204 768,00
[S] -23 930 zł

[S] -23 930 zł
[S] 97 721 zł**Wyposażenie**Korekta wyposażenia [S] 1 270 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia [S] 98 991 zł**Ogumienie**Korekta ogumienia [S] -48 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia [S] 98 943 zł**Inne**Łącznie inne [S] -2 932 zł
Wartość pojazdu po korektach innych [S] 96 011 zł**Oszacowanie wstępnej wartości pojazdu 96 000 zł (brutto/sprzedaż)²**