

Nr zlecenia DEKRA: SIXT/CEN/90072/25/11/20
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 20-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Sławomir Woszczyk
SIXT
ul. Arabska 9
03-977 Warszawa



Rzeczoznawcy: **Oskar Kwatek (NEW)**
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Wycena wartości pojazdu sprzedaż

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu, Opis stanu technicznego/Kosztorys naprawy
Kod ekspertyzy	SIXT-PZP(E)/RT/KN(A)/WPO(Z)+WPO(S), KN, OST
Nr zlecenia DEKRA	SIXT/CEN/90072/25/11/20
Data zlecenia	20-11-2025
Zleceniodawca	Sławomir Woszczyk SIXT ul. Arabska 9 03-977 Warszawa
Grupa obiektów (Eurotax)	dostawcze do 3,5t
Producent	RENAULT
Model	Trafic Blue dCi 110 Euro 6 1997ccm - 110KM 2,8/3t 21-
Typ/wersja	Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Pack Clim
Nr rejestracyjny	WE9W754
VIN	VF1JL000171429923
Data oględzin	2025-11-25
Miejsce oględzin	MAZOWIECKIE, 02-159 Warszawa, Sixt - Parking techniczny Warszawa, Jamesa Gordona Bennetta 12

Zestawienie wyników

Wartość obiektu brutto (sprzedaż)² 91 000 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	dostawcze do 3,5t
Kod EC (Eurotax)	0149543
Producent	RENAULT
Model	Trafic Blue dCi 110 Euro 6 1997ccm - 110KM 2,8/3t 21-
Typ/wersja	Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Pack Clim
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/9
Masa własna [kg]	2091
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3070
Rozstaw osi 1/2	3498
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	SCE
Pojemność silnika [ccm]	1997
Moc silnika [KM/kW]	110/81
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WE9W754
VIN	VF1JL000171429923
Data 1. rejestracji	17-10-2023
Data 1. rej. w Polsce	17-10-2023
Data nast. bad. techn.	16-10-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	256 929 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	215/65 16 104H	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	215/65 16 104H	6,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	215/65 16 104H	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	215/65 16 104H	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. 3. rząd siedzeń: siedzenie 3-os. | 21. Przesłona przestrzeni bagażowej |
| 2. ABS+EBV+wspomaganie nagłego hamowania | 22. Radio Connect R&Go |
| 3. Deska rozdzielcza o ziarnistej fakturze w kolorze Titane | 23. Regulator ogranicznik prędkości z funkcją hamowania podczas zjazdu z wzniesienia |
| 4. Drzwi tylne oszklone, 180 st. | 24. Schowek po stronie pasażera, zamykany w desce rozdzielczej, oświetlony (chłodzony w wersjach klim.) |
| 5. ESC, Extended Grip, wspomaganie ruszania pod górę, zapobieganie myśkowaniu przyczepy, kontrola obciążenia | 25. System kontroli ciśnienia w oponach |
| 6. Felgi stalowe 16 z ogumieniem | 26. System wspomagania ruszania pod górę Hill Start Assist |
| 7. Fotel kierowcy ze wzmocnionym podparciem bocznym i regulacją wysokości i pochylenia | 27. Szyba tylna ogrzewana |
| 8. Gwarancja 2 lata | 28. Szyby przednie elektryczne z wyłącznikiem impulsowym po stronie kierowcy |
| 9. Immobilizer | 29. Słupki tylne i osłona prowadnic lakierowane |
| 10. Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem | 30. Tapicerka materiałowa Kompo |
| 11. Kierownica z regulacją wysokości i nachylenia | 31. Tryb ECO |
| 12. Klimatyzacja manualna z przodu | 32. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika |
| 13. Komputer pokładowy | 33. Wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| 14. Koło zapasowe | 34. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 15. Lakier uni | 35. Wycieraczka szyby tylnej |
| 16. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie | 36. Wykończenie wnętrza, chromowane (nawiewy, głośniki, klamki, dźw.zm. biegów, ster.klimatyzacją) |
| 17. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne | 37. Wykładzina części bagażowej z tworzywa |
| 18. Osłona chłodnicy z chromowanymi wstawkami | 38. Wzmocnione podłogowe zaczepy |
| 19. Poduszka powietrzna kierowcy o programowanym poziomie ciśnienia, zagłówki i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa | 39. Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym ekranem 4.2 cala TFT |
| 20. Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji | 40. Światła LED do jazdy dziennej |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|------------|
| 1. Lakier metalik | [S] 950 zł |
| 2. Szyby boczne tylne oraz tylna przyciemniane | [S] 200 zł |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto) [S]² 116 000 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji [S] 5 687 zł
 Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji [S] 121 687 zł

Przebieg

Korekta przebiegu [S] **-23 930 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu [S] 97 757 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia [S] **1 150 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia [S] 98 907 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia [S] **-48 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia [S] 98 859 zł

Inne

Stan dbałości i uszkodzenia nieujawnione (-8,00%) [S] -7 821 zł
Łącznie inne [S] **-7 821 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych [S] 91 038 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

91 000 zł (brutto/sprzedaż)²

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 26-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Oskar Kwatek (NEW)
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[2] - Wartość obiektu (sprzedaż) - oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/37

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
7	Słupek środkowy lewy	do 150
9	Drzwi boczne lewe	do 150
10	Ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa/klapa tylna	do 150
14	Ściana boczna prawa	do 150
16	Drzwi boczne prawe	do 150
17	Słupek środkowy prawy	do 150
18	Drzwi przednie prawe	do 150
20	Słupek przedni prawy	do 150
21	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te dokumenty, jednakże z \"ukrytymi\" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. TAK.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Po demontażu zderzaka przedniego w warunkach warsztatowych istnieje możliwość ujawnienia dalszych uszkodzeń.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z przodu



Fot. 6.
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Przekątna tylna prawa



Fot. 8.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Przekątna tylna lewa



Fot. 10.
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11.
Bok lewy z przodu



Fot. 12.
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Numer identyfikacyjny



Fot. 14.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 18.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Tunel środkowy



Fot. 20.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Kierownica z lewej strony



Fot. 22.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Bagażnik



Fot. 24.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25.
Spód pojazdu przód




Fot. 26.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Tarcza hamulcowa przednia lewa




Fot. 28.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30.
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Dowód rej. Str. 1



Fot. 32.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
OC



Fot. 34.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Zderzak przedni cz L - Inne 1



Fot. 40.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.
Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Zderzak tylny cz górna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44.

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Lusterko zew L - Inne 1



Fot. 48.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50.
Reflektor L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Podłoga - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1

Arkusz kontrolny**Producent**
Model**RENAULT**
Trafic Blue dCi 110 Euro 6 1997ccm - 110KM 2,8/3t
21-Typ
Nr rejestracyjny
VINTrafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Pack Clim
WE9W754
VF1JL000171429923**Wartość bazowa pojazdu**Notowanie (2022)
Notowanie (2023)[S]² 98 600 zł
[S]² 116 000 zł**Pierwsza rejestracja**Data 1. rejestracji
Data wyceny
Okres eksploatacji [lata]
Korekta 1. rejestracji
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji17-10-2023
26-11-2025
2,17
[S] 5 687 zł
[S] 121 687 zł**Przebieg**Przebieg normatywny
Różnica przebiegu
Wartość korekty

Korekta przebiegu
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu75 000,00
-181 929,00
[S] -23 930 zł

[S] -23 930 zł
[S] 97 757 zł**Wyposażenie**Korekta wyposażenia [S] 1 150 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia [S] 98 907 zł**Ogumienie**Korekta ogumienia [S] -48 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia [S] 98 859 zł**Inne**Łącznie inne [S] -7 821 zł
Wartość pojazdu po korektach innych [S] 91 038 zł**Oszacowanie wstępnej wartości pojazdu 91 000 zł (brutto/sprzedaż)²**