

Nr zlecenia: 112/05/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 05.12.2025

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA31FZ010FP78222
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ3T167
Model pojazdu:	320 Touring Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G21	Nr Info-Ekspert:	003-06460
Wersja:	xDrive M Sport Steptronic	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	56232 km		
Data pierwszej rejestracji	11.07.2023		
Data ważności badania technicznego	11.07.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	2320 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	50	Pedały i podnózek M
2	Asystent uwagi	51	Podłokietnik centralny przedni regulowany
3	Autoalarm	52	Podłokietnik siedzeń tylnych
4	BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji	53	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
5	ConnectedDrive Services	54	Poduszka powietrzna kierowcy
6	Czujnik deszczu	55	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
7	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	56	Poduszki powietrzne boczne przednie
8	Dywaniki welurowe	57	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
9	Emergency call	58	Przycisk Start/Stop
10	Fotele przednie sportowe	59	Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome
11	Funkcja Follow-Me-Home	60	Reflektory LED
12	Głośniki 6 szt.	61	Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
13	Gniazdo 12V w przednim schowku	62	Schówek na rękawiczki
14	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	63	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
15	Immobilizer	64	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
16	Kierownica wielofunkcyjna	65	System Active Guard Plus
17	Klakson dwutonowy	66	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
18	Klamki w kolorze nadwozia, podświetlane	67	System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
19	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	68	System informacji o ograniczeniu prędkości z informacjami o zakazie wyprzedzania
20	Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M	69	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
21	Kolumna kierownicy regulowana	70	System przeładunkowy
22	Kontroler iDrive	71	System stabilizacji toru jazdy DSC
23	Końcówki układu wydechowego podwójne	72	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
24	Kurtyny powietrzne boczne	73	Szyby atermiczne
25	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	74	Światła tylne LED
26	Lampy tylne LED	75	Światło powitalne
27	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	76	Tapicerka połączenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem
28	Listwy ozdobne aluminium Rhombicle	77	Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanyymi rozmiarami opon
29	Listwy progowe czarne z napisem "BMW"	78	Technologia SCR
30	Listwy progowe M z przodu	79	Teleservices
31	Logo M w zestawie wskaźników	80	Tempomat z funkcją hamowania
32	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	81	Trójkąt ostrzegawczy
33	Mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX	82	Tuner radiowy cyfrowy DAB
34	Napis M na przednim panelu bocznym, lewym i prawym	83	Uchwyty na kubki z przodu
35	Nerka BMW czarna błyszcząca, ramka perłowy chrom, wysoki połysk	84	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
36	Obramowania Shadow Line BMW Individual	85	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
37	Obudowa lusterka w kolorze nadwozia	86	Wyświetlacz panoramiczny
38	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia	87	Wyświetlanie punktu przesunięcia
39	Ochrona przed uderzeniem bocznym	88	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
40	Oslona wpuszczana na okno, matowa czarna	89	Zagłówki siedzeń tylnych składane
41	Oslony przeciwsłoneczne	90	Zamek centralny zdalnie sterowany
42	Ostrzeganie o osobach i kontrolach zbliżania z funkcją hamowania w mieście	91	Zawieszenie sportowe M
43	Oświetlenie bagażnika	92	Zbiornik paliwa 59l
44	Oświetlenie powitalne	93	Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB

45	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED	94	Zestaw naprawczy opon
46	Oświetlenie wewnętrzne	95	Zestaw narzędzi
47	Oznaczenie modelu	96	Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
48	Pakiet aerodynamiczny typu "M"	97	Złącza USB w podłokietniku typu A i C
49	Pakiet schowków dodatkowych		

L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
Kierownica sportowa typu M
Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
Serwis Real Time Traffic Information
Usługi Concierge Services
Usługi Connected Drive
Przygotowanie do Apple CarPlay
Usługi zdalne
System In-Car Experiences
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
System nawigacji satelitarnej
Wyświetlacz Head-Up
Złącze USB w podłokietniku
Złącza USB w konsoli centralnej
Profil kierowcy
Łączność 4G LTE
System operacyjny BMW 8.0
Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wielofunkcyjnego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza dotykowego
Usługi Connected Command
Interfejs Bluetooth/Wifi
- 2 Lakier BMW Individual Frozen Pure Grey metallic (dopłata)
- 3 Reflektory LED adaptacyjne (dopłata)
- 4 Szyby tylne przyciemniane
- 5 Tapicerka tekstylna-skórzana Sensatec (dopłata)
- 6 Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 791 M ", opony Performance, rozmiar mieszany (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 225/40 R19 93Y XL TURANZA	6,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 225/40 R19 93Y XL TURANZA	6,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 255/35 R19 96Y XL TURANZA	6,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 255/35 R19 96Y XL TURANZA	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.

Opony Pirelli Sottozero 3 225/45 R18 6-7mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	70	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu