



RZECZOZNAWCY TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI Sp. z o.o.

ul. Michała Ogińskiego 109/6 66-400 Gorzów Wlkp.

tel/fax 095 7368593; email: rtm.gorzow@gmail.com

Licencja nr F/048/13

Partner:



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

„STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – EKSPERTMOT“
ROK ZAŁOŻENIA 1948

Nr zlecenia: FG5871F

z dnia: 2025/09/23

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZ16ZDM02499
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	FG5871F
Model pojazdu:	Jetta 1.4 TSI MR`11 E5	Nr Info-Ekspert:	040-06015
Wersja:	Comfortline	Rok produkcji:	2012
Wskazanie drogomierza	300695 km		
Data pierwszej rejestracji	2012/12/13		
Data ważności badania technicznego	2026/02/06		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1850 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 90kW (122KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		
Data oględzin	2025/10/03		
Miejsce oględzin	ul. Strzeszyńska 58, Poznań		

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż)

17 000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa w szybie tylnej	18	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
2	Asystent podjazdu	19	Podłokietnik centralny przedni
3	Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą	20	Podłokietnik siedzeń tylnych
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	21	Poduszka powietrzna kierowcy
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	Poduszki powietrzne boczne przednie
7	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	25	System p/poślizgowy MSR
9	Gniazdo 12V w bagażniku	26	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	Kierownica pokryta skórą	27	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Klimatyzacja manualna Climatic	28	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Kolumna kierownicy regulowana	29	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
13	Koło zapasowe pełnowymiarowe	30	Tempomat
14	Kurtyny powietrzne boczne	31	Wykończenie wnętrza "Black Pyramide"
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	32	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	33	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	34	Zderzaki w kolorze nadwozia
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV		
2	Audio System RCD 210 Głośniki 4 szt. Radioodtwarzacz CD + MP3		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+4 opony zimowe CONTINENTAL 205/55R16 91H
2	+Fotel kierowcy podgrzewany
3	+Fotel pasażera podgrzewany
4	Kierownica wielofunkcyjna Kierownica wielofunkcyjna Kierownica 3-ramienna Komputer pokładowy MFA Plus
5	Klimatyzacja Climatronic (dopłata)
6	Lakier metalizowany
7	+Spryskiwacze reflektorów
8	System nawigacji satelitarnej RNS 310
9	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów Światła p/mgielne przednie System doświetlania zakrętów

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 205/60 R16 92H	
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 205/60 R16 92H	
Tylne lewe:	*BARUM 205/60 R16 92H	BRAVURIS
Tylne prawe:	*BARUM 205/60 R16 92H	BRAVURIS

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ			
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (161 mies.)			24 600 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	809 PLN	po korekcie:	25 409 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 475 PLN	po korekcie:	26 884 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 6 615 PLN	po korekcie:	20 269 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 013 PLN		
Konieczne naprawy pojazdu	-1 550 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 2 563 PLN	po korektach:	17 706 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 691 PLN	po korekcie:	17 015 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			17 000 PLN

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

17000 PLN

(słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 3178,86 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

 KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100µm	
2	Dach		90µm	
3	Błotnik przedni	L	90µm	
4	Drzwi przednie	L	90µm	
5	Drzwi tylne	L	80µm	
6	Błotnik tylny	L	110µm	
7	Błotnik przedni	P	90µm	
8	Drzwi przednie	P	130µm	
9	Drzwi tylne	P	150µm	
10	Błotnik tylny	P	1080µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90µm	

Pomiar grubości powłoki lakierowej dokonano miernikiem typ GL PRO-SMART-FAZ

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Starcia powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Akumulator		Zużyty		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		
2	Tłumik tylny	Skorodowany		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Nie badano
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu