



Nr zlecenia: PO9H013

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzecznik:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód specjalny*	VIN:	SUS07422KV0004518
Marka:	STAR	Nr rejestracyjny:	PO9H013
Model pojazdu:	742 6.9t	Nr Info-Ekspert:	202-00052
Wersja:	742 Andoria	Rok produkcji:	1997
Wskazanie drogomierza	50540 km		
Data pierwszej rejestracji	1997/12/18		
Data ważności badania technicznego	2025/08/19		
Opis rodzaju pojazdu	Podnośnik do prac konserwacyjno-montaż.		
Rodzaj zabudowy	podest ruchomy AUTEL 195		
Rodzaj kabiny	krótka (odchylana)		
Dop. masa całkowita	6900 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna		
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / resory / 3280 mm		
Oznaczenie silnika	4CT107/A3		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	4360 ccm / 77kW (105KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	żółty		
Miejsce oględzin	ul. Strzeszyńska 58, Poznań		

Wartość pojazdu brutto (zadana)

14 000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Kabina odchylana dla trzech osób	5	Szczęki hamulcowe z automatyczną regulacją luzu
2	Opony 8.5 R17.5	6	Tachograf elektroniczny
3	Reflektory i kierunkowskazy prostokątne	7	Wspomaganie układu kierowniczego ZF
4	Silnik Andoria 4CT.107/A4/2	8	Zderzaki z laminatu

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	STOMIL OLSZTYN 8.5 R17.5 121/120M	KORMORAN U TL
Przednie prawe:	STOMIL OLSZTYN 8.5 R17.5 121/120M	KORMORAN U TL
Tylne LZ:	STOMIL OLSZTYN 8.5 R17.5 121/120M	KORMORAN U TL
Tylne LW:	STOMIL OLSZTYN 8.5 R17.5 121/120M	KORMORAN U TL
Tylne PZ:	STOMIL OLSZTYN 8.5 R17.5 121/120M	KORMORAN U TL
Tylne PW:	STOMIL OLSZTYN 8.5 R17.5 121/120M	KORMORAN U TL
Zapasowe:	STOMIL OLSZTYN 8.5 R17.5 121/120M	KORMORAN U TL

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (341 mies.) *			10 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	8 333 PLN	po korekcie:	18 333 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	- 916 PLN		
Aktualność badań technicznych	- 916 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 1 832 PLN	po korektach:	16 501 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 2 497 PLN	po korekcie:	14 004 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			14 000 PLN

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

14000 PLN

(słownie: czternaście tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 2617,89 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami. Pojedyncze wgniecenia kabiny kierowcy

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		

UKŁAD NAPĘDOWY

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa skrzyni biegów	Wyciek oleju		

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Amortyzator przedni	L	Wyciek oleju		
2	Amortyzator przedni	P	Wyciek oleju		
3	Resor przedni	L	Nadmierny luz		
4	Resor przedni	P	Nadmierny luz		

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Przekładnia kierownicza		Wyciek oleju		

NADWOZIE ŁADUNKOWE

Pojazd zabudowany podestem ruchomym Bizzocchi Autel nr fabryczny 2836. Badanie dozorowe ważne do lutego 2026 r.

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1

Kluczyki (ilość sztuk)

1
- 2

Dowód rejestracyjny

TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Nie badano
- 2

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano

Nie odczytano nr ramy.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu