

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **BMW**
Typ: **3 Coupe**
Fahrgestellnummer: **WBAWD11030P359396**
Erstzulassung: **16.06.2010**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU4**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **202.170 km**
Kraftstoffart: **Diesel**
Farbe: **BLACK SAPPHIRE**
Leistung: **130 kW / 177 PS**
Hubraum: **1995 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **4**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Aktive Kopfstützen
2	Außenspiegel elektr. verstellbar
3	Kopf-Airbag-System vorn
4	Nebelscheinwerfer
5	Außenspiegel Wagenfarbe
6	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
7	Fensterheber elektrisch
8	Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
9	Reifenpannen-Anzeige
10	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
11	Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
12	Scheibenwaschdüsen heizbar
13	Stoßfänger Wagenfarbe
14	Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
15	Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
16	Außenspiegel heizbar
17	Bordcomputer
18	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

Nr.	Bezeichnung
19	Seitenairbag vorn
20	Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
21	Fernbedienung für Zentralverriegelung
22	Fußmatten Velours
23	Karosserie: 2-türig
24	Kopf-Airbag-System hinten
25	Mittelarmlehne hinten
26	Reifendruck-Kontrollsysteem
27	Anti-Blockier-System (ABS)
28	Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
29	Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
30	Sitze vorn mechanisch verstellbar
31	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
32	Blinkleuchten Weiß
33	Check-Control-System
34	Drehzahlmesser
35	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
36	Rußpartikelfilter
37	Xenon-Scheinwerfer

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Comfort-Paket
3	* Automatische Fahrlichtschaltung
4	* Licht-Paket
5	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
6	* Ablage-Paket
7	* Scheibenwischer mit Regensor
8	* Licht- und Regensor
9	* Park-Distance-Control (PDC)
10	* Klimaautomatik erweiterter Umfang
11	* Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
12	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
13	HiFi-Lautsprechersystem

Nr.	Bezeichnung
14	USB-Schnittstelle
15	Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorrüstung
16	* Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
17	* Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
18	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
19	Mittelarmlehne vorn verstellbar
20	Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
21	* Sitzheizung vorn
22	* Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
23	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
24	Raucher-Paket
25	LM-Felgen 8x17 (Sternspeiche 185)
26	Servolenkung Servotronic
27	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WBAWD11030P359396
Fahrzeugtyp: BMW 3 Coupe 130 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 10/25

- fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht rollfähig (immobil)
 nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✗ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Motorkontrollleuchte aktiv
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig

✗ = nicht funktionsfähig

— = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Fahrertür erhöhte Lackdicke 187µ
2	Kofferraumdeckel erhöhte Lackdicke 190µ

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhaube + Dach	1, 2, 3, 4	Hagelschaden	
2	Seitenteil links	5, 6, 7	Delle + Kratzer	
3	Dichtung Windschutzscheibe	8, 9	porös	
4	Stoßfänger vorne	10, 11	Steinschlag	
5	Fahrertür	12, 13, 14	zerkratzt + Delle	
6	Takdeckelband	15	gerissen	
7	Beifahrertür	16, 17, 18	Kratzer + Delle	
8	Stoßfänger hinten	19, 20, 21	zerkratzt + Beklebt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lipke Marc
 Besichtigungsdatum: 9.12.2025
 Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Motorkontrollleuchte	22	aktiv	
10	alle Felgen	23, 24, 25, 26	zerkratzt	
11	Abblendlicht rechts	27	ohne Funktion	
12	Wartung		fällig	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94V	Firestone	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94V	Falken	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94V	Michelin	4
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94V	Michelin	4



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396


TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Innenraum hi. von li.



Bild 4: Kofferraum / Laderraum

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Sonstiges



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396


TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden

Bild 1: Karosserie / Motorhaube + Dach
Hagelschaden



Bild 2: Karosserie / Motorhaube + Dach
Hagelschaden




Bild 3: Karosserie / Motorhaube + Dach
Hagelschaden



Bild 4: Karosserie / Motorhaube + Dach
Hagelschaden



Bild 5: Karosserie / Seitenteil links Delle + Kratzer



Bild 6: Karosserie / Seitenteil links Delle + Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Seitenteil links Delle + Kratzer



Bild 8: Karosserie / Dichtung Windschutzscheibe porös



Bild 9: Karosserie / Dichtung Windschutzscheibe porös



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger vorne Steinschlag



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger vorne Steinschlag



Bild 12: Karosserie / Fahrertür zerkratzt + Delle

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Fahrertür zerkratzt + Delle



Bild 14: Karosserie / Fahrertür zerkratzt + Delle



Bild 15: Technik / Takdeckelband gerissen



Bild 16: Karosserie / Beifahrertür Kratzer + Delle



Bild 17: Karosserie / Beifahrertür Kratzer + Delle



Bild 18: Karosserie / Beifahrertür Kratzer + Delle

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt +
Beklebt



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt +
Beklebt



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt +
Beklebt



Bild 22: Technik / Motorkontrollleuchte aktiv




Bild 23: Reifen-Felge / alle Felgen zerkratzt



Bild 24: Reifen-Felge / alle Felgen zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lipke Marc
Besichtigungsdatum: 9.12.2025
Auftragsnummer: 359396

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Reifen-Felge / alle Felgen zerkratzt



Bild 26: Reifen-Felge / alle Felgen zerkratzt



Bild 27: Technik / Abblendlicht rechts ohne Funktion