

**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002185976**Besichtigt am:** 14.11.2025 13:07**Berichts-Nr:** 9447311**FIN:** WVGZZZ5NZMM057344Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Tiguan
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CLD
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	12.03.2021
<b>Laufleistung:</b>	168.326 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Pure White
<b>Farbe Dach:</b>	Pure White
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	147 kW (200 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Magnetitgrau-Titanschwarz-Kristallgrau/ Titanschwarz/Schwarz/Titanschwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	05.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	14.100 KM

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Ferntriegelung	-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachhimmel schwarz
2 LED-Leselampen vorn und 2 hinten	Dachreling schwarz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung hinten
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung vorn
4 Leichtmetallräder "Suzuka" 8,5 J x 20 in Schwarz	Dekoreinlagen "Dark Grid" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digitaler Radioempfang DAB+
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasnorm EU6 AP	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Doppelton-Signalhorn
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Drehstromgenerator 180 A
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
AirStop®-Reifen 255/40 R 20	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Allradantrieb 4MOTION	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
Ambientebeleuchtung (1-farbig), in den Türdekoren	ECO-Funktion
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Rückfahrkamera "Rear View"	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit "R-Line"-Logo
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel rechts, konkav	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Außenspiegelgehäuse schwarz	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie 380A (68Ah)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Batterie/Generator Kapazität Standard	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fertigungsablauf Mexiko
Bergabfahrassistent	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Betriebsspannung 12 V	Fußgängererkennung
Bordliteratur in Deutsch	Gepäcknetz
Bordwerkzeug	Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumauskleidung in Textil	Netztrennwand
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Nicht Heissland
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gewichtsbereich 21 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Normal-Lackierung
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Head-up-Display	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Heckspoiler im "R"-Styling in Schwarz	Ohne 2. Batterie
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Ablagenpaket/box
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Aufkleber und Embleme
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Feuerlöscher
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	Ohne Garagentoröffner
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Ladedose
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
Kühlergrill	Ohne Überführungsaurüstung
Kurzheck	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne zusätzliche Bereifung
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leergewichtsbereich Standard	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Lendenwirbelstützen vorn	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Leuchte im Fußraum vorn	Pedale in Edelstahl gebürstet
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Linkslenker	Progressivlenkung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radio
Mit Individualeinbau	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Motorenstart Standard	Regensensor
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktionskamera	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifendruck-Kontrollsystem
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	R-Line "Black Style", Volkswagen R
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	R-Line Multifunktions-Sportlenker in Leder, mit Schaltwippen
Nebelschlussleuchte	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
 Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung  
 Schubladen unter den Vordersitzen  
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu ca. 90 % lichtabsorbierend  
 Seitenschutzleiste  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitze in Stoff "Race", -innenwangen in Mikrofaser "San Remo"  
 Soundsystem "DYNAUDIO Excite Surround", 8+1 Lautsprecher, 400 W Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sport-Ausstattung  
 Sprachbedienung  
 Spurwechselassistent "Side Assist Plus" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist" und Ausparkassistent  
 Stabilisator hinten  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr  
 Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger in Wagenfarbe, im "R-Line"-Styling  
 Suzuki 8,5 J x 20 in Schwarz, Volkswagen R, AirStop®, Reifen 255/40 R 20  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Top-Komfortsitze vorn  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder  
 Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)  
 Typprüfland Deutschland  
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"  
 Variante co2  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vordersitze beheizbar  
 Vordersitze mit Höheneinstellung

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	7,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair
5	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türzierleiste hinten links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.938,98
2	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.424,09
3	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.346,47
4	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.551,78
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				€ 6.261,32

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ5NZMM057344

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9447311  
vom: 14.11.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9447311  
vom: 14.11.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



4 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair



5 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Türzierleiste hinten links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

