

Nr zlecenia: 77/02/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 02.12.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	5 T D L B 3 C H 3 0 S 0 3 7 1 4 6
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WE4P217
Model pojazdu:	Highlander Hybrid MR`21 E6AP	Nr Info-Ekspert:	037-03439
Wersja:	Prestige + Tech CVT	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	142766 km		
Data pierwszej rejestracji	22.10.2021		
Data ważności badania technicznego	06.06.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe		
Dop. masa całk.	2680 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elekt.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	2487 ccm / 140kW (190KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	182kW (247KM) / 40kW (54KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD-i siln. elektr. nap. oś tylną		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa "płetwa rekina"	57	Siedzenia w III rzędzie dzielone 40/60 i składane
2	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	58	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
3	Autoalarm	59	Spryskiwacze reflektorów
4	Drzwi tyłu nadwozia otwierane zdalnie	60	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
5	Drzwi tyłu nadwozia unoszone elektrycznie	61	Sterowanie systemem audio w kierownicy
6	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	62	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
7	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	63	System automatycznego powiadamiania

8	Fotel kierowcy z pamięcią położenia	64	ratunkowego eCall
9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	65	System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
10	Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną	66	System bezkluczykowego dostępu do samochodu - inteligentny kluczyk
11	Fotel pasażera regulowany elektrycznie	67	System czyszczeniaa kamery cofania
12	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	68	System detekcji przeszkód ICS
13	Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą	69	System kontroli trakcji TRC
14	Gniazda 12V w konsoli centralnej 2 szt.	70	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
15	Hamulec postojowy elektryczny EHB	71	System monitorowania martwego pola BSM
16	Immobilizer	72	System nawigacji satelitarnej Toyota Touch 2 & Go
17	Kamera cofania z dynamicznymi liniami	73	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
18	Kierownica podgrzewana	74	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
19	Kierownica pokryta skórą	75	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
20	Kierownica wielofunkcyjna	76	System stabilizacji toru jazdy VSC
21	Klamki zewnętrzne lakierowane	77	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
22	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa z funkcją wykrywania liczby pasażerów	78	System wspomagania kierowcy w razie ryzyka zderzenia
23	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	79	System wspomagania nagłego hamowania BA
24	Koło zapasowe dojazdowe	80	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
25	Komputer pokładowy	81	System zapobiegający kolizjom na skrzyżowaniach
26	Krata wlotu powietrza górna w lakierowana, czarna z chromowanym wykończeniem	82	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
27	Kurtyny powietrzne boczne	83	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
28	Listwy drzwi chromowane	84	Szyby tylne przyciemniane
29	Listwy okienne czarne	85	Światła do jazdy dziennej LED
30	Listwy progowe ozdobne z logo Highlander	86	Światła drogowe automatyczne AHB
31	Lusterka zewnętrzne lakierowane	87	Światła p/mgienne przednie LED
32	Lusterka zewnętrzne obniżane automatycznie przy biegu wstecznym	88	Światła pozycyjne tylne LED
33	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	89	Światła stop LED
34	Lusterka wewnętrzne z pamięcią położenia	90	Światła z czujnikiem zmierzchu
35	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	91	Światła z regulacją kąta pochylenia
36	Ładowarka bezprzewodowa w konsoli centralnej	92	Tapicerka skóra/skóra ekologiczna perforowana
37	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	93	Tarcze kół aluminiowe 20" opony 235/55
38	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	94	Tempomat adaptacyjny inteligentny IACC
39	Oslona zderzaka tylnego srebrna	95	Tryb jazdy Trail Mode
40	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	96	Tuner radiowy cyfrowy DAB
41	Oświetlenie wnętrza dodatkowe nastrojowe	97	Usługi łączności Toyota Connected Car
42	Oświetlenie wnętrza LED	98	Wspomaganie układu kierowniczego EPS
43	Podłoga bagażnika podwójna	99	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
44	Podsufitka w jasnej tonacji	100	Wykończenie deski rozdzielczej (w górnej części) elementami w kolorze satynowego chromu
45	Poduszka powietrzna kierowcy	101	Wykończenie deski rozdzielczej miękkimi materiałami
46	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	102	Wykończenie drzwi elementami drewnianymi
47	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	103	Wykończenie drzwi tylnych miękkimi materiałami
48	Poduszki powietrzne boczne przednie	104	Wykończenie konsoli środkowej drewnem
49	Przycisk uruchamiający silnik	105	Wykończenie wnętrza elementami w kolorze satynowego chromu

50	Reflektory Bi-LED	106	Wykończenie wnętrza skórą ekologiczną
51	Relingi dachowe chromowane	107	Wyświetlacz wskaźników 7"
52	Roleta do bagażnika	108	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
53	Rolety p/słoneczne II rzędu siedzeń	109	Zamek centralny zdalnie sterowany
54	Selektor trybów jazdy	110	Zestaw haczyków w bagażniku
55	Siedzenia w II rzędzie dzielone 40/60 i składane	111	Złącza USB w konsoli centralnej 3 szt.
56	Siedzenia w II rzędzie regulowane	112	ZłączaUSB"dla pasażerów z tyłu 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie wentylowane
Fotel kierowcy wentylowany
Fotel pasażera wentylowany
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Pakiet Cargo
Wykładzina bagażnika
Siatka mocująca bagaż pozioma
- 7 Pakiet Premium Audio JBL
Głośniki 11 szt.
Audio System JBL Premium
- 8 System multimedialny Toyota Touch 2 "12,3"
System multimedialny Toyota Touch 2
Wyświetlacz multimedialny 12,3" kolorowy, dotykowy
- 9 System zapobiegający kolizjom PCS z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
System wykrywania pieszych
System wykrywania rowerzystów
System zapobiegający kolizjom PCS
- 10 Szyba przednia podgrzewana
Kierownica podgrzewana
Podgrzewane fotele przednie
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 235/55 R20 105W	6,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 235/55 R20 105W	6,0
Tylne lewe:	*MICHELIN 235/55 R20 105W	6,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 235/55 R20 105W	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Jacek Malara

Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		


Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-100	
2	Dach		90-100	
3	Błotnik przedni	L	90-100	
4	Drzwi przednie	L	90-100	
5	Drzwi tylne	L	90-100	
6	Błotnik tylny	L	90-100	
7	Drzwi przednie	P	90-100	
8	Drzwi tylne	P	90-100	
9	Błotnik tylny	P	90-100	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TWORZYWO	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Pęknięcie		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Uszkodzony		

JAZDA KONTROLNA

Próba ruchowa nie została przeprowadzona z uwagi na stan techniczny pojazdu, nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy

programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu