

Nr zlecenia: 63/03/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 09.12.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WB A41 E G 0 X 0 5 W 2 8 4 1 0
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	DW3VC25
Model pojazdu:	X1 2.0 Diesel MR`23 E6d U11	Nr Info-Ekspert:	003-06379
Wersja:	xDrive20d M Sport Step	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	60089 km		
Data pierwszej rejestracji	10.03.2023		
Data ważności badania technicznego	10.03.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2260 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Połączenie alarmowe Emergency call
2	Audio System	33	Relingi dachowe o wysokim połysku "M Shadowline"
3	Czujnik deszczu	34	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic dwusprzęgłowa
4	Czujnik poziomu i klasy oleju	35	Sygnal dzwinkowy dwutonowy
5	Czujnik zderzenia	36	System Active Guard
6	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	37	System Auto Start/Stop

7	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	38	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
8	Dywaniki welurowe	39	System hamowania awaryjnego
9	Funkcja Follow-Me-Home	40	System informowania o ograniczeniach prędkości
10	Funkcja ostrzegająca przed opuszczeniem pasa ruchu	41	System kontroli uwagi kierowcy
11	Głośniki 6 szt.	42	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
12	Gniazdo 12V w bagażniku	43	System Performance Control
13	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	44	System stabilizacji przyczepy
14	Hamulec postojowy elektromechaniczny	45	System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC
15	Immobilizer	46	Szyby elektrycznie regulowane
16	Klamki zewnętrzne zlicowane z powierzchnią drzwi	47	Światła stop dynamiczne
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	48	Tempomat z funkcją hamowania
18	Kolumna kierownicy regulowana	49	Trójkąt ostrzegawczy
19	Komputer pokładowy	50	Tuner radiowy cyfrowy DAB
20	Kurtyny powietrzne boczne	51	Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
21	Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych	52	Usługi Connected Drive Services
22	Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera z przodu	53	Usługi TeleServices
23	Obramowania szyb czarne matowe	54	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
24	Oparcia siedzeń tylnych z regulacją pochylenia	55	Wybór trybów jazdy
25	Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane	56	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
26	Oświetlenie Ambiente	57	Zamek centralny
27	Oświetlenie powitalne	58	Zestaw naprawczy opon
28	Oznaczenie modelu	59	Zintegrowana instrukcja obsługi
29	Podłokietnik centralny przedni	60	Złącze USB-C, 2 szt. z przodu
30	Poduszka powietrzna centralna przednia	61	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu
31	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
 - Asystent parkowania równoległego
 - Asystent parkowania prostopadłego
 - Asystent cofania
- 2 BMW Live Cockpit Plus
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System Bluetooth
 - Sterowanie głosowe
 - Łączność 4G LTE
 - System operacyjny BMW 8.0
 - Zestaw wskaźników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - System Apple Carplay
 - Funkcja Android Auto
 - Usługi Zdalne (dla smartfonu)
- 5 Pakiet M Sport
 - Fotele przednie sportowe
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
 - Podnóżek kierowcy M
 - Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów
 - Zawieszenie Adaptacyjne M
 - Napis "M" na bokach

- Kluczyk z oznaczeniem "M"
- Lakier niemetalizowany "Alpine White"
- Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline"
- Podsufitka M w kolorze antracytowym
- Tarcze kół aluminiowe 18" "Double-spoke style 838 M", dwubarwne
- Tapicerka łączona Alcantara/skóra ekologiczna Sensatec
- Deska rozdzielcza Luxury o delikatnej fakturze. Dodatkowy akcent wizualny stanowi kontrastujące szare stebnowanie
- Wykończenie wewnętrzne listwami Aluminium Hexacube, ciemne
- Specyficzna zawartość dodatkowa w pakiecie M Sport
- Listwy progowe przednie ze wstawkami aluminiowymi z napisemM
- Nakładki zewnętrzne na progi M w kolorze nadwozia
- Zderzak przód i tył w stylistyce M w kolorze nadwozia z dodatkowymi elementami w czarnym połysku
- Krata wlotu powietrza w stylistyce M satynowe aluminium

- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio system Hi-Fi Harman Kardon (dopłata)
 - Audio System Harman Kardon
 - Głośniki 12 szt.
 - Wzmacniacz
- 2 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- 3 Hak holowniczy składany elektrycznie
- 4 Lakier metalizowany "Mineral White" (dopłata)
- 5 Tarcze kół aluminiowe 19" "Double-spoke style 871 M" dwubarwne (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 245/45 R19 102Y XL P ZERO TL *	5,0
Przednie prawe:	PIRELLI 245/45 R19 102Y XL P ZERO TL *	5,0
Tylne lewe:	PIRELLI 245/45 R19 102Y XL P ZERO TL *	6,0
Tylne prawe:	PIRELLI 245/45 R19 102Y XL P ZERO TL *	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz


Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.)
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	130	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym

przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
9	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
10	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
11	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historiapojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1
Fot. nr 2
Fot. nr 3
Fot. nr 4
Fot. nr 5
Fot. nr 6
Fot. nr 7
Fot. nr 8
Fot. nr 9
Fot. nr 10
Fot. nr 11
Fot. nr 12
Fot. nr 13
Fot. nr 14
Fot. nr 15
Fot. nr 16
Fot. nr 17
Fot. nr 18
Fot. nr 19
Fot. nr 20
Fot. nr 21
Fot. nr 22
Fot. nr 23
Fot. nr 24
Fot. nr 25
Fot. nr 26
Fot. nr 27
Fot. nr 28
Fot. nr 29
Fot. nr 30
Fot. nr 31
Fot. nr 32
Fot. nr 33
Fot. nr 34
Fot. nr 35
Fot. nr 36
Fot. nr 37
Fot. nr 38
Fot. nr 39
Fot. nr 40
Fot. nr 41
Fot. nr 42
Fot. nr 43
Fot. nr 44
Fot. nr 45
Fot. nr 46
Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu