

Nr zlecenia: 126/08/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/08

Zeceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kalu ny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	W B A 5 1 E G 0 4 0 5 W 5 6 6 4 4
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	DW3VH56
Model pojazdu:	X1 2.0 Diesel MR`23 E6d U11	Nr Info-Ekspert:	003-06258
Wersja:	xDrive23d xLine Step	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	69748 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/03/23		
Data wa no ci badania technicznego	2026/03/23		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2265 kg		
Jednostka nap dowy	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemno / Moc silnika	1995 ccm / 145kW (197KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj nap du	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38 Poduszki powietrzne boczne przednie
2 Audio System	39 Połączenie alarmowe Emergency call
3 Czujnik deszczu	40 Relingi dachowe o wysokim połysku "M Shadowline"
4 Czujnik poziomu i klasy oleju	41 Skrzynia biegów automatyczna Steptronic dwusprzęgłowa
5 Czujnik zderzenia	42 Specjalny dodatkowy zakres X
6 Deska rozdzielcza Luxury o delikatnej fakturze. Dodatkowy akcent wizualny stanowi kontrastujące szare sterowanie	43 Sygnał dzwoniący dwutonowy
7 Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	44 System Active Guard
8 Dysze spryskiwaczy podgrzewane	45 System Auto Start/Stop
9 Dywaniki welurowe	46 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
10 Funkcja Follow-Me-Home	47 System hamowania awaryjnego
11 Funkcja ostrzegająca przed opuszczeniem pasa ruchu	48 System informowania o ograniczeniach prędkości
12 Głośniki 6 szt.	49 System kontroli uwagi kierowcy
13 Gniazdo 12V w bagażniku	50 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
14 Gniazdo 12V w konsoli centralnej	51 System Performance Control
15 Hamulec postojowy elektromechaniczny	52 System stabilizacji przyczepy
16 Immobilizer	53 System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC
17 Klamki wewnętrzne charakterystyczne w perłowym chromie	54 Szyby elektrycznie regulowane
18 Klamki zewnętrzne zlicowane z powierzchni drzwi	55 światła stop dynamiczne
19 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	56 Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec perforowana
20 Kolumna kierownicy regulowana	57 Tarcze kół aluminiowe 18" "aerodynamic 866", dwubarwne
21 Komputer pokładowy	58 Tempomat z funkcją hamowania
22 Krata wlotu powietrza wykończona w kolorze perłowy chrom/czarny o wysokim połysku	59 Trójkąt ostrzegawczy
23 Kurtyny powietrzne boczne	60 Tuner radiowy cyfrowy DAB
24 Listwy dachowe w kolorze nadwozia	61 Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
25 Listwy progowe przednie ze wstawkami aluminiowymi z napisem BMW	62 Usługi Connected Drive Services
26 Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych	63 Usługi TeleServices
27 Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasa przedniego	64 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
28 Obramowania szyb satynowe aluminium	65 Wstawki w zderzakach i nakładkach progów w perłowym chromie
29 Obramowanie kraty wlotu powietrza w perłowym chromie	66 Wybór trybów jazdy
30 Oparcia siedzeń tylnych z regulacją pochylenia	67 Wykończenie wewnętrzne listwami w kolorze czarnym o wysokim połysku
31 Oparcie siedzenia II rzędu dzielone 40/20/40 i składane	68 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
32 Osłony lusterek w kontrastowym kolorze Satin Chrome	69 Zamek centralny
33 Oświetlenie Ambiente	70 Zestaw naprawczy opon
34 Oświetlenie powitalne	71 Zintegrowana instrukcja obsługi
35 Oznaczenie modelu	72 Złotce USB-C, 2 szt. z przodu
36 Podłokietnik centralny przedni	73 Złotce USB-C, 2 szt. z tyłu
37 Poduszka powietrzna centralna przednia	
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego	
1 Asystent parkowania	

- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- System automatycznego parkowania samochodu
- Asystent parkowania równoległego
- Asystent parkowania prostopadłego
- Asystent cofania
- 2 BMW Live Cockpit Plus
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System Bluetooth
 - Sterowanie głosowe
 - Łączność 4G LTE
 - System operacyjny BMW 8.0
 - Zestaw wskaźników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID
- 3 Lusterka zewnętrzne trznie podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne trznie regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne trznie podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - System Apple Carplay
 - Funkcja Android Auto
 - Usługi Zdalne (dla smartfona)
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Hak holowniczy składany elektrycznie
- 2 Lakier BMW Individual "Blue Bay Lagoon metallic"
- 3 Relingi dachowe satynowe aluminium (dopłata)
- 4 Szyby przeciwsłoneczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 205/60 R18 99H XL LM 005 TL	6,0
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 205/60 R18 99H XL LM 005 TL	6,0
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 205/60 R18 99H XL LM 005 TL	7,0
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 205/60 R18 99H XL LM 005 TL	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĄ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.

Opony Bridgestone Turanza 225/55 R18 4,5 - 5mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii-pojazdu.gov.pl

Ogłoszenie wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kalu ny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	110	

7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	80	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubo ci powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotycz wyl cznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, e w pozostałych obszarach danego elementu grubo powłoki jest jednakowa ani e nie mo e wykracza poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urz dzeniem b d cym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrz dem mo e si ró ni .



NADWOZIE – Wyposa enie wewn trzne

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głó no pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczno hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczno hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybko ciomierza	BEZ UWAG
6	Wska nik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczno ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z pr dok ci do 15km/h.

Zastrze enia ograniczaj ce opini .

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotycz ce wyposa enia) słu jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie mo e by zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporz dzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodze nieakceptowalnych po zako czeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczno ci uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodze wynikaj cych z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zu ycia.

ü Je li chcesz traktowa ten dokument jako ró dło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialno . eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialno ci za takie u ycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena słu y wyl cznie do oszacowania warto ci rynkowej przedmiotu wyceny i nie mo e by wykorzystywana do adnego innego celu, ni wymieniony powy ej. W szczególno ci wycena nie mo e stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialno ci za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikaj ce z dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny, a tak e za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powy sza wycena nie jest ekspertyz stanu technicznego przedmiotu wyceny i za tak nie mo e by uznawana, w szczególno ci nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .

ü Wycen przeprowadzono w oparciu o dostarczon dokumentacj oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono bada diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawno ci i/lub uszkodze i/lub braków w zakresie mo liwym do ustalenia w warunkach ogl dzin tj. bez dost pu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprz tu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obci eniem.

- ü Rzeczoznawca podczas ogl. dzin. poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwy. szonych warto. ci pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyj. to w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawc. .
- ü Niniejsza wycena nie mo. e by. publikowana w cało. ci w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i tre. ci takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania si. wycen. w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawc. i dotycz. cych przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupuj. cy zobowi. zany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem si. wszelkich roszcze. , co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawno. ci i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwo. ci danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie mo. e by. traktowana jako gwarancja sprzeda. y przedmiotu wyceny za oszacowan. warto. .
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotycz. cych przedmiotowego pojazdu, niedost. pnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko mo. e ulec zmianie.
- ü W opinii zało. ono, e nie wykryto. adnych faktów, które mogłyby istotnie wpływa. na warto. wycenionego pojazdu, je. li w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno. ci za ewentualne bł. dy wynikaj. ce z przedstawionych informacji otrzymanych od u. ytkownika/sprzedawcy/zamawiaj. cego wycen. , je. li brak podstaw do kwestionowania ich zgodno. ci ze stanem rzeczywistym lub te. ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawc. było niemo. liwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposa. enie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno. ci za ewentualne bł. dy programu. Lista wyposa. enia w wycenie ma charakter pogl. dowy i nie potwierdza kompletno. ci. Aby ustali. specyfikacje fabryczn. wyposa. enia nale. y zwróci. si. do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono ogl. dziny rzeczoznawca nie miał mo. liwo. ci zweryfikowania poprawno. ci działania całego wyposa. enia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest wa. ny na dzie. ogl. dzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno. ci za zmiany stanu pojazdu wynikaj. ce z dalszej eksploatacji lub postoj. u (np. uszkodzenie akumulatora, powi. kszenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca si. sprawdzenie daty wyceny
- ü Je. eli elementy jednostki nap. dowej, układu przeniesienia nap. du itp., s. rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletno. ci poszczególnych układów. Mo. liwo. wyst. pienia braków w kompletacji (np. ze wzgl. du na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy cz. ci”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urz. dzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczno. ci przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podł. czenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawno. ci technicznej pojazdu. W zwi. zku z tym przyjmuje si. i. stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodze. .
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletno. ci w zakresie osprz. tu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, wa. ny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu