

Nr zlecenia: 133/04/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/04

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                          | Dane: [D] XII-2025 |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t               | VIN:               | WF0LXXTACLKY66162 |
| Marka:                                       | FORD                                     | Nr rejestracyjny:  | RZ2207X           |
| Model pojazdu:                               | Tourneo Courier 1.5 TDCi MR`18 E6.2 1.8t | Nr Info-Ekspert:   | 011-10730         |
| Wersja:                                      | Trend                                    | Rok produkcji:     | 2019              |
| Wskazanie drogomierza                        | 209796 km                                |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2019/10/04                               |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2026/10/03                               |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                    |                   |
| Dop. masa całkow.                            | 1800 kg                                  |                    |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna             |                    |                   |
| Rozstaw osi                                  | 2489 mm                                  |                    |                   |
| Oznaczenie silnika                           | EcoBlue                                  |                    |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                   |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1498 ccm / 74kW (101KM)                  |                    |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                              |                    |                   |
| Norma spalin                                 | E6.2                                     |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni               |                    |                   |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                    | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 1    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego                                | 17   | System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM  |
| 2    | Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, siedziska, wysokości | 18   | System kontroli trakcji ESC                    |
| 3    | Immobilizer                                                                   | 19   | System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW   |
| 4    | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                          | 20   | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC   |
| 5    | Klimatyzacja                                                                  | 21   | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA |
| 6    | Kolumna kierownicy regulowana                                                 | 22   | System wspomagania nagłego hamowania EBA       |
| 7    | Komputer pokładowy                                                            | 23   | Szyba tylna ogrzewana                          |
| 8    | Konsola podsufitowa                                                           | 24   | Szyby przednie regulowane elektrycznie         |
| 9    | Kurtyny powietrzne boczne                                                     | 25   | Szyby uchylne środkowej części                 |
| 10   | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                        | 26   | Światła do jazdy dziennej                      |
| 11   | Podłokietnik fotela kierowcy                                                  | 27   | Światła p/mgielne przednie                     |
| 12   | Poduszka powietrzna kierowcy                                                  | 28   | Tarcze kół stalowe 15"                         |
| 13   | Poduszka powietrzna pasażera                                                  | 29   | Wspomaganie układu kierowniczego EPAS          |
| 14   | Poduszki powietrzne boczne                                                    | 30   | Zamek centralny zdalnie sterowany              |
| 15   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD                           | 31   | Zderzaki w kolorze nadwozia                    |
| 16   | System kontroli ciśnienia w oponach                                           |      |                                                |

### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Drzwi tyłu nadwozia podnoszone + szyba ogrzewana + wycieraczka  
Szyba tylna ogrzewana  
Wycieraczka szyby tylnej  
Drzwi tyłu nadwozia podnoszone
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz MyConnection  
Głośniki 4 szt.  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Złącze "AUX"  
Radioodtwarzacz MP3
- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Koło zapasowe pełnowymiarowe

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                    | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *PAXARO 195/60 R15 88T WINTER | 5,0          |
| Przednie prawe: | *PAXARO 195/60 R15 88T WINTER | 5,0          |
| Tylne lewe:     | *PAXARO 195/60 R15 88T WINTER | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *PAXARO 195/60 R15 88T WINTER | 6,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Pojazd zweryfikowany w bazie danych [historiapojazdu.gov.pl](https://historiapojazdu.gov.pl)

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot.<br>nr |
|------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |            |
| 2    | Drzwi boczne tylne  | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |            |
| 3    | Drzwi boczne tylne  | P     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |            |
| 4    | Dach                |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |            |
| 5    | Błotnik tylny       | P     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |            |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia |       | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 90                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 80                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 70                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 170                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 160                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 90                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 220-720              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 90                   |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 70                   |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 220-290              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Kanapa tylna   |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eReczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleciennodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*