

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	414467/11/25-9573	Data raportu	25-11-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	24-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88840/25/11/17	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPCFGB50907
Marka, model	FORD Mondeo Kombi 14-19
Typ, wersja	Mondeo 1.5 EcoBoost Titanium...
Numer rejestracyjny	GD2F424
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1499 ccm/118 kW
Stan licznika	157 342 km
Data 1. rej./rok prod.	09-03-2016/2016
Data nast. bad. techn.	10-05-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Dolna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego lakierowany w kolorze nadwozia, Dwa kluczyki, Dwa kolorowe wyświetlacze między zegarami (4,2-cala), Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold, Felgi aluminiowe 17 (wzór 5x2-ramienny) z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie sportowe, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna Premium z przesuwanym podłokietnikiem, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier Uni, Lampy tylne LED, Listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu, Obudowy przednich świateł przeciwmieglnych w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podgrzewane przednie fotele, Podwójna końcówka rury wydechowej ze stali nierdzewnej, Przycisk rozrusznika Ford Power, Radio CD/MP3 z Ford Sync i AppLink (8 głośników, 4,2-calowy wyświetlacz, Bluetooth, AUX-IN, USB, iPod), Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Regulacja lędźwiowa fotela pasażera, Relingi dachowe z chromowanym wykończeniem, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Tapicerka materiałowa Prada (ze sportowymi fotelami), Tempomat z Intelligent Speed Limiter, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10,1-cala), Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie adaptacyjne (CCD) z możliwością wyboru 3 trybów pracy: Komfort, Standard lub Sport, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED), Światła przeciwmieglne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją i pamięcią położenia, Spryskiwacze reflektorów, System nawigacji satelitarnej CD/SD, Ford SYNC 2, DAB+, TMC, wyświetlacz, BT, wzyw. pomocy, 8 głośn., System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z miejsca parkingowego, System zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach (Active City Stop)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	215/55 17 94V	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	215/55 17 94V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

13	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
2	Próg L	rysa/odprysk		
3	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 36

Deska rozdzielcza - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Fotel prz. lew. - Inne 1