

Nr zlecenia: 40/21/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/21

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                | Dane: [O] XII-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy               | VIN:               | U 5 Y H M 8 1 B A J L 2 6 6 0 7 3 |
| Marka:                                              | KIA                            | Nr rejestracyjny:  | WL2610L                           |
| Model pojazdu:                                      | Ceed 1.4 MR`18 E6              | Nr Info-Ekspert:   | 052-01234                         |
| Wersja:                                             | S                              | Rok produkcji:     | 2018                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 143656 km                      |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2018/05/28                     |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/05/26                     |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |                    |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1820 kg*                       |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)   |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1368 ccm / 74kW (101KM)        |                    |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza   |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16               |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                       |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                  |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni     |                    |                                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

| L.p.                                                                   | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                                                        | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                      | Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA                                                                                                              | 19   | Radioodtwarzacz CD + MP3                                                                             |
| 2                                                                      | Autoalarm obwodowy                                                                                                                                | 20   | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                                                               |
| 3                                                                      | Czujniki ciśnienia w oponach                                                                                                                      | 21   | System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA) |
| 4                                                                      | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                                                                                              | 22   | System stabilizacji toru jazdy ESC                                                                   |
| 5                                                                      | Fotel pasażera z regulacją wysokości                                                                                                              | 23   | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC                                                        |
| 6                                                                      | Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trzbami pracv: mieiskim, pozamieiskim                          | 24   | System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA                                                             |
| 7                                                                      | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                                              | 25   | Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu                                               |
| 8                                                                      | Klimatyzacja                                                                                                                                      | 26   | Światła mijania projekcyjne                                                                          |
| 9                                                                      | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                                                   | 27   | Światła mijania włączane automatycznie                                                               |
| 10                                                                     | Koło zapasowe dojazdowe                                                                                                                           | 28   | Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym                                                                   |
| 11                                                                     | Komputer pokładowy                                                                                                                                | 29   | Tarcze kół stalowe 15"                                                                               |
| 12                                                                     | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                                                         | 30   | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne                                                 |
| 13                                                                     | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                                                                                      | 31   | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym                                                               |
| 14                                                                     | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                                                                       | 32   | Wyświetlacz komputera pokładowego Mono TFT LCD 3,5"                                                  |
| 15                                                                     | Podłokietnik centralny przedni                                                                                                                    | 33   | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                                    |
| 16                                                                     | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                                                      | 34   | Zderzaki w kolorze nadwozia                                                                          |
| 17                                                                     | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                                                                                             | 35   | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                                                     |
| 18                                                                     | Poduszki powietrzne boczne przednie                                                                                                               |      |                                                                                                      |
| <b>L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego</b> |                                                                                                                                                   |      |                                                                                                      |
| 1                                                                      | ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania<br>ABS - system zapobiegający blokowaniu kół<br>System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD |      |                                                                                                      |
| 2                                                                      | Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie<br>Szyby przednie regulowane elektrycznie<br>Szyby tylne regulowane elektrycznie                   |      |                                                                                                      |
| 3                                                                      | Tempomat z ogranicznikiem prędkości<br>Ogranicznik prędkości<br>Tempomat                                                                          |      |                                                                                                      |

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|----------------------------|
| 1    | Czujniki parkowania - tył  |

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP3 TL | 3,2          |
| Przednie prawe: | KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP3 TL | 4,2          |
| Tylne lewe:     | KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP3 TL | 4,7          |
| Tylne prawe:    | KLEBER 195/65 R15 91H DYNAXER HP3 TL | 3,6          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Weryfikacja serwisowa | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM   | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE  | ( - ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |            |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |            |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenie             |      |            |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 7    | Dach                  |       | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 8    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 9    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 10   | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |


Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd mokry podczas oględzin istnieje możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po wyschnięciu



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 120-130              |      |
| 2    | Dach                          |       | 130-140              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 130                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 130-140              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 120-130              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 130                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 120-130              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 130-140              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 130                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 130                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110-120              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Zarysowany         |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego                  | L     | Zarysowana         |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego                  | P     | Zarysowana         |      |         |
| 4    | Zderzak tylny                              |       | Zarysowany         |      |         |
| 5    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowana         |      |         |
| 6    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych   | L     | Zarysowana         |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Zabrudzona         |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Odkształcone       |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis              | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|--------------------|-------------------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego stalowa | P     |                    | Kołpak zarysowany |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Osoba okazująca oświadczyła, że w pojeździe należy wykonać wymianę elementów układu oczyszczania spalin takich jak katalizator i czujnik współczynnika nadmiaru powietrza

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybij na karoserii i numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca np. j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86





Fot. nr 87



Fot. nr 88

