

Nr zlecenia: 80/03/12/2025/Fleetmobility

z dnia: 2025/12/03

**Zleceniodawca:**

Jania Fleet Mobility sp. z o.o.  
Koreańska 31B  
52-121 Wrocław

**Rzeczoznawca:**

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [T] XII-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy*                        | VIN:               | L Y V U Z K 9 V D M B 8 0 7 9 6 7 |
| Marka:                                              | VOLVO                                    | Nr rejestracyjny:  | DW6ME09                           |
| Model pojazdu:                                      | XC 60 2.0 B4 B MILD HYBRID MR`18 E6      | Nr Info-Ekspert:   | 039-06596                         |
| Wersja:                                             | Momentum Pro Getr                        | Rok produkcji:     | 2021                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 61365 km                                 |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2021/03/05                               |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/03/05                               |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                    |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 2400 kg                                  |                    |                                   |
| Oznaczenie silnika                                  | B420T6                                   |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)     |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1969 ccm / 145kW (197KM)                 |                    |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                         |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                            |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni               |                    |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |             |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>         | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                     |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 36          | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                 |
| 2                       | Asystent podjazdu                         | 37          | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 3                       | Asystent zjazdu                           | 38          | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 4                       | Autoalarm System Volvo Guard              | 39          | Reflektory przednie LED                               |
| 5                       | Czujnik deszczu                           | 40          | Relingi dachowe zintegrowane jasne                    |
| 6                       | Czujnik wilgotności powietrza             | 41          | Roleta do bagażnika półautomatyczna                   |
| 7                       | Czujnik napięcia pasów bezpieczeństwa     | 42          | Siatka mocująca bagaż na tunelu środkowym             |

|    |                                                                        |    |                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 8  | Czujniki parkowania - tył                                              | 43 | Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową                            |
| 9  | Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie                             | 44 | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                             |
| 10 | Dywaniki tekstylne                                                     | 45 | Siedzenia tylne składane                                           |
| 11 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną                       | 46 | System Bluetooth                                                   |
| 12 | Fotel pasażera z regulacją wysokości elektryczną                       | 47 | System informowania o znakach drogowych RSI                        |
| 13 | Funkcja Android Auto / Apple CarPlay                                   | 48 | System nawigacji satelitarnej Sensus                               |
| 14 | Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą                              | 49 | System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS    |
| 15 | Gniazdo 12V w bagażniku                                                | 50 | System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL                       |
| 16 | Immobilizer                                                            | 51 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR                        |
| 17 | Kierownica 3-ramienna pokryta skórą                                    | 52 | System Start/Stop                                                  |
| 18 | Kierownica wielofunkcyjna                                              | 53 | System utrzymania pasa ruchu LKA                                   |
| 19 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                   | 54 | System wspomagający unikanie kolizji                               |
| 20 | Komputer pokładowy                                                     | 55 | Światło dodatkowe STOP                                             |
| 21 | Końcówki układu wydechowego 2 szt. chromowane                          | 56 | Tarcze kół aluminiowe 18" 5-ramienne, srebrne                      |
| 22 | Krata wlotu powietrza czarna błyszcząca z pionowymi, czarnymi żebrami  | 57 | Tempomat                                                           |
| 23 | Kurtyny powietrzne boczne                                              | 58 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                          |
| 24 | Lakier Black Stone                                                     | 59 | Usługa Volvo On Call                                               |
| 25 | Listwy boczne okien jasne                                              | 60 | Wspomaganie układu kierowniczego                                   |
| 26 | Listwy progowe Volvo                                                   | 61 | Wybór trybów jazdy Drive Mode                                      |
| 27 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                              | 62 | Wycieraczki szyby przedniej ze zintegrowanymi dyszami spryskiwaczy |
| 28 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                 | 63 | Wykończenie wnętrza aluminium IRON ORE                             |
| 29 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach | 64 | Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy                                  |
| 30 | Ogranicznik prędkości                                                  | 65 | Zagłówki siedzeń tylnych składane elektrycznie                     |
| 31 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi                    | 66 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                  |
| 32 | Oświetlenie wnętrza poziom II                                          | 67 | Zawieszenie Dynamic                                                |
| 33 | Pakiet czystego wnętrza Clean Zone                                     | 68 | Zestaw naprawczy opon                                              |
| 34 | Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki                       | 69 | Złącza USB 2 szt. w tunelu środkowym                               |
| 35 | Poduszka powietrzna kierowcy                                           |    |                                                                    |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Audio system High Performance
  - Głośniki 8 szt.
  - Radioodtwarzacz CD
  - Wyświetlacz 9" kolorowy, dotykowy
- Fotele komfortowe z tapicerką tekstylną Charcoal
  - Fotele komfortowe
  - Tapicerka tekstylna Charcoal
- Fotele przednie z elektryczną 2-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
  - Fotel pasażera z elektryczną 2-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
  - Fotel kierowcy z elektryczną 2-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, podświetlane
  - Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
  - Klamki zewnętrzne podświetlane
- Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne ściemniane automatycznie
  - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
  - Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System Keyless entry
  - System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
  - Drzwi tyłu nadwozia otwierane bezdotykowo
  - Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowanym paskiem ozdobnym
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

1 Lakier Ice White (dopłata)

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                             | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *MICHELIN 235/60 R18 PILOT SPORT 4 SUV | 5,0          |
| Przednie prawe: | *MICHELIN 235/60 R18 PILOT SPORT 4 SUV | 5,0          |
| Tylne lewe:     | *MICHELIN 235/60 R18 PILOT SPORT 4 SUV | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *MICHELIN 235/60 R18 PILOT SPORT 4 SUV | 5,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.


Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Adam Regulski

Wycena wykonana: Adam Regulski

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100-110              |      |
| 2    | Dach                          |       | 130-140              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 90-100               |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 120-130              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 120-130              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 120-130              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100-110              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 120-130              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 120-130              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 120-130              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | TWORZYWO             |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Poplamiony               |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Poplamiony               |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Poplamiona               |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone               |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zabrudzone               |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L     | Zabrudzone               |      |         |
| 7    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | P     | Zabrudzone               |      |         |
| 8    | Wnętrze bagażnika                             |       | Zabrudzenia, zarysowania |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK           |
| 3 | Apteczka               | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub

---

powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49





Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*