

Nr zlecenia: 20/15/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 15.12.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W V W Z Z Z 3 C Z F E 4 8 2 2 1 1
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	SJ80222
Model pojazdu:	Passat B8 2.0 TDI-CR MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	040-07700
Wersja:	Comfortline	Rok produkcji:	2015
Wskazanie drogomierza	278456 km		
Data pierwszej rejestracji	16.04.2015		
Data ważności badania technicznego	08.05.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	2070 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Schówek chłodzony
2	Dywaniki	29	Schówek dodatkowy w konsoli centralnej
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	30	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
4	Gniazdo 12V	31	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
5	Gniazdo 12V w bagażniku	32	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Hamulec postojowy automatyczny	33	System Front Assist
7	Hamulec wielokolizyjny	34	System ochrony pasażerów aktywny

8	Immobilizer	35	"PreCrash"
9	Kierunkowskazy LED	36	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
10	Kieszenie w oparciach foteli przednich	37	System p/poślizgowy MSR
11	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	38	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
12	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	39	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
13	Koło zapasowe pełnowymiarowe	40	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
14	Komputer pokładowy MFA Plus	41	System Start/Stop
15	Kurtyny powietrzne boczne	42	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	43	Szyby atermiczne
17	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	44	Szyby przednie regulowane elektrycznie
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	45	Szyby tylne regulowane elektrycznie
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	46	Światła do jazdy dziennej
20	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	47	Światła tylne LED
21	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	48	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/60
22	Podłokietnik centralny przedni	49	Tempomat
23	Podłokietnik siedzeń tylnych	50	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
24	Poduszka powietrzna kierowcy	51	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Poduszki powietrzne boczne przednie	53	Zderzaki w kolorze nadwozia
27	Relingi dachowe czarne		Zegar analogowy

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System "Composition Colour"
Głośniki 8 szt.
Złącze "AUX"
Złącze kart SD
Radioodtwarzacz CD/MP3
Wyświetlacz 5" dotykowy
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 4 Kierownica multifunkcyjna
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Sterowanie radiem w kierownicy
Kierownica pokryta skórą
Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 5 System "Park Pilot"
Czujniki parkowania - tył
System wspomagający parkowanie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Pakiet Business (dopłata)
Światła p/mgielne przednie
Światła do jazdy dziennej LED
Światła drogowe automatycznie włączane automatycznie -Dynamic Light Assist
System nawigacji satelitarnej "Discover Media"
Światła przednie LED
- 3 Pakiet Zimowy
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/60 R16 95H WIN.CONTACT TS 870 TL	4,8
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/60 R16 95H WIN.CONTACT TS 870 TL	5,3
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/60 R16 95H WIN.CONTACT TS 870 TL	5,8
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/60 R16 95H WIN.CONTACT TS 870 TL	7,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Ryszard Gil

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Pojazd w trakcie oględzin mokry oraz zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Dach		101-125	
3	Błotnik przedni	L	91-141	
4	Drzwi przednie	L	100-115	
5	Drzwi tylne	L	99-119	
6	Błotnik tylny	L	112-147	
7	Błotnik przedni	P	87-134	
8	Drzwi przednie	P	95-108	
9	Drzwi tylne	P	97-123	
10	Błotnik tylny	P	120-179	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-119	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, wgnieciony		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą pojazd do oględzin w pojeździe jest uszkodzony układ chłodzenia. Uszkodzeniu uległa chłodnica silnika, wąż chłodnicy - doszło do wycieku płynu chłodniczego. Silnik pojazdu prawdopodobnie uległ przegrzaniu. Z uwagi na nieznany stan techniczny pojazd nie jest eksploatowany.

Brak dodatkowych informacji na temat stanu technicznego.

Konieczna weryfikacja serwisowa stanu technicznego pojazdu oraz naprawa uszkodzonych elementów.

Możliwe wykrycie dodatkowych uszkodzeń silnika.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Ogniska korozji		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na uszkodzenia układu chłodzenia nie uruchomiono silnika pojazdu i nie wykonano jazdy kontrolnej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
8	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98

Nalepka z danymi samochodu

1	☐	WVMEZZ3C	FE482211	☐
2	☐	PASSAT Var.	CLBMT	☐
3	☐	110 kW	TDI M6F	☐
4	☐	CRL B	GFZ	☐
	☐	LA7H	TO	☐
	☐	BOA F84 90K H3V	J2B DN4	☐
	☐	IAT 102 22H	SRQ SGL TR1	☐
	☐	352 8TB 916	19E 89U	☐
	☐	BRM 12A L33 OYC	001 77M	☐

Rys. 1. 1. Numer identyfikacyjny samochodu; 2. Typ samochodu, moc silnika, przekładnia; 3. Kod silnika, kod przekładni, numer lakieru, wyposażenie wewnętrzne; 4. Wyposażenie dodatkowe, numery przedziałów (PR).

Przegląd przedprzedażny został wykonany dnia: 03.01.2005r.

Data wydania samochodu/pierwszej rejestracji: 22.01.2005r.

Peczątki partnera Volkswagen

Peczątki partnera Volkswagen

*) W zależności, co wcześniej nastąpi.

Serwis Volkswagen

Dla jakich samochodów obowiązuje niniejsza książka przeglądów serwisowych

Niniejsza książka przeglądów serwisowych obowiązuje dla następujących samochodów:	
- Golf Sportvan	- Sharan
- CC	- The Beetle
- Eos	- The Beetle Cabriolet
- Golf	- Tiguan
- Golf Cabriolet	- Touran
- Golf GTD	- Touran
- Golf GTI	- Jetta
- Golf GTT	- Passat
	- Passat Variant
	- Polo
	- Scirocco

Przeznaczenie książki przeglądów serwisowych

Dane samochodu Rys. 1 wskazywa na okładce pozwalają upewnić się, że zawsze zostaną być zarejestrowane w samochodzie przeglądowych Oryginalnych Ciągłych. Ponadto w ten sposób można określić, jaki rodzaj serwisu dotyczy danego samochodu.

- W książce przeglądów serwisowych potwierdzone jest pierwsza rejestracja albo data wydania samochodu, przegląd przedprzedażny, a w ten sposób początek okresu gwarancji dla danego samochodu.
- Książka przeglądów serwisowych zawiera informacje, kiedy musi być wykonany i jaki rodzaj przeglądu. Ponadto zawiera czynności do wykonania są różne dla poszczególnych samochodów, o indywidualnych czynnościach dla tego modelu należy zapytać w specjalistycznym serwisie.
- Partner specjalistyczny serwisu dokumentuje w książce przeglądów serwisowych wszystkie odnośne prace serwisowe.

Przechowywanie książki przeglądów wraz z kompletną dokumentacją samochodu sprawi, że książka jest zawsze dostępna.

Przy sprzedaży samochodu należy również pamiętać, aby książkę przeglądów serwisowych przekazać następnemu właścicielowi samochodu.

OSTRZEŻENIE

Nadużycie serwisu lub jego brak, albo zlekceważenie oklasy przeglądu może do prowadzić do uruchomienia samochodu ruchu drogowym, do wypadku oraz ciężkich obrażeń.

- Wykonanie czynności obsługowych należy zlecić w specjalistycznym serwisie.
- Przestrzegać instrukcji obsługi.

INFORMACJA

Firma Volkswagen nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody w samochodzie powstałe z powodu błędnej jakości lub błędnej normy oleju, nieprawidłowego smarowania lub braku dostępności części zamiennych.

Regulacje czynności serwisowych w dane służą nie tylko utrzymaniu wartości samochodu, ale wpływają też na zachowanie części eksploatacyjnych i ruchu drogowego. Czynności serwisowe należy zlecać zgodnie z tabelami przeglądów. Specjalistyczny serwis chętnie udzieli informacji.

Fot. nr 99

[illegible]

Fot. nr 100


[illegible]

Fot. nr 101

Potwierdzenie przeglądu 9

144 / 145 Wyświetlacz: tak / nie Czynności dodatkowe - wyszczególnić: ☒ 13 Wyświetlacz oleju z przegladem ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie Przebieg wykonania: 22.11.2024 przy przebiegu km: 262652 Numer nadwozia: Przebieg w km: 262652 PIEKORZ Auto-Servis Włocławek ul. Sienkiewicza 10 81-111 Włocławek tel. 77 44 00 00, fax 77 452 00 02 BOSCH Service Generacja nadwozia LongLife Pozostała specjalistyczna serwisu Pozostała partnera Volkswagen	☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji ☒ 20 Zdobycie kopii ☒ 21 Zdobycie ksero ☒ 22 Zdobycie ksero na życzenie ☒ 144 / 145 Wyświetlacz ☒ 14 Przegląd ☒ 15 z wymiarem oleju w zbiorniku ☒ 16 z odczytaniem ciśnienia przegladu ☒ 17 Zastawienie oleju silnikowy LongLife ☒ 18 Ajustowanie korozji i sprężarki (uszczelnienie gumy) ☒ 19 Sprawdzenie w układzie refrakcji</
---	---


Fot. nr 102




Fot. nr 103




Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu