

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	291697/10/24-14707	Data raportu	31-10-2024
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik inż. Michał Dzik	Data oględzin	30-10-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/83450/24/10/28	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	LVYPS06V3PP117786
Marka, model	VOLVO S90 20-
Typ, wersja	S90 B6 B AWD Ultimate Dark aut
Numer rejestracyjny	GD8F052
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1969 ccm/220 kW
Stan licznika	109 567 km
Data 1. rej./rok prod.	15-11-2022/2022
Data nast. bad. techn.	15-11-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Apple Carplay i Android Auto, BLIS - system monitorowania matwego pola lusterkach zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Dach panoramiczny odsuwany elektrycznie, Deska rozdzielcza i górne panele drzwi obszyte materiałem, Dywaniki podłogowe, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 19, 5-ramienne, Black Diamond Cut, z ogumieniem 255/40, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z elektryczną, 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją podparcia ud, Fotele tylne elektrycznie składane oraz zewnętrzne zagłówki tylne, Funkcja Auto Hold, Funkcja rozpoznawania głosu, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB-C (x2), Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne podświetlane, Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa, Komputer pokładowy, Listwa progowa, podświetlana, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Ogrzewanie tylnych foteli, Oświetlenie wnętrza dodatkowe, Podgrzewane koło kierownicy, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki, Reflektory przednie Full LED z doświetlaniem zakrętów, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby sterowana elektrycznie, Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie, Stylizacja nadwozia R-Design, Subwoofer z technologią Fresh Air, System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym, System audio Harman/Kardon Premium Sound, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System poprawy jakości powietrza z jonizacją, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka skórzana (Charcoal), Tempomat adaptacyjny ACC z Pilot Assist, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Układ oczyszczania lamp przednich, wysokociśnieniowy, Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza: Aluminium, Wyświetlacz Head-Up, Wylącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny 9 cali, dotykowy, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zawieszenie dynamiczne, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Łącze Bluetooth, Światła przeciwmgielne LED - przód, Fotele przednie z funkcją masażu, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Laminowane szyby boczne, Ogrzewanie postojowe, Przyciemniane tylne szyby

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	255/40 19 100W	3,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	255/40 19 100W	3,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT5	255/40 19 100W	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, SPORTCONTACT5	255/40 19 100W	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.4
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Nakładka zderzaka przedniego, góra	zarysowanie		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
8	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
10	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
11	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29

Dowód rej. Str. 1




Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 31

Książka serwisowa – dane



Fot. 32

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1