

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	211825/8/24-11401	Data raportu	13-08-2024
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	13-08-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/57933/24/07/30	Miejsce oględzin	MM CARS, WOLNOŚCI 153, 41-800 ZA...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SJNTANJ12U1014741
Marka, model	NISSAN Qashqai 21-
Typ, wersja	Qashqai 1.3 DIG-T mHEV 4x4 ...
Numer rejestracyjny	SK465VC
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/116 kW
Stan licznika	46 152 km
Data 1. rej./rok prod.	08-09-2021/2021
Data nast. bad. techn.	08-09-2024
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - płetwa rekina, Asystent przejazdu przez skrzyżowanie, Asystent zmiany pasa ruchu, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania, przód, Czujniki parkowania, tył, Dach panoramiczny, Felgi aluminiowe 20 z ogumieniem, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8-kierunkach, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego (4-płaszczyznową), Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z funkcją masażu, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB (x2), Gniazdo USB z tyłu (x2), Hamulec postojowy - elektryczny, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie z funkcją Auto Hold, Interfejs Bluetooth, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Kierunkowskazy tylne LED, Klamka zewnętrzna z przyciskiem, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie i bezdotykowo, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną, Koło zapasowe - dojazdowe, LSD - mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, Lampy przednie w technologii LED, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją opuszczania podczas cofania, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oświetlenie ambientowe deski rozdzielczej i bocznych drzwi, Oświetlenie ambientowe konsoli centralnej, Oświetlenie bagażnika, podwójne, Podłoga bagażnika - ruchoma, Podłokietnik - tył, ProPILOT z Navi-Link, Półka bagażnika, Radio z tunerem DAB, Relingi dachowe, System A-IVC z obsługą CRM, System I-Key z przyciskiem Start/Stop, dostępem bezkluczykowym oraz pamięcią fotela i lusterek, System eCall, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, System kamer 360, System nagłośnienia BOSE z 10 głośnikami, System nawigacji satelitarnej z ekranem 9", System ostrzegający o możliwej kolizji, System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA), System ostrzegania i interwencji przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, System regulowania prędkości, inteligentny, System rozpoznawania znaków drogowych, System stabilizacji toru jazdy przyczepy, System wykrywania pieszych/rowerzystów, System zapobiegania kolizjom podczas cofania, Szyba przednia podgrzewana, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu, Szyby przyciemniane, Tapicerka skórzana Nappa, Tempomat aktywny, inteligentny, Tylna kanapa dzielona 60/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Uchwyty do mocowania bagażu (6x), Uchwyty na kubki z przodu, Uchwyty na kubki z tyłu, VDC - System kontroli trakcji, Wlew paliwa, bezkorkowy, Wybór charakterystyki trybu jazdy, Wykończenie deski rozdzielczej miękkim materiałem w miejscu styku z kolanami kierowcy, Wyświetlacz Head-Up, zegary cyfrowe TFT 12,3", Ładowarka bezprzewodowa, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Lakier metalik, Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY4	235/45 20 100V	5,2 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY4	235/45 20 100V	5,3 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY4	235/45 20 100V	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY4	235/45 20 100V	5,3 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	4.6
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
4	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
7	Deska rozdzielcza	zarysowanie		
8	Nakładka konsoli środkowej	zarysowanie		
9	Podsufitka z dachem szklanym	zabrudzenie		
10	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6. REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Jest to miejsce uzyskiwania potwierdzeń wykonanych przeglądów okresowych. Częstotliwość oraz termin danego przeglądu okresowego są uzależnione od przebiegu km lub okresu (w miesiącach) od poprzedniego przeglądu. Prosimy postępować ściśle wg zaleceń producenta publikowanych w nin. Książce Gwarancyjnej. W momencie sprzedaży tego samochodu prosimy przekazać Książkę Gwarancyjną z potwierdzeniami wykonanych przeglądów okresowych nowemu właścicielowi.

RODZAJ PRZEGLĄDU 1011 Aktualny przebieg 10-09-22 km Data przeglądu 10-09-22 DD-MM-RR Pieczęć i podpis dealera/serwisu NISSAN 171 200 DĄBROWSKI Sp. z o.o. PL 41-804 Zabrze, ul. Wodopiók 55 Tel. (+48) 032 276 19 86, Fax (+48) 032 276 19 84 http://www.dabrowski.pl NIP: PL531-22-10-791 Następny przegląd POŚREDNI Przy przebiegu 30000 km Data 10-09-22 DD-MM-RR Numer identyfikacyjny VIN SJNTANJ2W101441	RODZAJ PRZEGLĄDU Aktualny przebieg km Data przeglądu DD-MM-RR Pieczęć i podpis dealera/serwisu Następny przegląd Przy przebiegu km Data DD-MM-RR	RODZAJ PRZEGLĄDU Aktualny przebieg km Data przeglądu DD-MM-RR Pieczęć i podpis dealera/serwisu Następny przegląd Przy przebiegu km Data DD-MM-RR
--	---	---

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Felga przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Felga przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga przednia P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 50

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Listwy deski rozdzielczej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Listwy deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Podsufitka - Inne 1



Fot. 60

Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Podsufitka() - Inne 3



Fot. 62

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3