

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	368903/7/24-9570	Data raportu	02-07-2024
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	28-06-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/48348/24/06/25	Miejsce oględzin	VAN DER CAR, PRYMASA TYSIĄCLEC...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF2XMM064949
Marka, model	AUDI A6 [C8] 18-23
Typ, wersja	A6 55 TFSI GPF mHEV Quattr...
Numer rejestracyjny	WD3922P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2995 ccm/250 kW
Stan licznika	92 377 km
Data 1. rej./rok prod.	29-03-2021/2021
Data nast. bad. techn.	19-05-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

8 głośników, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym, Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych, Audi Music Interface (UF7) - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Audi Pre Sense Front, Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód i tył, Elektryczne otwieranie pokrywy bagażnika, Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) szare z ogumieniem, Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Kierownica wielofunkcyjna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, Lakier uni, Lampy przednie w technologii LED, Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED), Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, podgrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas cofania, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową, Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni, Podsufitka materiałowa, Podłokietnik przedni, komfortowy, dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem), Progresywny układ kierowniczy, Radio MMI plus, Rozszerzony zakres ochrony pieszych, Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z regulacją i limitem prędkości, Trójkąt ostrzegawczy i apteczka, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Usługi Audi connect Safety&Service, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Zagłówki w fotelach z przodu, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Zbiornik paliwa - 63l, Zderzaki, wzmacnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED, Audi Connect Nawigacja & Infotainment, Audi Smartphone Interface, Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami, Brak oznaczenia modelu/silnika, Dach szklany panoramiczny, Elektryczne wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, Felgi aluminiowe 19 (10-ramienne, równoległe) z ogumieniem, Home link - pilot otwierania bramy garażowej, Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, z funkcją zmiany przełożeń, skórzana, ogrzewana, Klimatyzacja automatyczna - 4 strefowa, Lakier metalik, Lampy przednie HD Matrix LED, Lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Ostrzeżenie przed niezamierz. zmianą pasa ruchu, kontrola w nagłych przypadkach med. i pomoc drogowa, Pakiet Business, Pakiet Technology, Pakiet systemów wspomagających kierowcę na trasie, Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim, Poduszki powietrzne, boczne dla drugiego rzędu siedzeń, System nagłośnienia Audi Sound System, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tylna kanapa z dzielonym i składanym oparciem, Zbiornik paliwa - 73l

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SP SPORT MAXX	245/45 19 102Y	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, SP SPORT MAXX	245/45 19 102Y	6,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SP SPORT MAXX	245/45 19 102Y	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, SP SPORT MAXX	245/45 19 102Y	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
5	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26


Spód pojazdu tył

Document details:

- Vehicle Identification Number: 14650488AR1305676191888626
- Registration Number: WD 3922P
- Make/Model: PRIME CAR MANAGEMENT S.A. 191888626
- Registration Number: 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77
- Vehicle Make/Model: PRIME CAR MANAGEMENT S.A. 191888626
- Registration Number: 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77
- Vehicle Make/Model: PRIME CAR MANAGEMENT S.A. 191888626
- Registration Number: 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77

strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1