

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	211113/6/24-11401	Data raportu	06-06-2024
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-06-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/41315/24/05/31	Miejsce oględzin	VAN DER CAR, PRYMASA TYSIĄCLEC...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WDD2573211A016439
Marka, model	MERCEDES-BENZ CLS [C 25...
Typ, wersja	CLS 350 d 4-Matic 9G-TRONIC
Numer rejestracyjny	WU2003J
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2925 ccm/210 kW
Stan licznika	94 899 km
Data 1. rej./rok prod.	27-03-2019/2018
Data nast. bad. techn.	31-05-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Airbag kolan kierowcy, Aktywny asystent układu hamulcowego, Alarm antywłamaniowy (EDW), Antena GPS, Asystent zmiany pasa ruchu (aktywny), Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy, Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza), Dywaniki welurowe, EASY-PACK - możliwość załadunku dłuższych przedmiotów, Gaśnica zamontowana z przodu przy fotelu kierowcy, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica wielofunkcyjna sportowa w skórze Nappa, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna THERMATIC, Konsola centralna w kolorze czerni fortepianu, Lampy przednie LED, Mirrorlink, Moduł komunikacyjny HERMES LTE, Oparcie tylnej kanapy składane, Oświetlenie Ambient w 64 kolorach, Panel dotykowy z kontrolerem, Przygotowanie do montażu nawigacji, Radio Audio 20 z 12,3 calowym wyświetlaczem, Sterowanie funkcjami pojazdu przez smartfona, System antywłamaniowy, System nawigacji z kartą SD, System ochrony pieszych, System zapobiegający kolizjom (CPA), Technologia BlueTEC z AdBlue, Telefon i antena GPS, Uchwyty na kubki z przodu i z tyłu, Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze szarym matowym, Wykończenie wnętrza - błyszczące aluminium, Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie i układ jezdny AVANTGARDE, Zawieszenie komfortowe obniżone, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów, Zegarek analogowy, Deska rozdzielcza i boczki drzwi w skórze nappa, Fotele przednie - wentylowane, Lakier metalik, Live Traffic Information, Opony umożliwiające jazdę po przebicciu, Pakiet AMG Exterior, Pakiet KEYLESS-GO, Pakiet Lusterka, Pakiet Night, Pakiet Pamięci, Pakiet Utrzymania Pasa Ruchu, Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360, Pakiet integracji smartfona, Pakiet wnętrza designo z tapicerką czarną, Pakiet wspomaganie bezpieczeństwa jazdy Plus, Pakiet wyposażenia Advantage, Pakiet wyposażenia premium PLUS, Pakiet świateł MULTIBEAM LED, Podsuflita materiałowa - czarna, Przygotowanie pod usługi Concierge, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system, Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion szary

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1	245/40 19 98Y	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1	245/40 19 98Y	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1	275/35 19 100Y	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1	275/35 19 100Y	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek środkowy lewy	do 150
3	Słupek środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Drzwi przednie prawe	do 150
7	Drzwi tylne lewe	do 150
8	Drzwi tylne prawe	do 150
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni prawy	150 - 200
4	Dach	150 - 200
5	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
6	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Drzwi przednie lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Opona przód R	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.3
2	Felga alu przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Felga alu przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
4	Felga alu tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Dywaniki podłogi przód L	przytopienie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Opona przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Wykładzina podłogi - Inne 1