

Nr zlecenia: 170/15/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/15

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] XII-2025 |                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                   | VIN:               | <b>NMTBZ3BE60R021164</b> |
| Marka:                                              | <b>TOYOTA</b>                             | Nr rejestracyjny:  | <b>PO2LS85</b>           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Corolla 1.8 Hybrid MR`19 E6</b>        | Nr Info-Ekspert:   | <b>037-03193</b>         |
| Wersja:                                             | <b>Active e-CVT</b>                       | Rok produkcji:     | <b>2019</b>              |
| Wskazanie drogomierza                               | 212293 km                                 |                    |                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2019/08/01                                |                    |                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/07/28                                |                    |                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                          |                    |                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1835 kg                                   |                    |                          |
| Jednostka napędowa                                  | hybrydowa (benzyna/elektr.)               |                    |                          |
| Pojemność / Moc silnika spalinowego                 | 1798 ccm / 72kW (98KM)                    |                    |                          |
| Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego      | 90kW (122KM) / 53kW (72KM)                |                    |                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                    |                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                    |                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                    |                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Brązowy 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                               |
|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 28   | Sterowanie systemem audio w kierownicy                   |
| 2    | Asystent utrzymania pasa ruchu LTA        | 29   | Sterowanie telefonem w kierownicy                        |
| 3    | Czujnik zmierzchu                         | 30   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich |

|    |                                                                        |    |                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 4  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                   | 31 | System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall    |
| 5  | Gniazdo 12V                                                            | 32 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD      |
| 6  | Hamulec postojowy elektryczny                                          | 33 | System kontroli trakcji TRC                              |
| 7  | Immobilizer                                                            | 34 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach       |
| 8  | Kierownica multifunkcyjna                                              | 35 | System rozpoznawania znaków drogowych RSA                |
| 9  | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                   | 36 | System stabilizacji toru jazdy VSC                       |
| 10 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości                  | 37 | System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS |
| 11 | Komputer pokładowy                                                     | 38 | System wspomagania hamowania awaryjnego                  |
| 12 | Kurtyny powietrzne boczne                                              | 39 | System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC           |
| 13 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                           | 40 | System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS                 |
| 14 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                            | 41 | Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone     |
| 15 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                 | 42 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                   |
| 16 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach | 43 | Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone        |
| 17 | Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń                                       | 44 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                      |
| 18 | Ogranicznik prędkości automatyczny ASL                                 | 45 | Światła do jazdy dziennej LED                            |
| 19 | Podłokietnik przedni                                                   | 46 | Światła drogowe automatyczne AHB                         |
| 20 | Podłokietniki siedzeń tylnych                                          | 47 | Tapicerka tekstylna                                      |
| 21 | Podsufitka w jasnej tonacji                                            | 48 | Tempomat adaptacyjny                                     |
| 22 | Poduszka powietrzna kierowcy                                           | 49 | Wspomaganie układu kierowniczego                         |
| 23 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                                  | 50 | Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"                     |
| 24 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia                  | 51 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz |
| 25 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                    | 52 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 26 | Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem                                | 53 | Złącze "AUX"                                             |
| 27 | Przycisk uruchamiający silnik                                          | 54 | Złącze "USB"                                             |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Radioodtwarzacz CD + MP3 + Bluetooth + 6 głośników  
Głośniki 6 szt.  
Radioodtwarzacz CD + MP3  
System Bluetooth
- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane
- Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65  
Opony 195/65 R15  
Tarcze kół stalowe

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- Koło zapasowe dojazdowe
- Lakier metalizowany

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                         | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *FIRESTONE 195/65 R15 91H ROADHAWK | 6,0          |
| Przednie prawe: | *FIRESTONE 195/65 R15 91H ROADHAWK | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *FIRESTONE 195/65 R15 91H ROADHAWK | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *FIRESTONE 195/65 R15 91H ROADHAWK | 6,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**


Pojazd zweryfikowany w bazie danych [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

Ogledziny wykonał: Janusz Chomicz

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                   | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                          |      |            |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Starcia powłoki lakierowej                           |      |            |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                       |      |            |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Odpryski powłoki lakierowej                          |      |            |
| 5    | Błotnik tylny         | L     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej        |      |            |
| 6    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu |      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 90-110               |      |
| 2    | Dach                          |       | 90-110               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 90-110               |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90-110               |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 90-110               |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 90-110               |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 90-110               |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 90-110               |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 90-110               |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 90-110               |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 90-110               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                               | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania, ubytki |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana                                       |      |         |

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Poplamiona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Kierownica wielofunkcyjna |       | Przetarcie materiału |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła       | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 7 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14







Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60






Fot. nr 61




Fot. nr 62







Fot. nr 65



Fot. nr 66

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu