

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217524/12/25-11401	Data raportu	17-12-2025
Rzeczoznawcy	Damian Koch (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	12-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/93561/25/12/01	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0YXXTTGYHK07142
Marka, model	FORD Transit Custom 2.0 Eco...
Typ, wersja	Transit Custom 340 L1H1 Limit...
Numer rejestracyjny	PY44654
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1996 ccm/125 kW
Stan licznika	292 043 km
Data 1. rej./rok prod.	14-12-2017/2017
Data nast. bad. techn.	13-01-2026
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

3-osobowa ławka w drugim rzędzie, ze schowkiem pod siedzeniami, Automatyczna skrzynia biegów SelectShift, 6-biegowa, Czujnik deszczu, Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, bez szyb, ką otwarcia 180 stopni, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 215/65, Fotel pasażera podwójny, ze schowkiem i oparciem składanym w stólik, podgrzewany, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, LAC - system kontroli obciążenia pojazdu, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, składane, Lusterka boczne z obudowami w kolorze nadwozia, Poduszka powietrzna pasażera, Przegroda formowana, z oknem, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio MyConnection z 4-calowym wyświetlaczem, USB, iPod, Bluetooth, sterowaniem z kierownicy i 6 głośnikami, System Auto Start Stop, Szyba przednia Quickclear, ogrzewana, Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy, Szyby tylne przyciemniane, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Wyłożenie boków przedziału ładunkowego, do połowy wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zderzak przedni w kolorze nadwozia, Zderzak tylny w kolorze nadwozia, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Światła przeciwmgielne z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów, Światła przednie włączane automatycznie, Alarm pojemnościowy, Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe, Hak holowniczy z systemem kontroli stabilności przyczepy (TSC), Nagrzewnica spalinowa, programowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODRIDE, ALLSEASON	215/65 16 109107R	1,0 mm
	lewe	GOODRIDE, ALLSEASON	215/65 16 109107R	4,0 mm
tylna	prawe	CROSSWIND, GRIPPEAK 4S	215/65 16 102V	5,0 mm
	lewe	UNIROYAL, RAINMAX3	215/65 16 109107T	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200
3	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	zarysowanie	WY	1.7
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Nakładka błotnika tylnego tył dół L	rozerwanie	WY	0.3
4	Nakładka pokrywy tylnej dół L	nawiercony(e) otwór/otwory	WY	0.2
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
7	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
8	Nakładka błotnika L	zarysowanie		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
10	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
11	Ośłona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
14	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
15	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
16	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
17	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
18	Nakładka błotnika tylnego tył dół R	zarysowanie		
19	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
20	Tapicerka drzwi dół L	zarysowanie		
21	Tapicerka drzwi dół R	zarysowanie		
22	Nakładka pokrywy tylnej dół R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50


Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 66

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Felga tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Felga tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Felga tylna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73


Opona tylna L - Inne 1



Fot. 74

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Klamka drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 82

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2



Fot. 86

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Tapicerka drzwi tylnych L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 90

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 92

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2



Fot. 94

Ostona p/słoneczna lewa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 96

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Podsufitka - Inne 1



Fot. 98

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 100

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 102

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 104

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 106

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3