

Nr zlecenia: 30/09/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/09

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W0VBD6EB7JG001784
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	WY194CG
Model pojazdu:	Astra V 1.4 MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	028-05890
Wersja:	Enjoy	Rok produkcji:	2017
Wskaźnik drogowości	112714 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/09/20		
Data ważności badania technicznego	2026/09/12		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	1820 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1399 ccm / 92kW (125KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	15	Spoiler tylny dachowy
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	Sterowanie radiem w kierownicy
3	Kierownica pokryta skórą	17	Sterowanie telefonem w kierownicy
4	Klimatyzacja	18	Sterowanie tempomatem w kierownicy
5	Kolumna kierownicy regulowana	19	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Komputer pokładowy	20	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Kurtyny powietrzne boczne	21	System kontroli trakcji TCS

8	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	22	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
9	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	23	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	24	Szyby tylne regulowane elektrycznie
11	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	25	Światła do jazdy dziennej LED
12	Poduszka powietrzna kierowcy	26	Tarcze kół stalowe 16", strukturalne
13	Poduszka powietrzna pasażera	27	Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	28	Zamek centralny

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- System multimedialny R4.0
Radioodtwarzacz
Głośniki 6 szt.
Złącze "USB"
System Bluetooth
Złącze "AUX"
Wyświetlacz kolorowy, dotykowy 7"
Sterowanie głosowe
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DĘBICA 205/55 R16 91T FRIGO 2	6,1
Przednie prawe:	*DĘBICA 205/55 R16 91T FRIGO 2	6,3
Tylne lewe:	*DĘBICA 205/55 R16 91T FRIGO 2	6,2
Tylne prawe:	*DĘBICA 205/55 R16 91T FRIGO 2	6,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Wartość bazowa pojazdu, ustalona na podstawie danych Info-Ekspert jako uśredniona wartość rynkowa dla pojazdu referencyjnego, została obniżona przy zastosowaniu korekty odzwierciedlającej realne warunki transakcyjne i cenę zakupu

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Rafał Sypułek

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, zarysowania wnęki		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania wnęki		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania wnęki		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		266-322	
2	Dach		90-94	
3	Błotnik przedni	L	90-91	
4	Drzwi przednie	L	95-106	
5	Drzwi tylne	L	90-104	
6	Błotnik tylny	L	86-91	
7	Błotnik przedni	P	200-349	
8	Drzwi przednie	P	177-201	
9	Drzwi tylne	P	164-345	
10	Błotnik tylny	P	168-1500	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		72-75	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Oberwane mocowanie		
2	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
5	Szyba przednia		Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Poplamiona		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
4	Schówek		Zarysowany		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Odpryski, poplamione		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
9	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone		
10	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia, zarysowania		
11	Tunel środkowy		Zarysowania		

12	Dywanik Przedni	L	Rozerwany		
----	-----------------	---	-----------	--	--

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tłumik tylny	Korozja		



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Zarysowania kołpaka		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Zarysowania kołpaka		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Zarysowania		



UKŁAD HAMULCOWY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L	Zużyta		
2	Tarcza hamulcowa przednia	P	Zużyta		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Zestaw wskaźników wyświetla kontrolkę CHECK ENGINE oraz ciśnienia opon - konieczna weryfikacja serwisowa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 6 | Gaśnica | TAK |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107




Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny	
Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny	Dane pojazdu
Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.	Model <u>ASTRA</u>
	Numer identyfikacyjny pojazdu <u>W0UBD6E37J6001726</u>
	Typ silnika, numer silnika <u>Bm71878HA5X0046</u>
	Skrzynia biegów <u>MANUALNA</u>
	Kod koloru lakieru <u>G03</u>
	Kod wykończenia wnętrza <u>TAFE</u>
	Numer kluczyka <u>2 2295</u>
	Data pierwszej rejestracji <u>20.09.2017</u>
	Przygotował Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd
	Adres <u>MM CARS Sp. z o.o.</u> 40-271 Katowice, ul. Lotnisko 81 Tel. +48 22 787 33 56 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód KRS 0000183947 NIP 954-24-61 nr 0000183947 Kapitał zakładowy: 10.456.000 PLN
	Miejscowość, data <u>PL 0081</u>
	Dane rejestrowe <u>PL 0081</u>
	Podpis i pieczęć (Autoryzowany Dealer marki Opel)
	<u>MM CARS Sp. z o.o.</u> 40-271 Katowice, ul. Lotnisko 81 Tel. +48 22 787 33 56 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód KRS 0000183947 NIP 954-24-61 nr 0000183947 Kapitał zakładowy: 10.456.000 PLN

Fot. nr 113

6

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☒
Data: 28.05.2015 km 30465

Klasa: dexos1 ☒ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ W: 30

Lepkość: 5W-30
Środek przeciwzłaziący
zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie ☒ ☐ °C

☒ ☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)

☒ ☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ ☒ Wkład filtra powietrza

☒ ☒ Pasek wieloramiowy

☒ ☒ Pasek zębaty

☒ ☒ Filtr paliwa

☒ ☒ Filtr gazu

☒ ☒ Olej przekładniowy

☒ ☒ Płyn hamulcowy

☒ ☒ Zestaw do naprawy opon

☒ ☒ Elementy ciemne hamulcowe

☒ ☒ Z przodu / z tyłu

☒ ☒ Świece zapłonowe

☒ ☒ Płyn chłodzący

Mazda 3 1.6i 16V
Mazda 3 1.6i 16V

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 20.05.2016 km 60465
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☒
Data: 11.04.2010 km 64130

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ W: 30

Lepkość: 5W-30
Środek przeciwzłaziący
zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie ☒ ☐ °C

☒ ☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)

☒ ☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ ☒ Wkład filtra powietrza

☒ ☒ Pasek wieloramiowy

☒ ☒ Pasek zębaty

☒ ☒ Filtr paliwa

☒ ☒ Filtr gazu

☒ ☒ Olej przekładniowy

☒ ☒ Płyn hamulcowy

☒ ☒ Zestaw do naprawy opon

☒ ☒ Elementy ciemne hamulcowe

☒ ☒ Z przodu / z tyłu

☒ ☒ Świece zapłonowe

☒ ☒ Płyn chłodzący

Mazda 3 1.6i 16V
Mazda 3 1.6i 16V

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 09.2011 km 74130
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☒
Data: 01.03.2010 km 62752

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ W: 30

Lepkość: 5W-30
Środek przeciwzłaziący
zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie ☒ ☐ °C

☒ ☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)

☒ ☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ ☒ Wkład filtra powietrza

☒ ☒ Pasek wieloramiowy

☒ ☒ Pasek zębaty

☒ ☒ Filtr paliwa

☒ ☒ Filtr gazu

☒ ☒ Olej przekładniowy

☒ ☒ Płyn hamulcowy

☒ ☒ Zestaw do naprawy opon

☒ ☒ Elementy ciemne hamulcowe

☒ ☒ Z przodu / z tyłu

☒ ☒ Świece zapłonowe

☒ ☒ Płyn chłodzący

Mazda 3 1.6i 16V
Mazda 3 1.6i 16V

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 08.2013 km 62752
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Potwierdzenie

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☒
Data: 01.03.2010 km 62752

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ W: 30

Lepkość: 5W-30
Środek przeciwzłaziący
zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie ☒ ☐ °C

☒ ☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)

☒ ☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ ☒ Wkład filtra powietrza

☒ ☒ Pasek wieloramiowy

☒ ☒ Pasek zębaty

☒ ☒ Filtr paliwa

☒ ☒ Filtr gazu

☒ ☒ Olej przekładniowy

☒ ☒ Płyn hamulcowy

☒ ☒ Zestaw do naprawy opon

☒ ☒ Elementy ciemne hamulcowe

☒ ☒ Z przodu / z tyłu

☒ ☒ Świece zapłonowe

☒ ☒ Płyn chłodzący

Mazda 3 1.6i 16V
Mazda 3 1.6i 16V

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 01.03.2010 km 62752
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☒
Data: 01.03.2010 km 62752

Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ W: 30

Lepkość: 5W-30
Środek przeciwzłaziący
zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie ☒ ☐ °C

☒ ☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)

☒ ☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ ☒ Wkład filtra powietrza

☒ ☒ Pasek wieloramiowy

☒ ☒ Pasek zębaty

☒ ☒ Filtr paliwa

☒ ☒ Filtr gazu

☒ ☒ Olej przekładniowy

☒ ☒ Płyn hamulcowy

☒ ☒ Zestaw do naprawy opon

☒ ☒ Elementy ciemne hamulcowe

☒ ☒ Z przodu / z tyłu

☒ ☒ Świece zapłonowe

☒ ☒ Płyn chłodzący

Mazda 3 1.6i 16V
Mazda 3 1.6i 16V

Następny przegląd według wskaźnika
Data: 01.

Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu