

Nr zlecenia: 135/12/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 18.12.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                                    | Dane: [O] XII-2025 |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                                   | VIN:               | WB A31AJ030CM90119 |
| Marka:                                              | BMW                                                | Nr rejestracyjny:  | DW5VC81            |
| Model pojazdu:                                      | 530 Touring Diesel MR`21 E6d G31                   | Nr Info-Ekspert:   | 003-06331          |
| Wersja:                                             | xDrive Luxury Line Steptronic                      | Rok produkcji:     | 2023               |
| Wskazanie drogomierza                               | 169687 km                                          |                    |                    |
| Data pierwszej rejestracji                          | 10.03.2023                                         |                    |                    |
| Data ważności badania technicznego                  | 10.03.2026                                         |                    |                    |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe                     |                    |                    |
| Dop. masa całkow.                                   | 2530 kg                                            |                    |                    |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)          |                    |                    |
| Pojemność / Moc silnika                             | 2993 ccm / 210kW (286KM)                           |                    |                    |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                       |                    |                    |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 6 / rzędowy / 24                                   |                    |                    |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                                       |                    |                    |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                          |                    |                    |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Bordowy/Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                    |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                         |             |                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                       | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                                            |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół               | 33          | Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie                           |
| 2                       | Autoalarm                                               | 34          | Przednia ozdobna osłona chłodnicy z listwami z chromowanymi przednimi bokami |
| 3                       | ConnectedDrive Services                                 | 35          | Przełącznik właściwości jezdnych                                             |
| 4                       | Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 36          | Przycisk Start/Stop                                                          |
| 5                       | Dysze spryskiwaczy podgrzewane                          | 37          | Relingi dachowe czarne matowe                                                |

|    |                                                                                                         |    |                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Dywaniki welurowe                                                                                       | 38 | System Active Park Distance Control (PDC - czujniki przód i tył)            |
| 7  | Emergency call                                                                                          | 39 | System hamowania z odzyskiem energii                                        |
| 8  | Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold                                                              | 40 | System kontroli ciśnienia w oponach                                         |
| 9  | Immobilizer                                                                                             | 41 | System kontroli trakcji                                                     |
| 10 | Kierownica wielofunkcyjna                                                                               | 42 | System ochrony pieszych pasywny                                             |
| 11 | Klamki podświetlane                                                                                     | 43 | System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard                            |
| 12 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa rozszerzony zakres funkcji                                         | 44 | System przeładunkowy                                                        |
| 13 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                         | 45 | Szyby atermiczne                                                            |
| 14 | Komputer pokładowy                                                                                      | 46 | Światła tylne LED                                                           |
| 15 | Końcówki układu wydechowego chromowane pojedyncze, w kształcie rombu, 2 szt.                            | 47 | Tapicerka ze skóry Dakota                                                   |
| 16 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                               | 48 | *Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 618"                                    |
| 17 | Listwy ozdobne Fineline Ridge z listwą akcentową w perłowymchromie                                      | 49 | Telefonia ulepszona z rozszerzoną łącznością                                |
| 18 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                                               | 50 | Teleservices                                                                |
| 19 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                                                            | 51 | Tempomat z funkcją hamowania                                                |
| 20 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                  | 52 | Trójkąt ostrzegawczy                                                        |
| 21 | Obramowania szyb chromowane                                                                             | 53 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                   |
| 22 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane                                                 | 54 | Uchwyt na napoje                                                            |
| 23 | Oslona wnęki okiennej i listwa wykończeniowa przedniej i tylnej ramy okiennej z aluminium wysoki połysk | 55 | Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku                                     |
| 24 | Oświetlenie Ambiente                                                                                    | 56 | Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)                                |
| 25 | Oświetlenie powitalne                                                                                   | 57 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic             |
| 26 | Pakiet lusterek zewnętrznych rozszerzony                                                                | 58 | Wykończenie zewnętrzne Chrome Line                                          |
| 27 | Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec                                             | 59 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                                          |
| 28 | Pilot radiowy z przyciskami w błyszczącym chromie.                                                      | 60 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                           |
| 29 | Podłokietnik centralny przedni                                                                          | 61 | Zderzak przedni ze specyficznymi elementami stylistycznymi w kolorze Chrome |
| 30 | Podłokietnik siedzeń tylnych                                                                            | 62 | Zderzak tylny z ozdobą w kolorze Chrome                                     |
| 31 | Podstawa lusterka, wykończenie słupków B i prowadnica szyb w błyszczącym kolorze czarnym                | 63 | Zestaw naprawczy opon                                                       |
| 32 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                                                     |    |                                                                             |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji  
System nawigacji satelitarnej  
Wyświetlacz wskaźników 12,3"  
Monitor pokładowy 12,3" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- 2 Kierownica sportowa pokryta skórą  
Kierownica sportowa  
Kierownica pokryta skórą
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional  
Serwis Real Time Traffic Information  
Usługi Concierge Services  
Funkcja Remote 3D View  
Przygotowanie do Apple CarPlay  
Usługi zdalne
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Poduszka powietrzna pasażera

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
- 2 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 3 Kamera cofania
- 4 Kierownica podgrzewana
- 5 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 6 Lakier metalizowany
- 7 Listwy ozdobne drewno szlachetne jesion z listwą akcentową w perłowym chromie (dopłata)
- 8 Pakiet Business Class (dopłata)
  - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
  - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
  - Fotel pasażera podgrzewany
  - System Dostęp komfortowy
  - Oświetlenie Ambiente
- 9 Reflektory LED adaptacyjne
- 10 Szyby tylne przyciemniane
- 11 Tarcze kół aluminiowe 19" "W-Spoke 663" Bicolor, opony mieszane (dopłata)

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                        | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | PIRELLI 225/55 R17 94H SOTTO ZERO | 7,0          |
| Przednie prawe: | PIRELLI 225/55 R17 94H SOTTO ZERO | 7,0          |
| Tylne lewe:     | PIRELLI 225/55 R17 94H SOTTO ZERO | 6,0          |
| Tylne prawe:    | PIRELLI 225/55 R17 94H SOTTO ZERO | 6,0          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 3    | Słupek przedni        | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 4    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

 **NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki $[\mu\text{m}]$ | Opis |
|------|------------------|-------|---------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 80                              |      |
| 2    | Dach             |       | 100                             |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 120                             |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 110                             |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 90                              |      |
| 6    | Błotnik tylny    | L     | 80                              |      |
| 7    | Błotnik przedni  | P     | 80                              |      |
| 8    | Drzwi przednie   | P     | 70                              |      |
| 9    | Drzwi tylne      | P     | 70                              |      |

|    |                               |   |     |  |
|----|-------------------------------|---|-----|--|
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 100 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 90  |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

#### 1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

#### 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

#### 3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

#### 4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego

obiekty. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmioty wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmioty

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmioty jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych przedmioty oraz nie weryfikowano prawdziwości danych przedmioty.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmioty wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historiapojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*