

Nr zlecenia: 52/08/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 08.12.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	N L H B 2 5 1 B A H Z 2 5 9 5 1 7
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	PZ937ME
Model pojazdu:	i20 1.2 MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	016-01050
Wersja:	Classic Plus	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	319004 km		
Data pierwszej rejestracji	17.02.2017		
Data ważności badania technicznego	17.06.2026		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1580 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1248 ccm / 62kW (84KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Autoalarm	21	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Czujniki ciśnienia w oponach	22	Radioodtwarzacz (bez CD)
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	Schówek chłodzony
5	Głośniki 2 szt.	24	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
6	Gniazdo 12V	25	System kontroli podjazdu HAC
7	Immobilizer	26	System kontroli trakcji VSM
8	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	27	System stabilizacji toru jazdy ESC
9	Klimatyzacja	28	System sygnalizacji hamowania awaryjnego

10	Kolumna kierownicy regulowana	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Komputer pokładowy	30	Szyby przyciemniane
12	Kurtyny powietrzne boczne	31	Światła do jazdy dziennej
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	32	Tapicerka tekstylna
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	33	Tarcze kół stalowe 15"
15	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	34	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
16	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	35	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
17	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	36	Zamek centralny zdalnie sterowany
18	Osłona części bagażowej	37	Złącze "iPod"
19	Poduszka powietrzna kierowcy	38	Złącze "USB"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe dojazdowe

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd zarejestrowany jako ciężarowy.

Liczna miejsc w pojeździe ogółem/siedzących: 2

Oględziny wykonywał: Mirela Słomińska

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	P	Wgniecenia, zarysowania		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej		

Wnęka drzwi tylnych L - Wgniecenia, zarysowania


Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach obładowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz zakurzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-130	
2	Dach		130-180	
3	Błotnik przedni	L	100-120	
4	Drzwi przednie	L	80-90	
5	Drzwi tylne	L	80-90	
6	Błotnik tylny	L	130-150	
7	Błotnik przedni	P	100-110	
8	Drzwi przednie	P	80-100	
9	Drzwi tylne	P	90-100	
10	Błotnik tylny	P	120-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		180-190	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz zakurzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.
Wnętrze zabrudzone.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Aktywna kontrolka silnika "check-engine"
Aktywny komunikat o nieprawidłowym ciśnieniu opon.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Niska sprawność hamowania |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41

REJESTRACJA SPRZEDAŻY	PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻNY (PDI)	WARUNKI
Model i20	Model i20	Ochrona danych W związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach usług informacyjnych Hyundai, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Hyundai. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Hyundai. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Hyundai.
Nr nadwozia (VIN) MLH1B251BAH2253517	Nr nadwozia (VIN) MLH1B251BAH2253517	Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Hyundai. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Hyundai. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Hyundai.
Data sprzedaży 30-01-2017	Data przeglądu 10-02-2017	Definicja gwarancji Samochód i technologia o najwyższej jakości, maksymalnie zmieniając się dwa razy w ciągu gwarancji, wymagać.
	Stan licznika (km) 6	Gwarancja Gwarantujemy pod warunkiem zharmonizowania z harmonogramem zapoznać się z warunkami stawianymi w wyjaśnieniu usługi Klienta.
Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai Ewa Szpot Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 174 62-020 SWARZĘDZ - JASIN tel./fax (0-21) 652-44-44 (1) NIP 777-10-30-439, REGON 630430023	Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai Ewa Szpot Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 174 62-020 SWARZĘDZ - JASIN tel./fax (0-21) 652-44-44 (1) NIP 777-10-30-439, REGON 630430023	

Fot. nr 42



PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 56234

Kontrola pojazdu

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
00024
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 81 458 30 10

Data: 30.05.2017 Podpis: [Signature]

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
00024
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 81 458 30 10

Data: 30.05.2017 Podpis: [Signature]

Przebieg nadwozia

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
00024
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 81 458 30 10

Data: 30.05.2017 Podpis: [Signature]

NASTĘPNY PRZEGLĄD

75000 KM LUB 23-05-2018

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

34

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 76548

Kontrola pojazdu

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
00024
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 81 458 30 10

Data: 16.12.2017 Podpis: [Signature]

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
00024
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 81 458 30 10

Data: 16.12.2017 Podpis: [Signature]

NASTĘPNY PRZEGLĄD

96548 KM LUB 16-12-2019

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

35

Fot. nr 45

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 92608 km.

Kontrola pojazdu

wymienne wloczki ASO MAN
LP 24997-ASO MAN
Białka 49, 21-300 Radzyń Podl.
tel. 10 827 352-51-95
tel. 538-111-67-35 Region 030172893

Data: 04.03.18 Podpis: [Signature]

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

Pieczęć ASO Hyundai

Data: Podpis:

Przebieg nadwozia

Pieczęć ASO Hyundai

Data: Podpis:

NASTĘPNY PRZEGLĄD

10000 KM LUB DD-MM-RRRR

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

34

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 96708

Kontrola pojazdu

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
00024
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 81 458 30 10

Data: 03.04.2019 Podpis: [Signature]

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland
20-469 Lublin, ul. Budowlana 24
00024
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 162
tel. 81 458 30 10

Data: 03.04.2019 Podpis: [Signature]

NASTĘPNY PRZEGLĄD

116708 KM LUB 03-04-2020

Przebieg Data

* W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

35

Fot. nr 46

PRZEGLĄD KM LUB MIESIĘCY*

Przebieg (km) 119 123 km

Kontrola pojazdu
"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Polska
Pieczęć ASO Hyundai
20-718 Lublin, Księżka 16/
20-718 Lublin, Księżka 16/
Data: 06.10.2019 Podpis: [Signature]

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem
"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Polska
Pieczęć ASO Hyundai
20-718 Lublin, Księżka 16/
20-718 Lublin, Księżka 16/
Data: 06.10.2019 Podpis: [Signature]

Przebieg nadwozia
Pieczęć ASO Hyundai
Data: _____ Podpis: _____

NASTĘPNY PRZEGLĄD
113 900 KM LUB 07-10-2020
Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.
36

PRZEGLĄD KM LUB MIESIĘCY*

Przebieg (km) 153 254

Kontrola pojazdu
"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Polska
Pieczęć ASO Hyundai
20-718 Lublin, Księżka 16/
20-718 Lublin, Księżka 16/
Data: 08.08.20 Podpis: [Signature]

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem
"SABAT" Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Polska
Pieczęć ASO Hyundai
20-718 Lublin, Księżka 16/
20-718 Lublin, Księżka 16/
Data: 08.08.20 Podpis: [Signature]

Przebieg nadwozia
Pieczęć ASO Hyundai
Data: _____ Podpis: _____

NASTĘPNY PRZEGLĄD
173 254 KM LUB 08-08-2021
Przebieg Data

*W zależności od tego co

Fot. nr 47

PRZEGLĄD KM LUB MIESIĘCY*

Przebieg (km) 182 000 km

Kontrola pojazdu
AUTO CENTRUM
Pieczęć ASO Hyundai
Piotr Dziegielewski
Białobiel, ul. Ostrołęcka 74 A
07-402 Lelis, tel: +48 606 445 269
NIP: 7582148907, REGON: 141519307
Data: 06.07.21 Podpis: [Signature]

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem
AUTO CENTRUM
Pieczęć ASO Hyundai
Piotr Dziegielewski
Białobiel, ul. Ostrołęcka 74 A
07-402 Lelis, tel: +48 606 445 269
NIP: 7582148907, REGON: 141519307
Data: 06.07.21 Podpis: [Signature]

Przebieg nadwozia
Pieczęć ASO Hyundai
Data: _____ Podpis: _____

NASTĘPNY PRZEGLĄD
187 000 KM LUB 06-07-2022
Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.
37

PRZEGLĄD KM LUB MIESIĘCY*

Przebieg (km) 186 119 km

Kontrola pojazdu
AUTO CENTRUM
Pieczęć ASO Hyundai
Piotr Dziegielewski
Białobiel, ul. Ostrołęcka 74 A
07-402 Lelis, tel: +48 606 445 269
NIP: 7582148907, REGON: 141519307
Data: 18/11/2021 Podpis: [Signature]



Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem
AUTO CENTRUM
Pieczęć ASO Hyundai
Piotr Dziegielewski
Białobiel, ul. Ostrołęcka 74 A
07-402 Lelis, tel: +48 606 445 269
NIP: 7582148907, REGON: 141519307
Data: 18/11/2021 Podpis: [Signature]


Przebieg nadwozia
Pieczęć ASO Hyundai
Data: _____ Podpis: _____

NASTĘPNY PRZEGLĄD
212 000 KM LUB 18-11-2022
Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.
37

Fot. nr 48






Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55

PMO

STAN LICZNIKA: 303000 DATA: 08.02.2025

☐ PMO ☒ TOTAL

☐ PŁYN CHŁODNICZY ☐ 0W ☐ 20

☐ INNE ☒ 5W ☒ 30

WYMIANA FILTRA: ☐ 10W ☐ 40

☒ powietrza ☒ oleju ☐ 15W ☐ 50

☒ kabinowy ☐ paliwa ☐ 20W ☐ 60

☐ PŁYN HAMULCOWY

MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ

NASTĘPNY PRZEGŁĄD: 313000

Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107





Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu