

Nr zlecenia: 49/08/12/2025/CarArena STANDARD


z dnia: 08.12.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	N L H B A 5 1 B A D Z 2 3 8 8 8 4
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	PZ811FP
Model pojazdu:	i20 1.2 MR`12 E5	Nr Info-Ekspert:	016-00715
Wersja:	Classic Plus	Rok produkcji:	2013
Wskazanie drogomierza	291983 km		
Data pierwszej rejestracji	25.02.2014		
Data ważności badania technicznego	07.04.2026		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1515 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1248 ccm / 63kW (86KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	13	Radioodtwarzacz CD + MP3
2	Głośniki 4 szt.	14	Schowek chłodzony
3	Immobilizer	15	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
4	Klimatyzacja	16	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Kolumna kierownicy regulowana	17	System wspomagania nagłego hamowania
6	Komputer pokładowy	18	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Kurtyny powietrzne boczne	19	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
8	Napinacze pasów bezpieczeństwa	20	Wycieraczka szyby tylnej
9	Oslona części bagażowej	21	Załączki foteli przednich aktywne
10	Poduszka powietrzna kierowcy	22	Zamek centralny

- | | | | |
|----|---|----|-----------------------------|
| 11 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 23 | Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 12 | Poduszki powietrzne boczne przednie | 24 | Złącze "AUX" |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- | | |
|---|---|
| 1 | ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania |
| | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół |
| | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KORMORAN ROAD 175/70 R14 88T	6,0
Przednie prawe:	*KORMORAN ROAD 175/70 R14 88T	6,0
Tylne lewe:	*NEXEN 175/70 R14 84T N-BLUE	6,0
Tylne prawe:	*NEXEN 175/70 R14 84T N-BLUE	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd zarejestrowany jako ciężarowy.

Liczba miejsc w pojeździe ogółem/siedzących: 4

Pojazd wyposażony w instalację LPG

Oględziny wykonywał: Mirela Słomińska

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej	Odstaje, uszkodzony zawias pokrywy L	
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej,		

ogniska korozji					
9	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji		
10	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz zakurzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-100	
2	Dach		110-130	
3	Błotnik przedni	L	80-90	
4	Drzwi przednie	L	80-90	
5	Drzwi tylne	L	80-100	
6	Błotnik tylny	L	80-100	
7	Błotnik przedni	P	80-90	
8	Drzwi przednie	P	80-90	
9	Drzwi tylne	P	70-80	
10	Błotnik tylny	P	100-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany, wgniecenia		

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, zarysowane		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowane		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowane		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone, zarysowane		
9	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone, zarysowane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.
Wnętrze mocno zabrudzone.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Według oświadczenia osoby okazującej pojazd - w pojeździe należy wykonać naprawę układu zawieszenia

przedniego.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu dromierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokreśleniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie

wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).


ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53

PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻNY [PDI]
 Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedprzedażnego [PDI] zgodnie z instrukcją Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.

i20
 Model
W140A510AD2238884
 Nr nadwozia (VIN)
17.02.2014
 Data przeglądu
8
 Stan licznika (km)
THBIEWSKI
 Imię i nazwisko mechanika wykonującego PDI (czytelnie)
KAMPERSKI
 Imię i nazwisko osoby nadzorującej PDI (czytelnie)

Ewa Szpot Sp. z o.o.
 ul. Wrzesińska 174
 62-020 SWARZĘDZ - JASIN
 tel./fax (0-61) 652-44-44 (7)
 NIP 777-10-30-439, Regon 630430023

Nr 1310577
W140A510AD2238884
 Nadwozia (VIN)
1FP
 Typ
 Numer silnika (pełny)
 Informacje zawarte w książce gwarancyjnej i instrukcji obsługi

Ewa Szpot Sp. z o.o.
 ul. Wrzesińska 174
 62-020 SWARZĘDZ - JASIN
 tel./fax (0-61) 652-44-44 (7)
 NIP 777-10-30-439, Regon 630430023

Pieczętka i podpis ASO Hyundai

firmę Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22, w miejscowości Swarzędz, na warunkach określonych w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tj. z późniejszymi zmianami) dla celów handlowych środkami komunikacji elektronicznej i za pośrednictwem administratora bazy danych. Przyjmuję do wiadomości, że w każdym razie nie mam prawa do wycofania zgody. Podanie przeze mnie

Podpis nabywcy

Fot. nr 54

REJESTRACJA SPRZEDAŻY POJAZDU Nr 1310577

Model i20 Numer nadwozia (VIN) DLHGA50BADA2238884

Data sprzedaży 2014.02.17 Numer rejestracyjny PZ811FP Numer silnika (pełny) _____

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i stosowania informacje zawarte w książce gwarancyjnej i instrukcji obsługi samochodu.

Imię i nazwisko nabywcy / firmy WChier

Adres nabywcy 63004 Tulce w. Bytowska 13

Podpis nabywcy _____

Ewa Szpot Sp. z o.o.
 ul. Wrzesińska 174
 62-020 SWARZĘDZ - JASIN
 tel./fax (0-61) 652-44-44 (7)
 NIP 777-10-30-439, Regon 630430023

Pieczęć i podpis ASO Hyundai

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa oraz podmioty współpracujące, w tym w szczególności autoryzowanych dealerów Hyundai, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tj. z późniejszymi zmianami) dla celów marketingowych, w tym w szczególności przekazywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej i za pośrednictwem sms. Oświadczam, że zostałem poinformowany o nazwie i siedzibie administratora bazy danych. Przyjmuję do wiadomości, że w każdym momencie przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne.

Data _____ Podpis nabywcy _____

Fot. nr 55

KSIĄŻKA GWARANCYJNA SAMOCHODU HYUNDAI

Gwarant: **HYUNDAI MOTOR POLAND**
 ul. Wołoska 22
 02-675 Warszawa
<http://www.hyundai.pl>

Samochód/Model i20

Nr Nadwozia DLHGA50BADA2238884

Nr Silnika _____

Kolor nadwozia _____

Ewa Szpot Sp. z o.o.
 ul. Wrzesińska 174
 62-020 SWARZĘDZ - JASIN
 tel./fax (0-61) 652-44-44 (7)
 NIP 777-10-30-439, Regon 630430023

Pieczęć firmy wydającej samochód

11

Fot. nr 56


REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
*) w zależności co wystąpi wcześniej

Przeгляд km / miesięcy*)	Przeгляд km / miesięcy*)	Przeгляд km / miesięcy*)
Data <u>18.08.2014</u>	Data <u>18.02.2015</u>	Data <u>02.09.2015</u>
Przebieg kilometrów <u>14593</u>	Przebieg kilometrów <u>35900</u>	Przebieg kilometrów <u>56315</u>
Wynik badania testerem GDS <u>BU</u>	Wynik badania testerem GDS <u>OK</u>	Wynik badania testerem GDS <u>OK</u>
 MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 93-281 Łódź, Al. Smigłego-Rydzka 22 Tel. (42) 676-34-44 Fax (42) 674-35-27 Pieczęćka ASO Hyundai	 MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 93-281 Łódź, Al. Smigłego-Rydzka 22 Tel. (42) 676-34-44 Fax (42) 674-35-27 Pieczęćka ASO Hyundai	 MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 93-281 Łódź, Al. Smigłego-Rydzka 22 Tel. (42) 676-34-44 Fax (42) 674-35-27 Pieczęćka ASO Hyundai
Podpis osoby nadzorującej <u>A. Sępieł</u>	Podpis osoby nadzorującej <u>Bakalan</u>	Podpis osoby nadzorującej <u>Bakalan</u>
Następny przegląd - km / data <u>34573</u> / <u>18/08/2015</u>	Następny przegląd - km / data <u>55000</u> / <u>18.02.2016</u>	Następny przegląd - km / data <u>75000</u> / <u>02.09.2016</u>

Formularz przeglądu zawierający wykonane czynności do wglądu na życzenie użytkownika.

Fot. nr 57

REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
*) w zależności co wystąpi wcześniej

Przeгляд km / miesięcy*)	Przeгляд km / miesięcy*)	Przeгляд km / miesięcy*)
Data <u>2016-02-26</u>	Data <u>8.09.2016</u>	Data <u>17.05.2017</u>
Przebieg kilometrów <u>75244</u>	Przebieg kilometrów <u>94459</u>	Przebieg kilometrów <u>114716</u>
Wynik badania testerem GDS <u>BU</u>	Wynik badania testerem GDS <u>BU</u>	Wynik badania testerem GDS <u>OK</u>
 MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 93-281 Łódź, Al. Smigłego-Rydzka 22 Tel. (42) 676-34-44 Fax (42) 674-35-27 Pieczęćka ASO Hyundai	 MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 93-281 Łódź, Al. Smigłego-Rydzka 22 Tel. (42) 676-34-44 Fax (42) 674-35-27 Pieczęćka ASO Hyundai	 AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI HYUNDAI CENTRUM-LIS 62-810 Kępno, ul. Władysława Jagiełły 18 Tel. 63 233 00 20 Pieczęćka ASO Hyundai
Podpis osoby nadzorującej <u>A. Sępieł</u>	Podpis osoby nadzorującej <u>R</u>	Podpis osoby nadzorującej <u>A. Sępieł</u>
Następny przegląd - km / data <u>95244</u> / <u>2014-02-26</u>	Następny przegląd - km / data <u>114459</u> / <u>8.09.2017</u>	Następny przegląd - km / data <u>135716</u> / <u>17.05.2017</u>

Formularz przeglądu zawierający wykonane czynności do wglądu na życzenie użytkownika.

Fot. nr 58

REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH		
*) w zależności co wystąpi wcześniej)		
Przebieg km / miesiący*)	Przebieg km / miesiący*)	Przebieg km / miesiący*)
Data	Data	Data
Przebieg kilometrów	Przebieg kilometrów	Przebieg kilometrów
Wynik badania testerem GDS	Wynik badania testerem GDS	Wynik badania testerem GDS
Pieczęć ASO Hyundai Kłobucko wzm. olej wym. filtry oleju wym. filtry powietrza wym. filtry kabiny Początek ASD Hyundai 62-510 Konin ul. Władysława Jagiełły 18 tel. 63 233 00 20	AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI HYPOTRAFI AUTO CENTRUM-LIS s.j. 62-510 Konin ul. Władysława Jagiełły 18 tel. 63 233 00 20	AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI HYPOTRAFI AUTO CENTRUM-LIS s.j. 62-510 Konin ul. Władysława Jagiełły 18 tel. 63 233 00 20
Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej
Następny przegląd - km / data	Następny przegląd - km / data	Następny przegląd - km / data


Formularz przeglądu zawierający wykonane czynności do wglądu na życzenie użytkownika.

Fot. nr 59

REJESTR PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH		
*) w zależności co wystąpi wcześniej		
Przebieg km / miesięcy*)	Przebieg km / miesięcy*)	Przebieg km / miesięcy*)
Przebieg 215 000	Przebieg km / miesięcy*)	Przebieg km / miesięcy*)
Data 26.05.2022r.	Data 13.06.2023r.	Data 24.05.2024r.
Przebieg kilometrów 218 655	Przebieg kilometrów 238 642	Przebieg kilometrów 258 334
Wynik badania testerem GDS OK	Wynik badania testerem GDS OK	Wynik badania testerem GDS OK
 AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI AUTO CENTRUM-LIS 62-510 Konec Hyundai tel. 63 233 00 20 Pieczęćka ASO	 AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI AUTO CENTRUM-LIS 62-510 Konec Hyundai tel. 63 233 00 20 Pieczęćka ASO	 AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI AUTO CENTRUM-LIS 62-510 Konec Hyundai tel. 63 233 00 20 Pieczęćka ASO
Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej	Podpis osoby nadzorującej
Następny przegląd - km / data 278 655 / 26.05.2023	Następny przegląd - km / data 258 642 / 13.06.2024	Następny przegląd - km / data 278 334 / 24.05.2025

Formularz przeglądu zawierający wykonane czynności do wglądu na życzenie użytkownika.

Fot. nr 60

Kontrola stanu nadwozia i lakieru po 12 miesiącach (od daty zakupu)			Kontrola stanu nadwozia i lakieru po 24 miesiącach (od daty zakupu)		
Data: <u>18.02.2015</u> Przebieg: <u>85900</u>			Data: <u>26-02-2016</u> Przebieg: <u>45244</u>		
Ocena stanu nadwozia:			Ocena stanu nadwozia:		
1. ☒	7. ☒	13. ☒	1. ☒	7. ☒	13. ☒
2. ☒	8. ☒	14. ☒	2. ☒	8. ☒	14. ☒
3. ☒	9. ☒	15. ☒	3. ☒	9. ☒	15. ☒
4. ☒	10. ☒	16. ☒	4. ☒	10. ☒	16. ☒
5. ☒	11. ☒	17. ☒	5. ☒	11. ☒	17. ☒
6. ☒	12. ☒	18. ☒	6. ☒	12. ☒	18. ☒
		19. ☒			19. ☒
Inne uszkodzenia (opis):			Inne uszkodzenia (opis):		
 MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Hyundai Tel. (42) 676-34-44 (42) 674-35-27			 MARVEL Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Hyundai Tel. (42) 676-34-44 (42) 674-35-27		
ASO HYUNDAI (pieczęć)			ASO HYUNDAI (pieczęć)		
Następny przegląd - data <u>18.02.2016</u>			Następny przegląd - data <u>26-02-2018</u>		

43

Fot. nr 61

Kontrola stanu nadwozia i lakieru po 48 miesiącach (od daty zakupu)			Kontrola stanu nadwozia i lakieru po 60 miesiącach (od daty zakupu)		
Data: <u>01.03.2017</u> Przebieg: <u>114 716</u>			Data: <u>27.02.2018</u> Przebieg: <u>156 768</u>		
Ocena stanu nadwozia:			Ocena stanu nadwozia:		
1. ☒	7. ☒	13. ☒	1. ☒	7. ☒	13. ☒
2. ☒	8. ☒	14. ☒	2. ☒	8. ☒	14. ☒
3. ☒	9. ☒	15. ☒	3. ☒	9. ☒	15. ☒
4. ☒	10. ☒	16. ☒	4. ☒	10. ☒	16. ☒
5. ☒	11. ☒	17. ☒	5. ☒	11. ☒	17. ☒
6. ☒	12. ☒	18. ☒	6. ☒	12. ☒	18. ☒
		19. ☒			19. ☒
Inne uszkodzenia (opis):			Inne uszkodzenia (opis):		
 ASO HYUNDAI AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI AUTO CENTRUM-LIS s.j. 62-510 Konin, ul. Władysława Jagiełły 18 tel. 83 233 00 20			 HYUNDAI AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI AUTO CENTRUM-LIS s.j. 62-510 Konin, ul. Władysława Jagiełły 18 tel. 83 233 00 20		
Następny przegląd - data <u>03.2018</u>			Następny przegląd - data <u>26.02.2020</u>		

44

Fot. nr 62

Rejestr napraw gwarancyjnych

Nr zlecenia	Data		Przebieg (km)	Zakres naprawy	Pieczęć ASO HYUNDAI Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 93-281 Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 22 Tel. (42) 676-34-44 Fax (42) 674-35-27
	przyjęcia	wydania			
73061 15	19.03.15	19.03.15	39500	WYM. AMORTYZATORÓW TYŁNYCH	
190411 19	14.06 2017	16.06 2017	140036	WYMIANA kpl. zawieszki	HYUNDAI SMH TORUŃ Autoryzowany Salon Sprzedaży i Stacja Obsługi 87-100 Toruń ul. S. Lubicka 17 tel. 56 66 33 000 fax 56 66 33 002 NIP 879 167 69 17

49

Fot. nr 63

Montaż dodatkowego wyposażenia dokonana na zlecenie klienta

Data montażu	Przebieg	Dodatkowe wyposażenie - specyfikacja	Pieczęć ASO HYUNDAI Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. Autoryzacja nr 3139
		Autoryzacja montażu opcji wyposażenia KIT 19	

53

Fot. nr 64



Fot. nr 65

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
Instytut Techniczny Transportu w Warszawie, ul. Kępczyńskiego 24b, 00-376 Olsztyn

Protokół nr: TDT/09 / ZTW T1A 4956 / 24/BOR
badania odbiorczych/eksploatacyjnych zbiorników LPG stanowiącego wyposażenie pojazdu samochodowego napędzanego gazem skroplonym

CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA

1. Klasa zbiornika:	1	5. Numer fabryczny:	ZTW T1A 4956
2. Pojemność zbiornika:	49 L	6. Rok produkcji:	2024
3. Ciężar netto zbiornika:	3,0 / 2,9 MPa	7. Rok/miesiąc badania odbiorczego:	2024/01
4. Stopień napełnienia:	80 [%]	8. Wytwórca:	F.P.H. BORMECH Sp. z o.o. Słupsk

Miejscowe oznaczenie zbiornika (nr VIN pojazdu):

WYKONANIE BADAŃ: ZNAK HOMOLOGACJI: E2067R-031061
odbiorczy/eksploatacyjny
Regulamin EKO ONZ R67

ZAKRES BADAŃ: zgodnie z protokołem odbiorczym nr: TDT-OTS/ 09/ 24 /BOR z dnia 2024-01-25 z badania odbiorczego partii zbiorników

UWAGI, NIEZGODNOŚCI, WYPOSAŻENIE POMIAROWO BADAWCZE:

WYNIK BADAŃ: pozytywny/ujemny
Zbiornik odpowiadający znakom: TDT80

Słupsk, dnia 2024-01-25
miejscowość i data badania

STARSZY INSPEKTOR
Transportowego Dozoru Technicznego
mgr inż. Włodzisław Włodarski

DECYZJA Nr TDT- 09/ZTW T1A 4956 / 24/BOR
Procedura art. 149W i art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o bezpieczeństwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1422) w związku z art. 304 (1) ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1775), oraz na podstawie pozytywnej oceny wyników badania technicznego zgodnego z procedurą odbiorczą z badania odbiorczego Nr: TDT-OTS/ 09/ 24 /BOR z dnia 2024-01-25

WYKONANIE BADAŃ: F.P.H. BORMECH Sp. z o.o. Chłopcy 1, 76-270 Słupsk

(1) na eksploatację powyższego urządzenia do czasu wyznaczonego następnego badania tj. do dnia 2024-01-25

(2) ustala się dla powyższego urządzenia termin do czasu podlegającego przeglądowi

Decyzja jest ważna do dnia 2024-01-25

Towarzysz decyzji jest:

UZASADNIENIE
(zgodnie z art. 149W i art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o bezpieczeństwie)

POKRYCIE
Zgodnie z art. 127a i 127b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. oraz zgodnie z art. 129 i 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego od momentu decyzji do czasu wykonania badania technicznego do czasu wykonania badania technicznego w Instytucie Technicznym Transportu w Warszawie 125, 00-376 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Przewidywany koszt decyzji

STARSZY INSPEKTOR
Transportowego Dozoru Technicznego
mgr inż. Włodzisław Włodarski

Fot. nr 66

3 1 2 1 6

Nr książki gwarancyjnej

DANE POJAZDU

Nr homologacji LPG

Marka pojazdu HYUNDAI

Model 1.2.2

Rok produkcji 2012

Stan licznika 8

Nr. nadwozia (VIN) MHPA51BA 02338881

Nr. rejestracyjny pojazdu 82 815 F

DANE WŁAŚCIELI POJAZDU

Imię i nazwisko właściciela pojazdu 1251182

Adres 62-0041 Tarnobrzeg 15 Jachanki 45

Telefon kontaktowy 591 517 197

DANE INSTALACJI LPG

Reduktor BRC Genius Numer 1301 12614

Nr. serijne wtryskiwaczy BRC 1. 1301 13214 1301 13012

Centrala sterująca SQ 24.11 Numer 1301 1133

Wielozawór BRC Numer 1301 1133

Zbiornik STAKO Numer 1301 1133

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją Obsługi, przepisami bezpieczeństwa oraz warunkami udzielonej gwarancji. Akceptuję wszystkie zawarte w nich warunki.

Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w niniejszej książce gwarancyjnej wystawionej przez CZAKRAM Jacek Okoński Sp. J. z siedzibą w Tarnobrzegu dla celów statystycznych, handlowych oraz wykonania zobowiązań gwarancyjnych zarówno przez spółkę, jak i Stację Obsługi Hyundai autoryzowaną do obsługi instalacji gazowej.

Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności podania danych.

Data i podpis Klienta CZAKRAM Jacek Okoński Sp. J.

33-100 Tarnobrzeg, ul. Dojazd 1

NIP 993-05-73-647 REGON 120803312

KRS 0000317673

CZAKRAM Sp. J.

Krzysztof Kurczyński

Dział Techniczny

data sporządzenia

Fot. nr 67

BRC

CZAKRAM

KARTA PRZEGLĄDU

instalacji gazowej po montażu 0 km

Data przeglądu	05.02.2016r.	
Stan licznika	nowy	
Następny przegląd	15000	
Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)		
NAZWA	Tak /Nie	
Wymiana filtra elektrozaworu	NIE	
Wymiana filtra fazy lotnej	NIE	
Sprawdzenie szczelności instalacji	TAK	
Sprawdzenie części mechanicznych	TAK	
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	TAK	
Sprawdzenie ustawień sterownika	TAK	
Adnotacje i uwagi:		
CZAKRAM Sp. J. Krzysztof Kurczyński Dział Techniczny CZAKRAM Jacek Okoński Sp. J. 33-100 Tarnobrzeg, ul. Dojazd 1 NIP 993-05-73-947 REGON 120803312 KRS 0000317673 tel. (014) 627-13-50, fax. (014) 627-13-67		

24

Fot. nr 68

BRC

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 15 000 km (płatny)

Data przeglądu	18.08.2014
Stan licznika	14539
Następny przegląd	29539

Wykonane czynności serwisowe
(zaznaczyć „tak” lub „nie”)

NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	N
Wymiana filtra fazy lotnej	T
Sprawdzenie szczelności instalacji	T
Sprawdzenie części mechanicznych	T
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	T
Sprawdzenie ustawień sterownika	F

Adnotacje i uwagi:


MARVEL Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer
93-281 Łódź, Al. Smigłego-Rydzka 22
Tel. (42) 676-34-44
Fax (42) 674-35-27

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

CZAKRAM

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 30 000 km (płatny)

Data przeglądu	08.01.2015
Stan licznika	30900
Następny przegląd	45000

Wykonane czynności serwisowe
(zaznaczyć „tak” lub „nie”)

NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	T
Wymiana filtra fazy lotnej	T
Sprawdzenie szczelności instalacji	T
Sprawdzenie części mechanicznych	T
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	T
Sprawdzenie ustawień sterownika	T

Adnotacje i uwagi:


MARVEL Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer
93-281 Łódź, Al. Smigłego-Rydzka 22
Tel. (42) 676-34-44
Fax (42) 674-35-27

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

Fot. nr 69

BRC

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 45 000 km (płatny)

Data przeglądu	14.05.2015
Stan licznika	45612
Następny przegląd	60612

Wykonane czynności serwisowe
(zaznaczyć „tak” lub „nie”)

NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	N
Wymiana filtra fazy lotnej	T
Sprawdzenie szczelności instalacji	T
Sprawdzenie części mechanicznych	T
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	T
Sprawdzenie ustawień sterownika	T

Adnotacje i uwagi:


MARVEL Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer
93-281 Łódź, Al. Smigłego-Rydzka 22
Tel. (42) 676-34-44
Fax (42) 674-35-27

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

CZAKRAM

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 60 000 km (płatny)

Data przeglądu	19.10.2015
Stan licznika	61401
Następny przegląd	76401

Wykonane czynności serwisowe
(zaznaczyć „tak” lub „nie”)

NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	T
Wymiana filtra fazy lotnej	T
Sprawdzenie szczelności instalacji	T
Sprawdzenie części mechanicznych	T
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	T
Sprawdzenie ustawień sterownika	T

Adnotacje i uwagi:


MARVEL Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer
93-281 Łódź, Al. Smigłego-Rydzka 22
Tel. (42) 676-34-44
Fax (42) 674-35-27

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

Fot. nr 70

BRC

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 75 000 km (płatny)

Data przeglądu	2016-02-26
Stan licznika	75244
Następny przegląd	90000

Wykonane czynności serwisowe
(zaznaczyć „tak” lub „nie”)

NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	N
Wymiana filtra fazy lotnej	T
Sprawdzenie szczelności instalacji	T
Sprawdzenie części mechanicznych	T
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	T
Sprawdzenie ustawień sterownika	T

Adnotacje i uwagi:

MARVEL Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer
92-281 Łódź, Al. Smigłego-Rydzka 22
Tel. (42) 676-34-44
Fax (42) 674-35-27

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

CZAKRAM

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 90 000 km (płatny)

Data przeglądu	8.09.2016
Stan licznika	94459
Następny przegląd	109459

Wykonane czynności serwisowe
(zaznaczyć „tak” lub „nie”)

NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	T
Wymiana filtra fazy lotnej	T
Sprawdzenie szczelności instalacji	T
Sprawdzenie części mechanicznych	T
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	T
Sprawdzenie ustawień sterownika	T

Adnotacje i uwagi:

MARVEL Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer
92-281 Łódź, Al. Smigłego-Rydzka 22
Tel. (42) 676-34-44
Fax (42) 674-35-27

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

Fot. nr 71

BRC

KARTA PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO
instalacji gazowej przy przebiegu 105 000 km lub w okresie do 36-ego miesiąca gwarancji (płatny)
warunek uzyskania dodatkowych 24 m-cy gwarancji

Data przeglądu	Stan licznika	Następny przegląd
	108 865	123 865

Wykonane czynności serwisowe
(zaznaczyć „tak” lub „nie”)

NAZWA	Tak /Nie (numery)	NAZWA	Tak /Nie
Wymiana reduktora Genius	TAK	Sprawdzenie szczelności instalacji	TAK
Wymiana przewodów LPG	TAK	Sprawdzenie części mechanicznych	TAK
Wymiana przewodu wodnego	TAK	Sprawdzenie instalacji elektrycznej	TAK
Wymiana filtra elektrozaworu	TAK	Sprawdzenie ustawień sterownika	TAK
Wymiana filtra fazy lotnej	TAK	Analiza składu mieszanki	TAK
Wymiana wtryskiwaczy LPG BRC	1. TAK 2. TAK 3. TAK 4. TAK		

Adnotacje i uwagi:

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd
AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI
AUTO CENTRUM-LIS s.j.
62-510 Konin, ul. Władysława Jagiełły 18
Tel. 63 233 00 20

Fot. nr 72

BRC

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 120 000 km (płatny)

Data przeglądu	23.10.2017
Stan licznika	125 313
Następny przegląd	140 313

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)	
NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	TAK
Wymiana filtra fazy lotnej	TAK
Sprawdzenie szczelności instalacji	TAK
Sprawdzenie części mechanicznych	TAK
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	TAK
Sprawdzenie ustawień sterownika	TAK

Adnotacje i uwagi:

HYUNDAI
AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI
AUTO CENTRUM-LIS s.j.
62-510 Konin, ul. Władysława Jagiełły 18
tel. 63 233 00 20

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

CZAKRAM

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 135 000 km (płatny)

Data przeglądu	
Stan licznika	
Następny przegląd	

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)	
NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	
Wymiana filtra fazy lotnej	
Sprawdzenie szczelności instalacji	
Sprawdzenie części mechanicznych	
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	
Sprawdzenie ustawień sterownika	

Adnotacje i uwagi:

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

Fot. nr 73

BRC

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 150 000 km (płatny)

Data przeglądu	27.02.2018
Stan licznika	154768
Następny przegląd	165768

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)	
NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	TAK
Wymiana filtra fazy lotnej	TAK
Sprawdzenie szczelności instalacji	TAK
Sprawdzenie części mechanicznych	TAK
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	TAK
Sprawdzenie ustawień sterownika	TAK

Adnotacje i uwagi:

HYUNDAI
AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI
AUTO CENTRUM-LIS s.j.
62-510 Konin, ul. Władysława Jagiełły 18
tel. 63 233 00 20

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

CZAKRAM

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 165 000 km (płatny)

Data przeglądu	23.01.2020
Stan licznika	176254
Następny przegląd	181254

Wykonane czynności serwisowe (zaznaczyć „tak” lub „nie”)	
NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	TAK
Wymiana filtra fazy lotnej	TAK
Sprawdzenie szczelności instalacji	TAK
Sprawdzenie części mechanicznych	TAK
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	TAK
Sprawdzenie ustawień sterownika	TAK

Adnotacje i uwagi:

HYUNDAI
AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI
AUTO CENTRUM-LIS s.j.
62-510 Konin, ul. Władysława Jagiełły 18
tel. 63 233 00 20

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

Fot. nr 74

BRC
SAF EQUIPMENT

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 180 000 km (płatny)

Data przeglądu	26.05.2022
Stan licznika	218 695
Następny przegląd	233 695

Wykonane czynności serwisowe
(zaznaczyć „tak” lub „nie”)

NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	TAK
Wymiana filtra fazy lotnej	TAK
Sprawdzenie szczelności instalacji	TAK
Sprawdzenie części mechanicznych	TAK
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	TAK
Sprawdzenie ustawień sterownika	TAK

Adnotacje i uwagi:

[Podpis]

AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI
AUTO CENTRUM-LIS s.j.
62-610 Konin, ul. Władysława Jagiełły 18
tel. 63 233 00 20

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

CZAKRAM®

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 195 000 km (płatny)

Data przeglądu	13.06.2023
Stan licznika	233 692
Następny przegląd	254 692

Wykonane czynności serwisowe
(zaznaczyć „tak” lub „nie”)

NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	TAK
Wymiana filtra fazy lotnej	TAK
Sprawdzenie szczelności instalacji	TAK
Sprawdzenie części mechanicznych	TAK
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	TAK
Sprawdzenie ustawień sterownika	TAK

Adnotacje i uwagi:

[Podpis]

AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI
AUTO CENTRUM-LIS s.j.
62-610 Konin, ul. Władysława Jagiełły 18
tel. 63 233 00 20

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

31

Fot. nr 75

BRC
SAF EQUIPMENT

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po 180 000 km (płatny)

Data przeglądu	24.05.2025
Stan licznika	258 894
Następny przegląd	274 894

Wykonane czynności serwisowe
(zaznaczyć „tak” lub „nie”)

NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	TAK
Wymiana filtra fazy lotnej	TAK
Sprawdzenie szczelności instalacji	TAK
Sprawdzenie części mechanicznych	TAK
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	TAK
Sprawdzenie ustawień sterownika	TAK

Adnotacje i uwagi:

[Podpis]

AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI
AUTO CENTRUM-LIS s.j.
62-610 Konin, ul. Władysława Jagiełły 18
tel. 63 233 00 20

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

CZAKRAM®

KARTA PRZEGLĄDU
instalacji gazowej po km (płatny)

Data przeglądu	
Stan licznika	
Następny przegląd	

Wykonane czynności serwisowe
(zaznaczyć „tak” lub „nie”)

NAZWA	Tak /Nie
Wymiana filtra elektrozaworu	
Wymiana filtra fazy lotnej	
Sprawdzenie szczelności instalacji	
Sprawdzenie części mechanicznych	
Sprawdzenie instalacji elektrycznej	
Sprawdzenie ustawień sterownika	

Adnotacje i uwagi:

Pieczęć zakładu i podpis osoby wykonującej przegląd

33

Fot. nr 76

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, Nr AK 003
Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Kępczyńskiego 24b

PROTOKÓŁ NR TUT/2/134900581/14/STA

badania odbiorczego zbiornika LPG stanowiącego wyposażenie pojazdu samochodowego napędzanego gazem skroplonym
CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA

1. Klasa zbiornika	1	5. Nr fabryczny	134900581
2. Pojemność	47 [l]	6. Rok produkcji	2014
3. Ciśnienie próbnego/robocze	3,0 MPa/2,0 MPa	7. Rok/miesiąc badania odbiorczego	2014/01
4. Stopień napełnienia:	80 [%]	8. Wytwórca STANO sp. z o.o.	

INNE INFORMACJE: R20 678-010442

RODZAJ BADANIA: odbiorcze

WYKAZANIE OKRESIENIA: Regulamin EBCN 867/Rev.1

ZAKRES BADANIA: zgodnie z protokołem zbiorczym TUT-OT5/2/14/STA z dnia 03-01-2014 z badania odbiorczego partii zbiorników.

WNIOSK BADAŃ: pozytywny

Zbiornik ostepmowano znakiem TUT570

Stupek dnia 03-01-2014
INSPEKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
mgr inż. Przemysław Zabłocki
(podpis i pieczęć)

DECYZJA Nr TUT/2/134900581/14/STA
Adres poczty: Transportowy Dozór Techniczny
00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4

W wyniku postępowania prowadzonego na wniosek na podstawie art.14 art.44.ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorcach technicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2013r. poz.963) w związku z art.104 ustawy z dnia 14-06-1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. z 2000r., Nr98, poz.1071, ze zm.), oraz na podstawie pozytywnego wyniku badania urządzenia technicznego zgodnie z protokołem z badania odbiorczego Nr TUT-OT5/2/14/STA z dnia 03-01-2014

rozemnia się STANO sp. z o.o. ul. Poznańska 54/76-200 Słupsk

1) na eksploatację powyższego urządzenia do czasu wyznaczenia następnego badania tj. do dnia 03-01-2024

2) ustala się dla powyższego urządzenia formę dozoru pełnego.

Decyzja ważna do dnia 03-01-2024

Miniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonywalności na podstawie art. 106 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 §1 i 2 oraz w związku z art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zgodnie z art.7 ust. 3 ustawy z dnia 21-12-2000r. o dozorcach technicznych stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4) za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (adres: 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4) w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Powstrzymanie odwołania

mgr inż. Przemysław Zabłocki
(podpis i pieczęć)

Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110




Fot. nr 111




Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117




Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123




Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127




Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130




Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141




Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147




Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu