

Nr zlecenia: 59/15/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/15

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                             | Dane: [T] XII-2025 |                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód terenowy</b>                    | VIN:               | <b>SALWA2BK1JA400333</b> |
| Marka:                                              | <b>LAND ROVER</b>                           | Nr rejestracyjny:  | <b>P5SREM</b>            |
| Model pojazdu:                                      | <b>Range Rover Sport II 3.0 SD MR`18 E6</b> | Nr Info-Ekspert:   | <b>072-00715</b>         |
| Wersja:                                             | <b>SE</b>                                   | Rok produkcji:     | <b>2018</b>              |
| Wskazanie drogomierza                               | 237162 km                                   |                    |                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2018/02/12                                  |                    |                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/04/14                                  |                    |                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe    |                    |                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 3050 kg                                     |                    |                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                      |                    |                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 2993 ccm / 225kW (306KM)                    |                    |                          |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                |                    |                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 6 / widlasty / 24                           |                    |                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                                |                    |                          |
| Rodzaj napędu                                       | AWD (4x4)                                   |                    |                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym    |                    |                          |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE</b> |
|--------------------------------|

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                  | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Aplikacje InControl                                                         | 44   | System elektronicznej kontroli trakcji ETC                                                        |
| 2    | Aplikacje na drzwiach tyłu nadwozia w kolorze Gloss Black                   | 45   | System hamowania awaryjnego w razie kolizji                                                       |
| 3    | Asystent ruszania na wzniesieniu                                            | 46   | System kontroli prędkości podczas zjazdu ze wzniesienia GRC                                       |
| 4    | Autoalarm perymetryczny i volumetryczny                                     | 47   | System kontroli stabilności holowanej przyczepy                                                   |
| 5    | Blokada zamków konfigurowana przez kierowcę                                 | 48   | System kontroli staczania ze wzniesienia GAC                                                      |
| 6    | Blokady dziecięce sterowane elektrycznie                                    | 49   | System kontroli zjazdu HDC                                                                        |
| 7    | Centrum informacji o jeździe w terenie                                      | 50   | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS                                           |
| 8    | Czujnik obecności pasażera przedniego fotela                                | 51   | System nawigacji satelitarnej Pro                                                                 |
| 9    | Czujnik włamania                                                            | 52   | System obsługi głosowej                                                                           |
| 10   | Dach metalowy                                                               | 53   | System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu                                         |
| 11   | Dach w kolorze nadwozia                                                     | 54   | System Protect                                                                                    |
| 12   | Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane manualnie                            | 55   | System Remote Premium                                                                             |
| 13   | Funkcja Follow-Me-Home                                                      | 56   | System ruszania z miejsca w warunkach niskiej przyczepności                                       |
| 14   | Hamulec postojowy elektryczny EPB                                           | 57   | System Terrain Response                                                                           |
| 15   | Instalacja do podłączenia przyczepy                                         | 58   | System Touch Pro Duo                                                                              |
| 16   | Kamera cofania                                                              | 59   | System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC                                                     |
| 17   | Kierownica pokryta skórą                                                    | 60   | System wspomagania nagłego hamowania                                                              |
| 18   | Kierownica wielofunkcyjna                                                   | 61   | System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC                                               |
| 19   | Kieszenie w drzwiach przednich                                              | 62   | Szyba przednia laminowana redukująca hałas                                                        |
| 20   | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                        | 63   | Światła do jazdy dziennej DRL                                                                     |
| 21   | Kolumna kierownicy regulowana                                               | 64   | Światła p/mgienne przednie                                                                        |
| 22   | Końcówki układu wydechowego zintegrowane                                    | 65   | Światła p/mgienne tylne                                                                           |
| 23   | Krata wlotu powietrza w kolorze Shadow Atlas z obudową Bright               | 66   | Światła tylne LED                                                                                 |
| 24   | Kurtyny powietrzne boczne                                                   | 67   | Światła włączane automatycznie                                                                    |
| 25   | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                      | 68   | Światło dodatkowe STOP                                                                            |
| 26   | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                                | 69   | Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne (wzór 5001)                                                  |
| 27   | Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu           | 70   | Usługi Pro Services oraz 4G Wi-Fi Hotspot                                                         |
| 28   | Napinacze pasów bezpieczeństwa                                              | 71   | Wloty powietrza na pokrywie silnika i wyloty boczne powietrza Bright Silver z obudową Glass Black |
| 29   | Napisy na pokrywie silnika i drzwiach tyłu nadwozia w kolorze Bright Silver | 72   | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS                                                 |
| 30   | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami                                        | 73   | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                                                                  |
| 31   | Oświetlenie przestrzeni bagażowej                                           | 74   | Wykończenie wnętrza Dark Brushed Aluminium                                                        |
| 32   | Oświetlenie wnętrza LED                                                     | 75   | Wyświetlacz Touch Pro 10"                                                                         |
| 33   | Podłokietnik centralny przedni                                              | 76   | Wyświetlacz wielofunkcyjny 12,3"                                                                  |
| 34   | Podłokietnik siedzeń tylnych                                                | 77   | Wyświetlacz zegarów cyfrowy                                                                       |
| 35   | Podsufitka Morzine w kolorze Cirrus lub Ivory                               | 78   | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                                                                |
| 36   | Poduszki powietrzne boczne przednie                                         | 79   | Zaciski hamulcowe standardowe                                                                     |
| 37   | Pokrywa silnika                                                             | 80   | Zaczepek holowniczy przedni                                                                       |
| 38   | Przycisk Start/Stop                                                         | 81   | Zaczepek holowniczy tylny                                                                         |
| 39   | Roleta do bagażnika                                                         | 82   | Zamek centralny                                                                                   |
| 40   | Skrzynia rozdzielcza jednostopniowa                                         | 83   | Zawieszenie pneumatyczne                                                                          |
| 41   | Spryskiwacze reflektorów ciśnieniowe                                        | 84   | Zestaw do podłączenia telefonu z łącznością bezprzewodową Bluetooth                               |
| 42   | Sygnalizacja hamowania awaryjnego                                           | 85   | Zestaw naprawczy opon                                                                             |

## 43 System dynamicznej kontroli stabilności DSC

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio Sound System  
Głośniki 8 szt.  
Wzmacniacz audio 250W
- 3 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane, z wbudowanymi kierunkowskazami, elektrycznie regulowane  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Poduszka powietrzna pasażera
- 6 Reflektory LED Premium ze światłami obrysowymi LED  
Światła pozycyjne LED  
Reflektory przednie Premium LED
- 7 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane  
Siedzenia tylne składane  
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 8 Szyby boczne przednie laminowane, tylne boczne hartowane  
Szyby boczne przednie laminowane  
Szyby boczne tylne hartowane
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 10 Tapicerka ze skóry Grained, fotele regulowane w 14 kierunkach (10 elektrycznie, 4 manualnie)  
Tapicerka ze skóry Grained  
Fotel pasażera regulowany w 14 kierunkach (4 manualnie, 10 elektrycznie)  
Fotel kierowcy regulowany w 14 kierunkach (4 manualnie, 10 elektrycznie)
- 11 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Koło zapasowe dojazdowe
- 2 Lakier metalizowany Santorini Black
- 3 Szyby tylne (od słupka B) przyciemniane
- 4 Tarcze kół aluminiowe 21" 2x5-ramienne (wzór 5007) z wykończeniem Gloss Black Diamond Turned (dopłata)

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                               | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *BRIDGESTONE 275/45 R21 110Y TURANZA 005 | 5,5          |
| Przednie prawe: | *BRIDGESTONE 275/45 R21 110Y TURANZA 005 | 5,5          |
| Tylne lewe:     | *BRIDGESTONE 275/45 R21 110Y TURANZA 005 | 4,0          |
| Tylne prawe:    | *BRIDGESTONE 275/45 R21 110Y TURANZA 005 | 4,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM  | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonała: Mirela Słomińska  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis                    | Fot. nr |
|------|------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia |       |                                | Wygłuszenie - rozerwane |         |
| 2    | Błotnik tylny    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |                         |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 280-340              |      |
| 2    | Dach             |       | 160-170              |      |

|    |                               |   |         |  |
|----|-------------------------------|---|---------|--|
| 3  | Błotnik przedni               | L | 160-170 |  |
| 4  | Drzwi przednie                | L | 160-190 |  |
| 5  | Drzwi tylne                   | L | 180-190 |  |
| 6  | Błotnik tylny                 | L | 170-190 |  |
| 7  | Błotnik przedni               | P | 160-190 |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 180-190 |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 160-180 |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 180-200 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | TW      |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia        | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|---------------------------|------|---------|
| 1    | Reflektor                 | L     | Zarysowania               |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana                |      |         |
| 3    | Zderzak tylny             |       | Odkształcony, zarysowania |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia   | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Przetarcie materiału |      |         |
| 2    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowania          |      |         |
| 3    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zarysowania          |      |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L     | Zarysowania          |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | P     | Rozdarcie materiału  |      |         |
| 6    | Konsola środkowa                              |       | Zarysowania          |      |         |
| 7    | Wykładzina podłogi                            |       | Przetarcie materiału |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*