

Nr zlecenia: 25/22/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/22

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0PXXGCHPKT16552
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	GA008FJ
Model pojazdu:	Focus 1.5 EcoBlue MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	011-10568
Wersja:	Trend Edition	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	275626 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/10/10		
Data ważności badania technicznego	2026/10/07		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1955 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 88kW (120KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent pasa ruchu Lane Assist	24	Poduszki powietrzne boczne
2	Dywaniki welurowe przednie	25	Reflektory automatyczne
3	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	26	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	27	Roleta do bagażnika
5	Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	28	Spoiler tylny dachowy
6	Fotele przednie sportowe	29	System Auto Start/Stop
7	Gniazdo 12V w bagażniku	30	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Hamulec postojowy automatyczny	31	System Ford Easy Fuel
9	Immobilizer	32	System Ford MyKey

10	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	33	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
11	Klimatyzacja	34	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
12	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	35	System wyboru profilu jazdy
13	Komputer pokładowy	36	Szyby przednie regulowane elektrycznie
14	Konsola sufitowa	37	Szyby tylne regulowane elektrycznie
15	Kurtyny powietrzne boczne	38	Światła do jazdy dziennej
16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	39	Światła p/mgielne tylne
17	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	40	Tapicerka materiałowa
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	41	Tarcze kół aluminiowe 16" 5-ramienne
19	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	42	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
20	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	43	Wykładzina bagażnika
21	Ogranicznik prędkości inteligentny	44	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów monochromatyczny
22	Poduszka powietrzna kierowcy	45	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Poduszka powietrzna pasażera	46	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAF)
Sterowanie radiem w kierownicy
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Funkcja wzywania pomocy
Złącze USB 2 szt.
System sterowania głosem
Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
AppLink
- 3 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- 4 System kontroli trakcji ESC
System poprawiający stabilność na zakretach TVC
System kontroli trakcji TA
System wspomagania nagłego hamowania EBA
- 5 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Lakier Frozen White
- 3 Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BF GOODRICH 205/60 R16 ADVANTAGE	6,0
Przednie prawe:	*BF GOODRICH 205/60 R16 ADVANTAGE	6,0
Tylne lewe:	*BF GOODRICH 205/60 R16 ADVANTAGE	6,0
Tylne prawe:	*BF GOODRICH 205/60 R16 ADVANTAGE	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Informacje przekazane od zleceniodawcy: Zgodnie z informacją ASO Ford Gdynia (Euro-Car), naprawy/wymiany/serwisu wymaga:

- docisk lub łożysko sprzęgła,
- osłona hamulca (przód lewa strona),
- klocki hamulcowe + tarcze przód,
- zamek pokrywy bagażnika (zacina się, blokuje).

Konieczna dalsza weryfikacja serwisowa.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Mateusz Haliński

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	Widoczne ślady nieprofesjonalnej naprawy lakierniczej	
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej	Ogranicznik strzela/luzny	
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
8	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
9	Błotnik tylny	L	Ogniska korozji ze		

spęcherzeniami powłoki lakierowej, Wgniecenia					
10	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	Widoczne ślady nieprofesjonalnej naprawy lakierniczej	
11	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Zamek zacina/blokuje się	

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-130	
2	Dach		120-130	
3	Błotnik przedni	L	100-110	
4	Drzwi przednie	L	120-130	
5	Drzwi tylne	L	120-140	
6	Błotnik tylny	L	150-180	
7	Błotnik przedni	P	100-110	
8	Drzwi przednie	P	120-130	
9	Drzwi tylne	P	110-120	
10	Błotnik tylny	P	140-160	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów

pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	Widoczne ślady nieprofesjonalnej naprawy lakierniczej	



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Rozdarcie materiału, Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowane		
5	Wnętrze bagażnika		Zabrudzenia, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Informacje przekazane od zleceniodawcy: Zgodnie z informacją ASO Ford Gdynia (Euro-Car), naprawy/wymiany/servisu wymaga:

- docisk lub łożysko sprzęgła,
- osłona hamulca (przód lewa strona),
- klocki hamulcowe + tarcze przód,
- zamek pokrywy bagażnika (zacina się, blokuje).

Komunikaty na zestawie wskaźników: Wymiana oleju konieczna.

Konieczna dalsza weryfikacja serwisowa

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	CIEŻKA PRACA SPRZĘGŁA
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze

stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41





Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



FORD FOCUS Instrukcja obsługi

Przegląd przedprzedaży i historia obsługi

☐ Data: 13/10/2020 ☐ Przebieg: 44486 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: <i>[Signature]</i> ☐ Termin następnego przeglądu: 59 tys. lub 10/21	Pieczęć Dealera Euro Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 81-020 GOYŃIA, ul. Owsiana 13 Dział Serwisu tel. 58 667-52-22, fax 58 667-52-38 PG 036 NIP 586-000-72-05
☐ Data: 23.02.2021 ☐ Przebieg: 59857 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: <i>[Signature]</i> ☐ Termin następnego przeglądu: 75 tys. lub 02.2022	Pieczęć Dealera Euro Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 81-020 GOYŃIA, ul. Owsiana 13 Dział Serwisu tel. 58 667-52-22, fax 58 667-52-38 PG 036 NIP 586-000-72-05
☐ Data: 07.06.2021 ☐ Przebieg: 74482 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: <i>[Signature]</i> ☐ Termin następnego przeglądu: 90 tys.	Pieczęć Dealera Euro Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 81-020 GOYŃIA, ul. Owsiana 13 Dział Serwisu tel. 58 667-52-22, fax 58 667-52-38 PG 036 NIP 586-000-72-05

28

Ewidencja planowych czynności obsługowych

☐ Płyn hamulcowy ☐ Data: 07.06.2021 ☐ Przebieg: 74482 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: <i>[Signature]</i>	Pieczęć Dealera Euro Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 81-020 GOYŃIA, ul. Owsiana 13 Dział Serwisu tel. 58 667-52-22, fax 58 667-52-38 PG 036 NIP 586-000-72-05
☐ Płyn hamulcowy OT 90 ☐ Data: 13/10/2021 ☐ Przebieg: 89874 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: <i>[Signature]</i>	Pieczęć Dealera Euro Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 81-020 GOYŃIA, ul. Owsiana 13 Dział Serwisu tel. 58 667-52-22, fax 58 667-52-38 PG 036 NIP 586-000-72-05
☐ Pasek rozrządu OT 105 ☐ Data: 16/06/2022 ☐ Przebieg: 105366 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: <i>[Signature]</i>	Pieczęć Dealera Euro Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 81-020 GOYŃIA, ul. Owsiana 13 Dział Serwisu tel. 58 667-52-22, fax 58 667-52-38 PG 036 NIP 586-000-72-05

29

Fot. nr 47

Ewidencja planowych czynności obsługowych

☐ Układ klimatyzacji OT 12061 ☐ Data: 22.06.2022 ☐ Przebieg: 120290 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: <i>[Signature]</i>	Pieczęć Dealera Euro Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 81-020 GOYŃIA, ul. Owsiana 13 Dział Serwisu tel. 58 667-52-22, fax 58 667-52-38 PG 036 NIP 586-000-72-05
☐ Układ klimatyzacji OT 135 ☐ Data: 17/10/2022 ☐ Przebieg: 134499 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: <i>[Signature]</i>	Pieczęć Dealera Euro Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 81-020 GOYŃIA, ul. Owsiana 13 Dział Serwisu tel. 58 667-52-22, fax 58 667-52-38 PG 036 NIP 586-000-72-05
☐ Układ klimatyzacji OT 180 ☐ Data: 12.02.2023 ☐ Przebieg: 149247 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: <i>[Signature]</i>	Pieczęć Dealera Euro Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 81-020 GOYŃIA, ul. Owsiana 13 Dział Serwisu tel. 58 667-52-22, fax 58 667-52-38 PG 036 NIP 586-000-72-05


30

Ewidencja planowych czynności obsługowych

☐ Płyn chłodzący OT 1654 ☐ Data: 21.06.2023 ☐ Przebieg: 165760 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: <i>[Signature]</i>	Pieczęć Dealera Euro Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 81-020 GOYŃIA, ul. Owsiana 13 Dział Serwisu tel. 58 667-52-22, fax 58 667-52-38 PG 036 NIP 586-000-72-05
☐ Płyn chłodzący OT 180 ☐ Data: 08.10.2023 ☐ Przebieg: 180673 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: <i>[Signature]</i>	Pieczęć Dealera Euro Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 81-020 GOYŃIA, ul. Owsiana 13 Dział Serwisu tel. 58 667-52-22, fax 58 667-52-38 PG 036 NIP 586-000-72-05
☐ Ochronna podłóżka powietrzna ☐ Data: 25.01.2024 ☐ Przebieg: 197074 ☐ Numer faktury: ☐ Podpis: <i>[Signature]</i>	Pieczęć Dealera Euro Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer 81-020 GOYŃIA, ul. Owsiana 13 Dział Serwisu tel. 58 667-52-22, fax 58 667-52-38 PG 036 NIP 586-000-72-05

31

Fot. nr 48

Fot. nr 49



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

[illegible]

Fot. nr 81

[illegible]

Fot. nr 82

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu