

Nr zlecenia: 95/23/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/23

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WB A 8 5 B Z 0 5 0 N 2 2 8 5 7 7
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ4E047
Model pojazdu:	X3 Diesel MR`22 E6d G01	Nr Info-Ekspert:	003-06398
Wersja:	xDrive30d M Sport	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	84883 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/01/24		
Data ważności badania technicznego	2027/01/24		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2550 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	43	Schówek na rękawiczki
2	Asystent uwagi	44	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
3	Autoalarm	45	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą	46	Sygnał dzwinkowy dwutonowy

	światła mijania		
5	Czujnik kolizji	47	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
6	Czujnik poziomu i klasy oleju	48	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
7	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	49	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
8	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	50	System Mild-Hybrid
9	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	51	System mocowania bagażu
10	Dywaniki welurowe	52	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
11	Filtr cząsteczek stałych	53	System ochrony pieszych pasywny
12	Fotele przednie sportowe	54	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
13	Funkcja Follow-Me-Home	55	System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
14	Głośniki 6 szt.	56	System Performance Control
15	Gniazdo 12V	57	System rekuperacji
16	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	58	System Speed Limit Info
17	Immobilizer	59	System Start/Stop bezkluczykowy
18	Kierownica wielofunkcyjna	60	System zabezpieczeń bocznych SIP
19	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	61	Szyby atermiczne
20	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	62	Światła do jazdy dziennej
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	63	Światła mijania LED
22	Komputer pokładowy	64	Światła stop dynamiczne
23	Kontroler iDrive	65	Teleservices
24	Książka samochodu elektroniczna	66	Tempomat z funkcją hamowania
25	Kurtyny powietrzne boczne	67	Trójkąt ostrzegawczy
26	Lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii z podstawą w kolorze czarnym	68	Tryb jazdy SPORT+
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	69	Tuner radiowy cyfrowy DAB
28	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	70	Uchwyty na 2 kubki w tylnym podłokietniku
29	Obramowania szyb czarne	71	Uchwyty na kubki z przodu
30	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	72	Układ kierowniczy sportowy zmienny
31	Oslony przeciwsłoneczne	73	Usługi Connected Drive Services
32	Oświetlenie powitalne	74	Wskaźnik zmiany biegu
33	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	75	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
34	Oświetlenie wnętrza	76	Wybór trybów jazdy
35	Podłokietnik centralny przedni	77	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
36	Podłokietnik siedzeń tylnych	78	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
37	Poduszka powietrzna kierowcy	79	Zagłówki regulowane
38	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	80	Zamek centralny
39	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	81	Zbiornik paliwa powiększony
40	Poduszki powietrzne boczne przednie	82	Zestaw naprawczy opon
41	Połączenie alarmowe automatyczne Emergency call	83	Zestaw narzędzi
42	Reflektory LED		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System obsługi głosowej

	Złącze USB 2 szt.
	Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
	Profil kierowcy
	Obsługa dotykowa
	BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
	Zestaw wskaźników składający się z cyfrowego 12,3" wyświetlacza przyrządów i 10,25" wyświetlacza pokładowego
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
4	Pakiet Connected Professional
	Serwis Real Time Traffic Information
	System Apple Carplay
	Funkcja Android Auto
	Usługi Zdalne (dla smartfonu)
5	Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
	Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
	Lusterko zewnętrzne pasażera przyciemniane
6	Pakiet M Sport
	Zawieszenie sportowe M
	Kierownica sportowa typu M
	Kierownica pokryta skórą
	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
	Listwy progowe z emblematem "M"
	Końcówki układu wydechowego chromowane
	Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec perforowana
	Napis "M" na bokach
	Lakier niemetalizowany "Alpine White"
	Pedały "M"
	Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
	Elementy aerodynamiczne w kolorze nadowzia (spoilery, listwy, osłony progów)
	Tarcze kół aluminiowe 19" "Y-Spoke 887 M" dwubarwne
	Listwy ozdobne aluminium Rhombic z listwą akcentową w perłowym chromie
	Pilot radiowy "M" z zapięciem w kolorze niebieskim
	Deska rozdzielcza z niebieskim szwem ozdobnym w zależności od wyboru tapicerki
	Zestaw wskaźników ze specyficznym wyświetlaczem "M"
	Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
	Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
7	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
	Szyby przednie regulowane elektrycznie
	Szyby tylne regulowane elektrycznie
8	Zestaw głośnomówiący ze złączem USB
	Zestaw głośnomówiący do telefonu
	Złącze "USB"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
2	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
3	Hak holowniczy sterowany elektrycznie
4	Lakier metalizowany "Skyscraper Grey" (dopłata)
5	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
6	Szyby tylne przyciemniane
7	Tapicerka ze skóry Merino BMW Individual o rozszerzonym zakresie (dopłata)
8	Tarcze kół aluminiowe 19" "V-Spoke 692" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 245/50 R19 105V XL SOTTO ZERO 3 R-FLAT *	7,0
Przednie prawe:	PIRELLI 245/50 R19 105V XL SOTTO ZERO 3 R-FLAT *	7,0

Tylne lewe:	PIRELLI 245/50 R19	105V	XL SOTTO ZERO 3 R-FLAT *	6,0
Tylne prawe:	PIRELLI 245/50 R19	105V	XL SOTTO ZERO 3 R-FLAT *	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.

Opony:

2x Bridgestone Alenza 245/40 R21 100Y 5-6mm

2x Bridgestone Alenza 275/35 R21 103Y 4,5mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.p

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik tylny	L	Listwa - starcia powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi przednie	L	70	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
6	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
7	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
8	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zlecniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu