

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217526/12/25-11401	Data raportu	17-12-2025
Rzeczoznawcy	Radosław Romanowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	12-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/96646/25/12/08	Miejsce oględzin	92-713 Łódź, ul. Lęborska 5, 92-713 Łódź

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZGY7RA050363
Marka, model	AUDI A3 Limousine 20-24
Typ, wersja	A3 35 TFSI mHEV S Line S tronic
Numer rejestracyjny	WD3727T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	46 239 km
Data 1. rej./rok prod.	05-12-2023/2023
Data nast. bad. techn.	05-12-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy, Audi parking system - czujniki parkowania tył, Czujnik zmierzchowy światła z czujnikiem deszczu, Dywaniki podłogowe welurowe obszyte kontrastowym szwem, przód/tył, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy ozdobne wykończone lakierem z efektem jedwabnym w kolorze szarym Platinum, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Hamulce tarczowe z przodu (15"), Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna obszyta skórą wielofunkcyjna z łopatkami zmiany biegów, Lampy LED, Listwy progowe w drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, Listwy wokół szyb bocznych, czarne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne, przyciemniane, Ogranicznik prędkości, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Oparcie tylne składane, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza, Pakiet dla niepalących, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsuflita z materiału w kolorze szarym Steel, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, przód, Podłokietnik przedni o regulowanym kącie i możliwością przesuwania przód/tył, Radio MMI plus, Ręcznie otwierana pokrywa bagażnika, System Start/Stop, Szyba przednia ze szkła termoizolacyjnego, Tyłne światła, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zagłówki tylne, Zawieszenie standardowe, Zestaw wskaźników - cyfrowy 10,25", Złącze Bluetooth, i-Size i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń, Światła do jazdy dziennej, Asystent parkowania z Audi parking plus - parkowanie bez udziału kierowcy z czujnikami przód/tył, Audi Smartphone Interface, Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę, Audi sound system, Fotele przednie sportowe, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna, sportowa, spłaszczona u dołu, skórzana z funkcją zm. biegów, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki, Pakiet Design, Pakiet promocyjny Comfort, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka tkaninowa Dynamic, Zawieszenie sportowe, Zestaw narzędzi z podnośnikiem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/40 18 92Y	3,5 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/40 18 92Y	3,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/40 18 92Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/40 18 92Y	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
2	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1