

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216658/10/25-11401	Data raportu	08-10-2025
Rzeczoznawcy	Michał Michalski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/71928/25/09/24	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3CCHMZ6HW158348
Marka, model	PEUGEOT 208 15-19
Typ, wersja	208 1.2 PureTech Active
Numer rejestracyjny	WD1483H
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/60 kW
Stan licznika	68 355 km
Data 1. rej./rok prod.	19-12-2017/2017
Data nast. bad. techn.	08-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, Adaptacyjny system tylnego oświetlenia (aut.zapalanie św.awaryjnych, ostrzeżenie o nagłym hamowaniu), Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Czujnik ciśnienia w oponach, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia po stronie kierowcy), Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/65, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Immobilizer, Instalacja radiowa, Kierownica 3-ramienna, Kieszenie w drzwiach bocznych z przodu/z tyłu, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z funkcją ostrzeżenia o odpięciu pasów, Koło zapasowe dojazdowe, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane, Multimedialny Ekran Dotykowy: Wyśw. 7 cali/radio/mp3/6 głośn./usb/aux/ster. z kier./BT/stream. audio, Osłony przeciwśłoneczne z lusterkiem po stronie kierowcy i pasażera, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie konsoli środkowej diodowe (LED), Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami, ogranicznikami napięcia i regulacją wysokości mocowania, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, Szyba tylna ogrzewana, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka szyby tylnej, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Światła LED do jazdy dziennej, Światła mijania soczewkowe, Światła przeciwmgielne, Alarm, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	185/65 15 92T	4,8 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	185/65 15 92T	5,6 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	185/65 15 92T	6,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	185/65 15 92T	5,6 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5

2	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
7	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a circular opening in a dark, textured surface. The opening reveals a bright, white, curved interior space, possibly a tunnel or a large pipe. A black cable or hose is visible in the background, looping through the space. The foreground surface is dark and has a mottled, metallic appearance.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 44

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Światnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1