

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	213616/1/25-11401	Data raportu	17-01-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-01-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02028/25/01/10	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0PXXGCHJP31712
Marka, model	FORD Focus Kombi 18-21
Typ, wersja	Focus 1.5 EcoBoost Titanium ...
Numer rejestracyjny	FZ3582L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1499 ccm/110 kW
Stan licznika	205 368 km
Data 1. rej./rok prod.	25-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	22-02-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	beżowy/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dach lakierowany w kolorze nadwozia, Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu welurowe, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamk., funkc. lokal. pojazdu, Live Traffic, WiFi, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach, Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości, Kierownica 3-ramienna, skórzana, Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna Premium z przesuwającym podłokietnikiem, schowek zamykany roletą i gniazdko 12V, Konsola dachowa - krótka, ze schowkiem na okul. na śred. dług. z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Lampy tylne LED, Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych - w kolorze chromu, Listwy progowe - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne elektrycznie regulowane, składane i ogrzewane z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podosufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Półka zasłaniająca przestrzeń bagażową, Radio CD/MP3/SYNC3/Nawi. sat./Wyśw. 8 cal. 6 głośników/BT/zestaw głośn./USB/AUX/zdal. stero. z kierow., Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze srebrnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System KeyFree z przyciskiem FordPower (centralny zamek z kluczem elektronicznym), System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tempomat, Tylna kanapa - składany podłokietnik, Tylnie oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Tylny spojler w kolorze nadwozia, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Światła przeciwmgielne, tylne, Autoalarm obwodowy i pojemnościowy, z funkcją podwójnego ryglowania, Kamera cofania - z szerokim polem widzenia, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany, specjalny, Pakiet Design Pack 1, Pakiet Winter, Tapicerka materiałowa Ray, Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, Felgi aluminiowe 17 wzór 10x2-ramienny z ogumieniem wykończony w kolorze Luster Nickel

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS 02	215/50 17 95V	6,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS 02	215/50 17 95V	6,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	215/50 17 95H	8,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	215/50 17 95H	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka zewn.drzwi tylnych R	nietrwały montaż	NA	0.2
2	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
4	Oslona chłodnicy	zarysowanie		
5	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

dwozia i powłoki

przegląd przedsprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedsprzedażny	Pieczęć Dealera
Data: 24.10.2018	GERMAZ Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze 65-735 Zielona Góra ul. Stefana Batorego 118 A tel. 068 478 43 85-86 (Serwis)
Przebieg: 5	Podpis: [podpis]
Aktualne Akcje Serwisowe Sprawzone: ☒	
Otwarte Akcje Serwisowe wykonane: ☐	

Data: 06.03.2019	Pieczęć Dealera
Przebieg: 27648	GERMAZ Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze 65-735 Zielona Góra ul. Stefana Batorego 118 A tel. 068 478 43 85-86 (Serwis)
Numer faktury:	
Podpis: [podpis]	
Termin następnego przeglądu:	

Data:	Pieczęć Dealera
Przebieg:	

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 2



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 44

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 46

Uszczelka drzwi tylnych P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Podsufitka - Inne 1