

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	06760/8/25-15201	Data raportu	14-08-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	11-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/56575/25/08/01	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EK5JG111359
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 15-19
Typ, wersja	Astra V 1.6 CDTI Enjoy
Numer rejestracyjny	SK162NS
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	127 380 km
Data 1. rej./rok prod.	12-09-2018/2018
Data nast. bad. techn.	06-09-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, pakiet, Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem, Kamera parkowania z tyłu, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Biznes Plus, Radio IntelliLink RF900 Navi (wyśw. 8-cali, nawigacja, USB, BT, 6 głoś. Audio streaming, odtw. video)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/55 R16 91H	3,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/55 R16 91H	3,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/55 R16 91H	3,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME 3	205/55 R16 91H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		

2	Poszycie drzwi przednich R	odpryski lakieru		
3	Próg L	wgniecenie, wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4 Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny.
Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: ASTRA

Numer identyfikacyjny pojazdu: NOVSDGEK 5JGMA131

Typ silnika, numer silnika: A21815787CBK0036

Skrzynia biegów: MAMALNA

Kod koloru lakieru: GA

Kod wykończenia wnętrza: IAQE

Numer kluczyka: 24484

Data pierwszej rejestracji: 12.08.2017

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd

Adres: 10-271 Katowice, ul. Lotnisko 81, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Kraj. Rejonowy, REGON 278163695, NIP 954-24-61-883, Kapitał Zakładowy 10.466.000 PLN

Dane rejestrowe

PL 0092

Podpis i pieczęć (Autoryzowany Dealer marki Opel)

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

8 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☒ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: <u>28.11.24</u> km: <u>111000</u>	Data: <u>04.04.25</u> km: <u>119900</u>	Data: _____ km: _____
Olej silnikowy Klasa: dexos1 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☒ C3 ☐ W- <u>30</u> Lepkość: _____ °C Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C Tak Nie ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtrowanie powietrza ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtrowanie paliwa ☐ Filtrowanie gazu ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący	Olej silnikowy Klasa: dexos1 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☒ C3 ☐ W- <u>30</u> Lepkość: _____ °C Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C Tak Nie ☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtrowanie powietrza ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtrowanie paliwa ☐ Filtrowanie gazu ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący	Olej silnikowy Klasa: dexos1 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ W- _____ Lepkość: _____ °C Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C Tak Nie ☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtrowanie powietrza ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Pasek zębaty ☐ Filtrowanie paliwa ☐ Filtrowanie gazu ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data: _____ km: <u>121000</u> (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data: _____ km: <u>130000</u> (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data: _____ km: _____ (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1