

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214525/4/25-11401	Data raportu	02-04-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	28-03-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/21684/25/03/25	Miejsce oględzin	MM CARS, WOLNOŚCI 153, 41-800 ZA...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VJD7E89KB759176
Marka, model	OPEL Mokka X 16-19
Typ, wersja	Mokka X 1.4 T Elite S&S
Numer rejestracyjny	SK319PN
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1364 ccm/103 kW
Stan licznika	155 118 km
Data 1. rej./rok prod.	26-02-2019/2018
Data nast. bad. techn.	28-03-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS z ESP oraz HSA, Alarm, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Czujnik deszczu, Elektryczne szyby przednie i tylne, Fotel kierowcy z regulacją 6-kierunkową, Fotel przednie AGR z regulacją w 8 kierunkach, Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki, Podłokietnik fotela kierowcy, Przyciemniające się lusterko wsteczne, Przyciski sterowania na kierownicy, Reflektory przeciwmgielne, Relingi dachowe, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R 4.0 IntelliLink (wyświetlacz dotykowy 7", USB, AUX, Bluetooth), Tapicerka materiałowa łączona czarna, Tempomat, Tylna kanapa składana, dzielona 60/40, Wyświetlacz graficzny 3.5 pomiędzy zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Koło zapasowe dojazdowe R16, Lakier metalik, Pakiet Elektryczny Enjoy, Pakiet Parkuj i Jedź Elite, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLU EARTH WINTER V905	215/55 18 95V	7,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLU EARTH WINTER V905	215/55 18 95V	7,5 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLU EARTH WINTER V905	215/55 18 95V	7,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLU EARTH WINTER V905	215/55 18 95V	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Próg lewy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
5	Kratka nawiewu wewnętrzna R	zarysowanie		
6	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowanie		

7	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowanie		
8	Tapicerki drzwi kpl.	zarysowanie		
9	Felgi alu	utlenienie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Inne 2



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Inne 2



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna L - Inne 2



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Felga Aluminiowa przednia L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - Inne 2



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Konsola tunelu śr. - Inne 1



Fot. 64

Konsola tunelu śr. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66


Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 74

Kanapa tyl.(.) - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Ostony kanapy tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 76

Ostony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 78

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2



Fot. 80

Tapicerka drzwi przednich L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 82

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2



Fot. 84

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Tapicerka drzwi tylnych L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 88

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Tapicerka drzwi tylnych P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 92

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Podsufitka - Inne 1



Fot. 94

Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Podsufitka() - Inne 3



Fot. 96

Wykładzina(y) słupka tylnego L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Inne 1



Fot. 98

Wykładzina(y) słupka tylnego P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Inne 1



Fot. 100

Dywanik prze L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 102

Półka/roleta tylna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 104

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 106

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2