

Nr zlecenia: 45/21/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/21

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                              | Dane: [O] XII-2025 |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>      | VIN:               | <b>U 5 Y H 1 5 1 3 A K L 0 6 8 5 5 4</b> |
| Marka:                                              | <b>KIA</b>                   | Nr rejestracyjny:  | <b>WE304XW</b>                           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Ceed 1.4 MR`18 E6</b>     | Nr Info-Ekspert:   | <b>052-01231</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>S</b>                     | Rok produkcji:     | <b>2019</b>                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 139314 km                    |                    |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2019/12/09                   |                    |                                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/11/28                   |                    |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy         |                    |                                          |
| Dop. masa całkow.                                   | 1760 kg                      |                    |                                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |                    |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1368 ccm / 74kW (101KM)      |                    |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16             |                    |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                     |                    |                                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                |                    |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni   |                    |                                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
|------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 29   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 2    | Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA      | 30   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |

|    |                                                                                                                          |    |                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Autoalarm obwodowy                                                                                                       | 31 | Radioodtwarzacz MP3                                                                                  |
| 4  | Czujnik obecności pasażera przód/tył                                                                                     | 32 | Schówek na okulary                                                                                   |
| 5  | Czujnik zmiernych                                                                                                        | 33 | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                                                               |
| 6  | Czujniki ciśnienia w oponach                                                                                             | 34 | Spoiler tylny                                                                                        |
| 7  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                                                                     | 35 | Sterowanie radiem w kierownicy                                                                       |
| 8  | Głośniki 6 szt.                                                                                                          | 36 | System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA) |
| 9  | Gniazdo 12V w konsoli centralnej                                                                                         | 37 | System stabilizacji toru jazdy ESC                                                                   |
| 10 | Immobilizer                                                                                                              | 38 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC                                                        |
| 11 | Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim | 39 | System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA                                                             |
| 12 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                     | 40 | Szyby barwione                                                                                       |
| 13 | Klimatyzacja                                                                                                             | 41 | Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu                                               |
| 14 | Kluczyk składany                                                                                                         | 42 | Światła mijania projekcyjne                                                                          |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                          | 43 | Światła mijania włączane automatycznie                                                               |
| 16 | Koło zapasowe dojazdowe                                                                                                  | 44 | Światła p/mgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów                                           |
| 17 | Komputer pokładowy                                                                                                       | 45 | Światło dodatkowe STOP LED                                                                           |
| 18 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                                | 46 | Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym                                                                   |
| 19 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                                                             | 47 | Tarcze kół stalowe 15"                                                                               |
| 20 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                                              | 48 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne                                             |
| 21 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                   | 49 | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym                                                               |
| 22 | Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika                                                                                    | 50 | Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny                                              |
| 23 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                                   | 51 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                                    |
| 24 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami                                                                                     | 52 | Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu                                                            |
| 25 | Podłoga bagażnika dwupoziomowa                                                                                           | 53 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                                                          |
| 26 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                           | 54 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                                                     |
| 27 | Podłokietnik siedzeń tylnych                                                                                             | 55 | Złącze "AUX"                                                                                         |
| 28 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                             | 56 | Złącze "USB"                                                                                         |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL | 4,9          |
| Przednie prawe: | HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL | 4,9          |
| Tylne lewe:     | HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL | 6,1          |
| Tylne prawe:    | HANKOOK 195/65 R15 91H K 435 KINERGY ECO2 TL | 5,7          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE          | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG             | ( - ) |

## KOREKTY RÓŻNE:

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**

**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                        | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|-------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej               |      |            |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej |      |            |


Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd mokry podczas oględzin istnieje możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po wyschnięciu



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 140                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 130-140              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 120-130              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 120-130              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 120-130              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 120-130              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 120-140              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 130                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 130                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110-120              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 130                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Zarysowany                   |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego                  | L     | Zarysowana                   |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego                  | P     | Zarysowana                   |      |         |
| 4    | Zderzak tylny                              |       | Zarysowany                   |      |         |
| 5    | Szyba przednia                             |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |
| 6    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | P     | Zarysowana                   |      |         |
| 7    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych   | P     | Zarysowana                   |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowane         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis              | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|--------------------|-------------------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego stalowa | L     |                    | Kołpak zarysowany |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |                                                        |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG                                               |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG                                               |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG                                               |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Do sprzęgu dochodzi w górnym położeniu pedału sprzęgła |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG                                               |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG                                               |

Użytkownik przekazał informację, że z okolic wybieraka skrzyni biegów widoczne są ślady wycieków płynów eksploatacyjnych

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybiły na karoserii i numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca np. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak [historiapojazdu.gov.pl](https://historiapojazdu.gov.pl)

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*