

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215113/5/25-11401	Data raportu	19-05-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Wilga mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/34108/25/05/13	Miejsce oględzin	Warszawska 68, 05-190 Nasielsk, 05-19...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VR3FHEHYRJY211639
Marka, model	PEUGEOT 508 18-23
Typ, wersja	508 2.0 BlueHDi Allure S&S E...
Numer rejestracyjny	CB381PT
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/120 kW
Stan licznika	171 521 km
Data 1. rej./rok prod.	18-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	28-12-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR - system kontroli trakcji, Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu), Chromowana podwójna końcówka wydechu, Chromowane listwy podokienne, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon, Dywaniki podłogowe przód i tył z przeszyciami w kolorze Gris Beton, EBA, EBF, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazda USB (2x) w tylnej części, Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist, Kierownica pokryta skórą licową, Kierownica wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z dwoma uchwytami na kubki, Lampy tylne LED, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mirror Screen, Oświetlenie wewnętrzne LED, Oświetlenie wnętrza Ambient (pakiet oświetlenia Ambient), Oświetlenie wnętrza i-Cockpit Amplify, Panel wirtualnych zegarów 12,3 cala, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami, ogranicznikami napięcia i regulacją wysokości mocowania, Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe, Podsufitka w kolorze beżowym Salin, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne czołowe, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje i otworem do przewożenia długich przedmiotów, Podłokietniki dla kierowcy i pasażera z przodu, Radio: 8 głośników, MP3, Bluetooth, USB, System Active Bonnet - system wykorzystujący aktywną maskę w celu ochrony pieszych, System Active Safety Brake, System Driver Attention Alert, System Peugeot Connect SOS & Assistance, System bezkluczykowego uruchomienia auta (DML), System monitorowania ograniczeń prędkości, System nawigacji satelitarnej Peugeot Connect NAV + DAB + Peugeot Connect SOS & Assistance, System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW), System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi, Szyba przednia akustyczna, Szyby barwione, Szyby przednie i tylne elektryczne, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 2/3 - 1/3, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Wlot powietrza do chłodnicy z poziomym żebrowaniem, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyświetlacz multimedialny, dotykowy 10 calowy, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Felgi aluminiowe 17 dwukolorowe Merion z ogumieniem 215/55, Lakier niemetalizowany, specjalny, Pakiet City 1, Pakiet Safety Plus, Pakiet manualny AGR dla foteli przednich, Pakiet skórzany Claudia + Pakiet elektryczny i funkcja masażu w fotelach przednich, System bezkluczykowego dostępu do auta (ADML), Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	MICHELIN, CROSSCLIMATE 2	215/55 17 98W	5,0 mm
	lewo	MICHELIN, CROSSCLIMATE 2	215/55 17 98W	5,0 mm
tylna	prawo	MICHELIN, CROSSCLIMATE 2	215/55 17 98W	5,5 mm
	lewo	MICHELIN, CROSSCLIMATE 2	215/55 17 98W	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
2	Próg L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.5
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, nieoryginalna naklejka	NA	0.3
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
11	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
12	Lampa tylna zewnętrzna kpl. R	zaparowana		
13	Łotnik tylny L	rysa/odprysk		
14	Łotnik tylny R	rysa/odprysk		
15	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

[illegible]

Dowód rej. Str. 1




Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38

Felga przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Inne 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Lampa tylna zew P - Inne 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1